

Widok ogólny działki nr 408/1 i położonego na niej budynku gospodarczego w wsi Jarluty Małe, gmina Regimin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.



Widok budynku gospodarczego położonego na działce nr 408/1 - użytkowanego w uprzednio przez kilka lat jako warsztat. Obecnie od wielu lat budynek jest nieużytkowany i postępują w nim zniszczenia spowodowane przeciekającym pokryciem dachu z płyt eternitowych co wymaga pilnego wykonania w nim remontu dachu wraz z wymianą lub wzmocnieniem uszkodzonych krokwi więźby dachowej i położeniem pokrycia dachowego na powierzchni obejmującej ok.30% powierzchni połaci dachowych.



Widok tych pomieszczeń budynku gospodarczego - w których nie występują uszkodzenia stropu Kleina i sufitu z przeciekającego dachu .



WIDOK USZKODZEŃ STROPU I SUFITU (ZAGRZYBIENIE) O W SZACOWANYM BUDYNKU GOSPODARCZYM WYNIKŁYM Z PRZECIEKAJĄCEGO DACHU – DZIAŁANIE WÓD OPADOWYCH .

Szyna stalowa stropu Kleina jest obecnie zardzewiała i wymaga pilnego odrdzewienia i zabezpieczenia przed korozją.



Zbliżenie na ogniska zagrzybienia na suficie i przyległych ścianach świadczące o przeciekającym dachu .

