

Nr zlecenia DEKRA: NBL(W)/WRO/29560/25/04/24  
Nr zlecenia/szkody: L/1459/2019-CESJA  
Data zlecenia: 24-04-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
VEOLEASING SPÓŁKA AKCYJNA  
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C  
00-843 Warszawa



Rzeczoznawcy: **Przemysław Mielnik (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Stosowice  
**mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

## Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy  
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu  
NBL(W)-MOB-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA  
Nr szkody / zlec. zew.  
Data zlecenia

NBL(W)/WRO/29560/25/04/24  
L/1459/2019-CESJA  
24-04-2025

Zleceniodawca

VEOLEASING SPÓŁKA AKCYJNA  
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa

Właściciel

VEOLEASING SPÓŁKA AKCYJNA  
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C  
00-843 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)  
Producent  
**Model/typ/wersja**

dostawcze do 3,5t  
RENAULT/CARPOL  
Master dCi 170 Energy Euro 6 2299ccm - 170KM 3,5t  
16-19, Master dCi L3 Pack Clim

Nr rejestracyjny  
VIN

GS7075C  
VF1VB000363084109

Data oględzin  
Miejsce oględzin

2025-04-30  
Dolnośląskie, 52-017 Wrocław, Zabrzeńska,  
Wodzisławska 8

### Zestawienie wyników

**Wartość hipotetyczna obiektu netto (kupno)<sup>1</sup> ..... 31 500 zł**

**Dane pojazdu**

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | dostawcze do 3,5t                                       |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0122098                                                 |
| Producent                        | RENAULT/CARPOL                                          |
| Model                            | Master dCi 170 Energy Euro 6 2299ccm - 170KM 3,5t 16-19 |
| Typ                              | Master dCi L3 Pack Clim                                 |
| Rodzaj nadwozia                  | POD                                                     |
| Zabudowa                         | SKO - skrzyniowa z opończą                              |
| Masa własna [kg]                 | 2450                                                    |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 3500                                                    |
| Rozstaw osi 1/2                  | 4332                                                    |
| Rodzaj silnika                   | z zapłonem samoczynnym                                  |
| Układ oczyszczania spalin        | KSC                                                     |
| Pojemność silnika [ccm]          | 2299                                                    |
| Moc silnika [KM/kW]              | 170/125                                                 |
| Skrzynia biegów                  | manualna 6-biegowa                                      |
| Nr rejestracyjny                 | GS7075C                                                 |
| VIN                              | VF1VB000363084109                                       |
| Data 1. rejestracji              | 29-10-2019                                              |
| Data nast. bad. techn.           | 18-01-2026                                              |
| Rok produkcji                    | 2019                                                    |
| Stan licznika [km]               | 621 628 (odczytany)                                     |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | biały/1-warstwowa                                       |

Ogumienie

| Oś | Koło  | Producent, typ                     | Rozmiar             | Profil/Zużycie |
|----|-------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1  | lewe  | Continental,<br>VancoFourSeason 2  | 225/65 R16 112/110R | 6.0 mm         |
| 1  | prawe | Continental,<br>VancoFourSeason 2  | 225/65 R16 112/110R | 6.0 mm         |
| 2  | lewe  | Geyer&amp;hosaja,<br>Gepard Silica | 225/65 R16 112/110Q | 5.0 mm         |
| 2  | prawe | Geyer&amp;hosaja,<br>Gepard Silica | 225/65 R16 112/110Q | 5.0 mm         |

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- |                                                                                               |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Felgi stalowe 16 z ogumieniem                                                              | 8. Poduszka powietrzna kierowcy                                                      |
| 2. Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową                                  | 9. Radio CD/MP3/Bluetooth z USB i wbudowanym wyświetlaczem                           |
| 3. Fotel pasażera podwójny ze składanym oparciem, obrotowym stolikiem i schowkiem w siedzisku | 10. System Start-stop                                                                |
| 4. Klimatyzacja manualna                                                                      | 11. System kontroli toru jazdy (ESC)                                                 |
| 5. Kluczyk centralnego zamka z funkcją selektywnego otwierania drzwi                          | 12. Szyby boczne sterowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy |
| 6. Komputer pokładowy                                                                         | 13. Uchwyt na dokumenty w desce rozdzielczej                                         |
| 7. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                                | 14. Zamek centralny                                                                  |

Wypożyczenie dealerskie

- |                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| 1. Regulator ogranicznik prędkości ..... | 41 zł |
|------------------------------------------|-------|

Wypożyczenie dodatkowe

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Kabina sypialniana dachowa ..... | 2 000 zł |
|-------------------------------------|----------|

**Wartość bazowa pojazdu**

- |                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Wartość bazowa pojazdu (netto/zakup) <sup>1</sup> ..... | 45 285 zł |
|---------------------------------------------------------|-----------|

**Korekty**Pierwsza rejestracja

- |                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Korekta 1. rejestracji .....                     | 936 zł    |
| Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji ..... | 46 221 zł |

Przebieg

- |                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Korekta przebiegu .....                     | -9 179 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie przebiegu ..... | 37 042 zł |

Zabudowa

- |                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Korekta zabudowy .....                     | 3 371 zł  |
| Wartość pojazdu po korekcie zabudowy ..... | 40 413 zł |

Wypożyczenie

- |                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Korekta wyposażenia .....                     | 2 041 zł  |
| Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia ..... | 42 454 zł |

Ogumienie

- |                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Korekta ogumienia .....                     | 125 zł    |
| Wartość pojazdu po korekcie ogumienia ..... | 42 579 zł |

Inne

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Aktualna sytuacja rynkowa (-10,00%) .....         | -3 704 zł         |
| Uszkodzenia, braki, niesprawności (-20,00%) ..... | -7 408 zł         |
| Łącznie inne .....                                | <b>-11 113 zł</b> |
| Wartość pojazdu po korektach innych .....         | 31 466 zł         |

**Wartość pojazdu**

Wartość hipotetyczna przedmiotowego pojazdu w dniu 06-05-2025 wynosi:

**31 500 zł** (netto/zakup)<sup>1</sup>

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL). Określona wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu sprawności podstawowych zespołów pojazdu, które nie zostały wymienione w opisie stanu technicznego pojazdu. W przypadku opisanej niesprawności (jeżeli weryfikacja kosztów była niemożliwa) założono minimalny możliwy koszt usunięcia usterki wraz z kosztem diagnozy.


Data: 06-05-2025

Rzecznik DEKRA:  
Przemysław Mielnik (NEW)  
mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm] |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia      | 50 - 150                                             |
| 2                  | Błotnik przedni lewy  | 50 - 150                                             |
| 3                  | Słupek przedni lewy   | 50 - 150                                             |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | 50 - 150                                             |
| 6                  | Słupek środkowy lewy  | 50 - 150                                             |
| 7                  | Próg lewy             | 50 - 150                                             |
| 9                  | Ściana boczna lewa    | 50 - 150                                             |
| 11                 | Ściana boczna prawa   | 50 - 150                                             |
| 13                 | Słupek środkowy prawy | 50 - 150                                             |
| 14                 | Drzwi przednie prawe  | 50 - 150                                             |
| 15                 | Próg prawy            | 50 - 150                                             |
| 16                 | Słupek przedni prawy  | 50 - 150                                             |
| 17                 | Błotnik przedni prawy | 50 - 150                                             |

Opis stanu technicznego**Nadwozie**

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

**Kabina**

| Nazwa elementu                            | Rodzaj uszkodzenia  | Umiejscowienie |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Krata wlotu powietrza n/lakier. chrom.    | pęknięcie           | Przód          |
| Listwa krawędzi błotnika n/lakier. L      | brak                | Strona lewa    |
| Pokrywa                                   | deformacja, korozja | Przód          |
| Próg P                                    | deformacja          | Strona prawa   |
| Słupek (A) L                              | wgniecenie          | Strona lewa    |
| Zderzak prz. n/lakier. PRZ                | pęknięcie           | Przód          |
| Obudowa lusterka zewnętrznego n/lakier. P | pęknięcie           | Strona prawa   |
| Obudowa lusterka zewnętrznego n/lakier. L | zarysowanie         | Strona lewa    |

**Wnętrze**

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

**Wnętrze kabiny**

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

**Przedział ładunkowy**

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

**Rama/Podwozie**

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

**Zabudowa**

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Jazda próbna/próba ruchowa nie mogła zostać przeprowadzona. Poniżej przedstawiono komentarz: brak akumulatora, brak możliwości uruchomienia pojazdu z zewnętrznego źródła prądu.

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe**

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:**

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd zabrudzony brak możliwości weryfikacji stanu powłoki lakierniczej. Brak akumulatora. brak możliwości uruchomienia pojazdu z zewnętrznego źródła prądu. Prawdopodobnie uszkodzony blok silnika samochodu. Do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

WYCENA HIPOTETYCZNA - określona wartość może być traktowana jako rzeczywista wartość rynkowa pojazdu przy założeniu, że pojazd jest sprawny technicznie i posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji operacji.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód prostopadle dół

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przód prostopadle góra (szyba)



**Fot. 4.**  
Otwarta pokrywa przednia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 6.**  
Przekątna przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Bok praw. prost. część prz. dol.



**Fot. 8.**  
Bok praw. prost. część prz. gór.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 10.**  
Bok praw. prost. część tyl.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 12.**  
Tył prostopadłe dół

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Tył prostopadle góra



**Fot. 14.**  
Spód tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 16.**  
Bok lew. prost. część tyl.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**

Bok lew. prost. część prz. dol.



**Fot. 18.**

Bok lew. prost. część prz. gór.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 20.**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Zestaw wskaźników



**Fot. 22.**  
Deska rozdzielcza

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Konsola środkowa



**Fot. 24.**  
Konsola/półka górna

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 25.**  
Kierownica (na wprost)



**Fot. 26.**  
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**

Widok tyłu wnętrza kabiny



**Fot. 28.**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Koło zapasowe



**Fot. 30.**  
Wnętrze zabudowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
Tabliczka znamionowa zabudowy



**Fot. 32.**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 36.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 38.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40.**  
P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**  
P - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 42.**  
P - deformacja 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**

P - deformacja 2



**Fot. 44.**

P() - deformacja 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**

P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 46.**

P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**

P - pęknięcie 1



**Fot. 48.**

P() - pęknięcie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**

L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 50.**

L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**

L - brak 1



**Fot. 52.**

L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**

L - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 54.**

L - wgniecenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**  
L - wgniecenie 2



**Fot. 56.**  
L() - wgniecenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**

L - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 58.**

L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**

L - zarysowanie 1



**Fot. 60.**

L() - zarysowanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**  
- zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 62.**  
- zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**  
- pęknięcie 1



**Fot. 64.**  
- pęknięcie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**

() - pęknięcie 3



**Fot. 66.**

- zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67.**  
- zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 68.**  
- deformacja 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69.**  
- deformacja 2



**Fot. 70.**  
- korozja 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71.**  
- korozja 2



**Fot. 72.**  
( ) - korozja 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73.**

PRZ - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 74.**

PRZ - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75.**  
PRZ - pęknięcie 1



**Fot. 76.**  
PRZ() - pęknięcie 3

**Arkusz kontrolny**
**Producent**  
**Model**
**RENAULT/CARPOL**  
**Master dCi 170 Energy Euro 6 2299ccm - 170KM 3,5t 16-19**
**Typ/wersja**  
**Nr rejestracyjny**  
**VIN**
**Master dCi L3 Pack Clim**  
**GS7075C**  
**VF1VB000363084109**
**Wartość bazowa pojazdu**
Notowanie (2018) 42 358 zł  
Notowanie (2019) 45 285 zł
**Pierwsza rejestracja**
Data 1. rejestracji 29-10-2019  
Data wyceny 06-05-2025  
Okres eksploatacji [lata] 5,67  
Korekta 1. rejestracji 936 zł  
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 46 221 zł
**Przebieg**
Przebieg normatywny 187 900,00  
Różnica przebiegu -433 728,00  
Wartość korekty -9 179 zł  
  
Korekta przebiegu -9 179 zł  
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu 37 042 zł
**Zabudowa**
Korekta zabudowy ..... 3 371 zł  
Wartość pojazdu po korekcie zabudowy ..... 40 413 zł
**Wypożyczenie dodatkowe**

| Lp. | Opis pozycji               | Wartość wyposażenia w stanie nowym | Wartość wyposażenia z uwzględnieniem amortyzacji | % wartości obiektu |   |
|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---|
| 1   | 2                          | 3                                  | 4                                                | 5                  | 6 |
| 1   | Kabina sypialniana dachowa |                                    | 2 000 zł                                         |                    |   |

**Wypożyczenie**
Korekta wyposażenia ..... 2 041 zł  
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia ..... 42 454 zł
**Ogumienie**
Korekta ogumienia ..... 125 zł  
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia ..... 42 579 zł
**Inne**
Łącznie inne ..... -11 112,57 zł  
Wartość pojazdu po korektach innych ..... 31 466 zł

**Hipotetyczna wartość rynkowa pojazdu 31 500 zł (netto/zakup)<sup>1</sup>**