

Nr zlecenia: 20/12/09/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 12.09.2025

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**VIN: **VR3UPHNKSP5027892**Marka: **PEUGEOT**Nr rejestracyjny: **PZ3G806**Model pojazdu: **208 MR`23 E6d**Nr Info-Ekspert: **029-05041**Wersja: **Allure S&S EAT**Rok produkcji: **2023****Wartość pojazdu brutto (zakup)****68 200 PLN**

Wskazanie drogomierza	4057 km
Data pierwszej rejestracji	31.05.2023
Data ważności badania technicznego	31.05.2026
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1625 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 74kW (101KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38	Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po ruszeniu
2	Antena dachowa w kształcie płetwy rekina	39	Schówek na telefon
3	Automatyczne włączanie reflektorów z czujnikiem zmierzchu	40	Selektor trybów jazdy
4	Czarne błyszczące wykończenie między	41	Siedzenia tylne składane asymetrycznie

	tylnymi światłami		
5	Czarne ziarniste wykończenia w światłach do jazdy dziennej	42	Spojler tylny czarny błyszczący
6	Czujniki parkowania - tył	43	System automatycznego hamowania
7	Deska rozdzielcza pokryta pianką z dekoracją w stylu Carbon, elem z błyszczącej czerni z chromowanymi akcentami	44	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
8	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	45	System Bluetooth
9	Funkcja Mirror Screen	46	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBF
10	Głośniki 6 szt.	47	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
11	Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej	48	System kontroli ciśnienia w oponach
12	Hamulec postojowy elektryczny	49	System kontroli uwagi kierowcy
13	Immobilizer	50	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
14	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	51	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
15	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
16	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	53	System TSM
17	Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem	54	System WiFi
18	Kurtyny powietrzne boczne	55	System wspomagania nagłego hamowania AFU
19	Listwy boczne okien czarne błyszczące	56	Szyba przednia barwiona
20	Lusterka zewnętrzne czarne błyszczące	57	Szyba tylna ogrzewana
21	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	58	Szyby tylne barwione
22	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	59	Szyby tylne przyciemniane
23	Multimedialny Ekran Dotykowy HD 10"	60	Szyby tylne regulowane elektrycznie
24	Oslona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w dolnej części zderzaka	61	Światła do jazdy dziennej LED
25	Oslona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w górnej części	62	Światła tylne LED
26	Oslona wlotu powietrza czarna ziarnista z elementami w kolorze nadwozia	63	Tapicerka z tłoczonej tkaniny LOMSA łączonej ze skórą ekologiczną z przeszyciami w kolorze Quartz
27	Oświetlenie bagażnika	64	Tarcze kół aluminiowe 16" NOMA dwukolorowe diamentowe
28	Oświetlenie wnętrza lampa A-DOME	65	Tuner radiowy cyfrowy DAB
29	Panele przednich drzwi z dekoracją w stylu Carbon i listwą w kolorze błyszczącej czerni z tampo drukiem Quartz	66	Uchwyty asekurujące z tyłu+ z przodu po stronie pasażera
30	Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia	67	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
31	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe z ognicznymi napięcia siedzeń tylnych skrajnych	68	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
32	Podłokietniki przednich i tylnych drzwi ze skóry ekologicznej z przeszyciami w kolorze Quartz	69	Zamek centralny
33	Podsufitka w jasnym kolorze	70	Zderzak tylny z czarnym ziarnistym wykończeniem
34	Poduszka powietrzna kierowcy	71	Zestaw naprawczy opon
35	Poduszka powietrzna pasażera	72	Złącze USB 2 szt. dla pasażerów tylnych siedzeń
36	Poduszki powietrzne boczne	73	Złącze USB typ C 1szt
37	Radio MP3		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa
Filtr p/pyłkowy węglowy wysokiej jakości
- Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D

- 4

Panel 10" wirtualnych zegarów 3D

Reflektory przednie Peugeot Full LED Technology

Kierunkowskazy LED

Reflektory przednie LED

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej LED

Czujnik deszczu
- 5

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Ogranicznik prędkości

Tempomat
- 6

Zagłówki przednie i tylne regulowane

Zagłówki foteli przednich regulowane

Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1

+Lakier metalizowany
- 2

Pakiet Visio Park 1

Czujniki parkowania - przód

Czujniki parkowania - tył

Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KUMHO	195/55	R16	91V	SOLUS 4S HA32	7,0
Przednie prawe:	*KUMHO	195/55	R16	91V	SOLUS 4S HA32	7,0
Tylne lewe:	*KUMHO	195/55	R16	91V	SOLUS 4S HA32	7,0
Tylne prawe:	*KUMHO	195/55	R16	91V	SOLUS 4S HA32	7,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (28 mies.)			67 500 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 789 PLN	po korekcie:	69 289 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 534 PLN	po korekcie:	72 823 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3 641 PLN		
Weryfikacja serwisowa	- 800 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 4 441 PLN	po korektach:	68 382 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 133 PLN	po korekcie:	68 249 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			68 200 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Dnia 10.07.2024 - Zgłoszenie kradzieży pojazdu!

Dnia 03.10.2024 - Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Marcin Szura

Wycena wykonana: Adam Regulski

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc wrzesień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

68200 PLN

(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 12752,85 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
5	Próg	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
6	Dach		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
7	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej	Naklejka reklamowa	

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-90	
2	Dach		100-120	
3	Błotnik przedni	L	90-100	
4	Drzwi przednie	L	80-100	
5	Drzwi tylne	L	90-100	
6	Błotnik tylny	L	100-120	
7	Błotnik przedni	P	80-90	
8	Drzwi przednie	P	70-90	
9	Drzwi tylne	P	70-100	
10	Błotnik tylny	P	90-100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

2	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
3	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Akumulator rozładowany / uszkodzony, silnik uruchomiono po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania. Komunikaty na zestawie wskaźników: kontrolka klucza/serwis, usterka wspomagania kierownicy, usterka układu hamulcowego. Konieczna weryfikacja serwisowa.

**UKŁAD HAMULCOWY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza hamulcowa przednia	L	Korozja		
2	Tarcza hamulcowa przednia	P	Korozja		
3	Tarcza hamulcowa tylna	L	Korozja		
4	Tarcza hamulcowa tylna	P	Korozja		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | KOMUNIKAT USTERKA WSPOMAGANIA KIEROWNICY |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | KOMUNIKAT USTERKA UKŁADU HAMULCOWEGO |

Akumulator rozładowany / uszkodzony, silnik uruchomiono po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania. Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 6 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19




Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89




Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96




Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140




Fot. nr 141




Fot. nr 142




Fot. nr 143



Fot. nr 144




Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158




Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu