

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-491/2025\_EL3HR59

Numer szkody / sprawy SM-491/2025\_EL3HR59  
Nr kalkulacji 8884

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48 B

### DANE POJAZDU - kod EC 0114890

Numer rejestracyjny: EL3HR59  
Numer nadwozia: SAJWA2G74G8V92103  
Marka: JAGUAR  
Model: XJ 15-19  
Typ: XJ 3.0 T LWB AWD Portfolio  
Data pierwszej rejestracji: 01.01.2016  
Rok produkcji: 2015

### WYCENA

Nr wyceny: 8766  
Data wyceny: 28.10.2025  
Wycena na dzień: 28.10.2025  
Wersja bazy danych: 2025.10  
Wartość:

Numer wyceny **8884**  
Data wyceny **28.10.2025**  
Wycena na dzień **28.10.2025**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SM-491/2025\_EL3HR59

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48 B

**DANE POJAZDU - kod EC 0114890**

Numer rejestracyjny / numer VIN EL3HR59 / SAJWA2G74G8V92103  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 01.01.2016 / 117  
Rok produkcji 2015  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 71 560 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 180 300 / -108 740  
Lakier szary metalik  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Dobry  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
Marka JAGUAR  
Model XJ 15-19  
Typ XJ 3.0 T LWB AWD Portfolio  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5  
Okres dostępności 01.05.2015 - 31.05.2018  
Pojemność silnika (ccm) 2995  
Moc kW / KM 250 / 340  
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)  
Układ / liczba cylindrów V / 6  
Skrzynia / liczba biegów A / 8

**WYCENA POJAZDU****Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Korekta na rok produkcji	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN

**Wartość pojazdu (brutto)****PLN**

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Aktywny system ochrony pieszych
- Alarm
- Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu)
- Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dywaniki premium - przód i tył
- Elektryczne domykanie drzwi
- Elektrycznie otwierana / zamykana kłapa bagażnika
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- Elektryczny hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe 19 Aleutian (10-ramienne) z ogumieniem
- Fotele przednie i tylne ogrzewane, wentylowane
- Fotele przednie reg. elektr. 14 kier., pamięć ustaw. kierow., podgrz., wentyl., (przód i tył), masaż
- Fotele przednie z funkcją masażu
- Immobilizer
- Jaguar Smart Key System - uruchamianie pojazdu przy użyciu przycisku Start/Stop
- JaguarDrive Control (tryb normalny, zimowy, dynamiczny)
- JaguarDrive Selector (obrotowy sterownik zmiany biegów)
- JaguarSense - czujniki zbliżeniowe otw. schowek na rękawiczki i zapalające lampki w konsoli dachowej
- Kierownica trójramienna, skórzana, ogrzewana, wielofunkcyjna, z łopatkami zmiany biegów
- Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa
- Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
- Koło zapasowe aluminiowe - 18-cali
- Lakier Uni
- Lampki w drzwiach oświetlające podłóżę
- Lampy adaptacyjne LED ze światłami do jazdy dziennej LED
- Lampy tylne LED
- Lusterka boczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne z lampkami oświetlającymi podłóżę
- Lusterka boczne z pamięcią ustawień
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Nakładki na progi drzwi z logo Jaguar, metalowe
- Ogrzewania tylna szyba z wyłącznikiem czasowym
- Pamięć ustawień fotela kierowcy, lusterek i kolumny kierownicy, 3-pozycyjna
- Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytami na kubki
- Podłokietnik z przodu
- Podsufitka wykończona zamszem
- Podszybie, elementy bocznych drzwi i podłokietnik wyk. skórą Softgrain przeszycwaną podwójnym szwem
- Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
- Roleta szyby tylnej - elektryczna
- Rolety mechaniczne szyb bocznych
- System nagłaśniający Meridian Digital Sound System 380W CD/DVD, MP3, dysk twardej, 14 głośników
- System otwierania/zamykania pojazdu bez użycia kluczyków
- System wspomagający hamowanie awaryjne
- Szyba czołowa i szyby boczne przednie laminowane, akustyczne
- Szyberdach szklany, otwierany elektrycznie
- Szyby tylne przyciemniane
- Tapicerka skórzana Soft Grain, perforowana
- Tempomat
- Trac DSC - system stabilizacji toru jazdy
- Uchwyty na kubki z przodu
- Wspomaganie kierownicy zależne od prędkości jazdy
- Wykończenie wnętrza w drewnie Gloss Figured Ebony
- Wyświetlacz wielofunkcyjny, dotykowy (8-calowy)
- Zawieszenie aktywne
- Zestaw Bluetooth 2.0 do podłączenia telefonu (z możliwością przekazywania dźwięku i obrazu)
- Zestaw do naprawy przebitej opony

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

## Zakup

- |  |     |
|--|-----|
| ● Czujnik monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych                                      | PLN |
| ● Lakier metalik   | PLN |
| ● Lampy w technologii LED ze światłami LED do jazdy dziennej, adaptacyjne, doświetlające zakręty | PLN |
| ● Pakiet systemu wspomagającego parkowanie P12   | PLN |
| □ Asystent parkowania równoległego i wyjazdu z miejsca parkingowego,                             |     |
| □ System kamer wspomagających parkowanie   |     |
| □ Wspomaganie parkowania: rozszerzone z czujnikami parkowania 360                                |     |
| ● System nagł. Meridian Digital Surround Sound System 7.1, 825W CD/DVD, MP3, HDD, 20 głośników   | PLN |
| ● Uniwersalny pilot do otwierania garażu   | PLN |
| ● Wykończenie wnętrza w drewnie Gloss Burr Walnut  | PLN |

SUMA	PLN
<b>CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ</b>	
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-10%)	PLN
• Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN

SUMA	PLN
------	-----

OPONY	Zakup
-------	-------

<b>Oś 1, Opona 1 (lewa), WINDFORCE, 245/45R19</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
<b>Oś 1, Opona 2 (prawa), WINDFORCE, 245/45R19</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
<b>Oś 2, Opona 1 (lewa), WINDFORCE, 275/40R19</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
<b>Oś 2, Opona 2 (prawa), WINDFORCE, 275/40R19</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

## NOTATKI

### Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Pojazd wyprodukowany i przeznaczony na rynek amerykański, sprowadzony jako uszkodzony.

Wpis w dowodzie rejestracyjnym określa rok produkcji pojazdu jako 2016.

Wg tabliczki znamionowej, pojazd wyprodukowany w 09.2015r.

### SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Wyczuwalne wibracje przenoszone na karoserię podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

### PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

### UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [200 – 350 µm],
- błotnik przedni prawy [300 – 1750 µm],
- drzwi przednie prawe [200 – 330 µm],
- drzwi tylne prawe [300 – 450 µm],
- błotnik tylny lewy [150 – 750 µm],
- błotnik tylny prawy [300 – 1700 µm],
- pokrywa komory bagażnika [140 – 200 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – zarysowana,
- błotnik przedni lewy – zarysowany,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- drzwi tylne lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – wgnieciony punktowo,
- błotnik tylny prawy – zarysowany, nakładka plastikowa zmatowiała,
- dach – wgnieciony punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- radioodtwarzacz – możliwość odbioru tylko fal nieparzystych,
- kamera cofania – niesprawna,
- system nawigacji satelitarnej – niesprawny,
- obicie tapicerskie drzwi przednich lewych – przecięte punktowo,
- obicie tapicerskie oparcia fotela kierowcy – porysowane,
- obicie tapicerskie oparcia fotela pasażera – porysowane,
- reflektor lewy – klosz zarysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana,
- zderzak tylny – porysowany, poszycie odkształcone miejscowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obicie tapicerskie słupka tylnego – niedopasowane tapicerką, zamocowane nieprawidłowo (skrzywienie),
- zderzak przedni – pęknięty.

#### WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA  
Andrzej Walewski

**Objaśnienia:**

- \* *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G *bezpłatna opcja wyposażenia*
- A *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*











**JAGUAR LAND ROVER LTD**

MFD DATE **09/15**

GVWR **5291**

GAWR F **2492**

R **2911**

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR  
VEHICLE SAFETY, BUMPER AND THEFT PREVENTION STANDARDS  
IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

VEH IDENT NO

**SAJWA2G74G8V92103**

TYPE **PASSENGER CAR**

PAINT **1AB**

TRIM **PDB**

\*SAJWA2G74G8V92103\*











































































































































