

Wycena numer: 51/DOA/08/22

z dnia: 2022/08/31

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A.

Adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa

Sygnatura akt: 5246582

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2022

Marka: SAAB

Rok produkcji: 2008

Model: 9-3 Sport TiDS MR`08

Wersja: Linear

Nr rejestracyjny: ERA6YN3

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: YS3FB46W781142593



Nr INFO-EKSPERT	032-00631
Data pierwszej rejestracji	2008/05/24, (w Polsce: 2015/11/02)
Data ważności badania technicznego	2022/07/31
Wskazanie drogomierza	359868 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/05/24-22/08/31)	171 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	YS3
Dop. masa całkowita	2030 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Oznaczenie silnika	Z19DTH
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1910 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

10000 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna

WYCENA Nr: 51/DOA/08/22

z dnia: 2022/08/31

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A.

Adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa

Sygnatura akt: 5246582

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2022

Marka: SAAB

Rok produkcji: 2008

Model: 9-3 Sport TiDS MR`08

Wersja: Linear

Nr rejestracyjny: ERA6YN3

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: YS3FB46W781142593

Nr INFO-EKSPERT	032-00631
Data pierwszej rejestracji	2008/05/24, (w Polsce: 2015/11/02)
Data ważności badania technicznego	2022/07/31
Wskazanie drogomierza	359868 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/05/24-22/08/31)	171 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	YS3
Dop. masa całkow.	2030 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Oznaczenie silnika	Z19DTH
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1910 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2008.02-2008.06)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	24	Podłokietnik centralny przedni
2	Antena radiowa w szybie tylnej	25	Podłokietnik siedzeń tylnych
3	Deska rozdzielcza z funkcją Night Panel	26	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Filtr p/pyłkowy	27	Schówek chłodzony
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	28	Siedzenia tylne dzielone
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	29	Sterowanie systemem audio w kierownicy
7	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	30	Sterowanie telefonem w kierownicy
8	Fotel pasażera z regulacją wysokości	31	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich
9	Immobilizer	32	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
10	Instalacja do telefonu GSM z zestawem głośnomówiącym	33	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	34	System kontroli trakcji TCS
12	Kolumna kierownicy regulowana	35	System wspomagania nagłego hamowania
13	Koła tylne skrętne	36	System zapobiegający zarzucaniu tyłu pojazdu

14	Koło zapasowe dojazdowe	37	przy hamowaniu CBC
15	Komputer pokładowy	38	Szyby atermiczne
16	Kurtyny powietrzne boczne	38	Światła z regulacją kąta pochylenia
17	Nakładki ozdobne progów	39	Tapicerka skórzano-tekstylina
18	Napinacze pasów bezpieczeństwa tylnych skrajnych siedzeń	40	Tarcze kół stalowe 16"
19	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	41	Wspomaganie układu kierowniczego
20	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	42	Zagłówki foteli przednich aktywne
21	Obrotomierz	43	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
22	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	44	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	45	Zderzaki w kolorze nadwozia
		46	Zegar cyfrowy

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica, dźwignie zmiany biegów i hamulca pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	* Audio Saab Infotainment + Premium 70	- 45

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany	109
2	Lakier metalizowany	382
3	Pakiet Function Komputer podróży Wycieraczki z czujnikiem deszczu Tempomat Czujniki parkowania	159
4	Pakiet Sport Światła p/mgielne przednie Spryskiwacze reflektorów Tarcze kół aluminiowe 16"	470
5	+ Radioodtwarzacz PIONEER FH-X700BT (CD, USB, Bluetooth)	158
6	Reflektory bi-ksenonowe	235

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	KLEBER 215/55 R16 93H KRISALP HP2 TL	4,5	62
Przednie prawe:	KLEBER 215/55 R16 93H KRISALP HP2 TL	4,5	62
Tylne lewe:	KLEBER 215/55 R16 93H KRISALP HP2 TL	6,0	43
Tylne prawe:	KLEBER 215/55 R16 93H KRISALP HP2 TL	6,0	43

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (171 mies.)	17 800 PLN
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	- 45 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 513 PLN

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 2 836 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 47 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 6 406 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1,0	- 164
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	- 821
Aktualność badań technicznych	-1,0	- 164
Indywidualny zakup za granicą (z UE)	-0,5	- 82
Brak pełnej dok. serwis. + serwisowanie	-1,5	- 246
Uszkodzenia, usterki, braki, wady, postój	-30,0	-4 929

KOMENTARZ

Ogłędzin pojazdu dokonano we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8. Podczas ogłędzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 1 kluczyk (z uszkodzoną obudową)

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Brak książki serwisowej, brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza - ostatni z dnia 31.07.2021r przy wskazaniach drogomierza 334500 km.

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Stwierdzono nieznacznie podwyższoną głośność pracy i dymienie (dym koloru czarnego). Praca na biegu jałowym jest równomierna. Stwierdzono ślady nieznacznych przepoceń i przedmuchów oleju na elementach silnika i osprzętu. Elementy osprzętu silnika pracują z podwyższoną głośnością (w tym elementy układu sprzęgła i/lub koła zamachowego). Powiększone jest zużycie elementów układu sprzęgła i/lub koła zamachowego - hałaśliwa praca, wibracje i drgania. Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy, na obudowie ślady nieznacznych nieszczelności. Ogłędziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Stwierdzono wyczuwalne luzy w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Elementy układu hamulcowego - zauważalne zużycie, tarcze pokryte korozją powierzchniową. Opony kół osi przedniej - zużyte nierównomiernie.

III. Karoseria / nadwozie.

Stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych. Grubość powłoki lakierowej na pokrywie komory silnika do 110 µm, na błotniku przednim lewym do 180 µm i prawym do 150 µm, na drzwiach przednich lewych do 470 µm i prawych do 200 µm, na drzwiach tylnych lewych do 220 µm i prawych do 1,45 mm, na błotniku tylnym lewym do 1,41 mm i prawym do 2,05 mm, na pokrywie komory bagażnika do 300 µm i na dachu do 110 µm. Kilka elementów lakierowanych karoserii - z widocznymi różnicami odcieni koloru powłoki lakierowej.

IV. Stwierdzone w trakcie ogłędzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu) :

- prawie wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- prawie wszystkie elementy obblachowania zewnętrznego karoserii pojazdu posiadają uszkodzenia w postaci punktowych wgnieceń i/lub dokszałceń powierzchni (o różnym stopniu intensywności występowania)
- kilka elementów obblachowania zewnętrznego karoserii pojazdu posiada uszkodzenia w postaci punktowych ognisk i/lub skupisk korozji (o różnym stopniu intensywności występowania i różnym stopniu zaawansowania procesów korozyjnych)

Ponadto :

- akumulator - częściowo rozładowany
- olej silnikowy - zbyt duża ilość na mierniku/„bagniecie”
- zderzak przedni - nieznaczne odkształcenie, porysowania, otarcia i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- osłona pod silnikiem i osłona dolna zderzaka przedniego - z uszkodzeniami
- reflektor przedni lewy - zmatowienie i odbarwienie klosza, nie działa żarnik ksenonowy
- reflektor przedni prawy - zmatowienie i odbarwienie klosza
- układ klimatyzacji - nie działa, do weryfikacji warsztatowej
- pokrywa komory silnika - porysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej, miejscowe ogniska korozji (pod powłoką lakierową)
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika - uszkodzona
- szyba czołowa - porysowania, niewielkie i punktowe uszkodzenia
- poszycie dachu - porysowania powłoki lakierowej
- błotnik przedni lewy - miejscowe uszkodzenia powłoki lakierowej, ślady po lakierowaniu i naprawach, punktowe wgniecenie, ogniska korozji
- drzwi przednie, lewe - niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej, ślady po lakierowaniu i naprawach
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, lewego - niewielkie otarcie, na podstawie uszkodzenia powłoki
- nakładka zewnętrzna poszycia progu lewego - wgniecenie i odkształcenie, porysowania i ubytki powłoki lakierowej
- drzwi tylne lewe - niewielkie ubytki powłoki lakierowej i ślady po lakierowaniu
- błotnik tylny lewy - ślady po lakierowaniu i naprawach, niewielkie i punktowe wgniecenie, ogniska korozji
- zderzak tylny - nieznaczne odkształcenie, otarcia/uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej
- elementy układu wydechowego - z ogniskami korozji
- elementy podwozia - część z ogniskami korozji
- pokrywa komory bagażnika - zarysowania powłoki lakierowej, niewielkie ślady po naprawie i lakierowaniu, na krawędzi dolnej ognisko korozji
- wnętrze komory bagażnika - zabrudzenia, poplamienia wykładzin tapicerowanych, otarcia i zabrudzenia elementów wykonanych z tw. sztucznych
- w bagażniku znajdują się 2 używane, 12-to letnie opony, zużyte nierównomiernie - bez wartości rynkowej
- podłoga bagażnika - miejscami ogniska korozji
- błotnik tylny prawy - ślady po lakierowaniu i naprawach, większe wgniecenia poszycia oraz otarcia i uszkodzenia powłoki lakierowej, ogniska korozji
- drzwi tylne prawe - niewielkie zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, wgniecenie punktowe, odkształcona listwa podszybowa
- nakładka zewnętrzna poszycia progu prawego - niewielkie zarysowania
- drzwi przednie, prawe - nieznaczne zarysowania powłoki lakierowej, miejscowe wgniecenia poszycia
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, prawego - niewielkie uszkodzenia, na podstawie odbarwienia
- błotnik przedni, prawy - miejscowe uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, początki procesów korozyjnych
- obręcze kół pojazdu - z otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi, zabrudzeniami
- wnętrze pojazdu - zabrudzone
- wykładzina podłogowa - zabrudzenia i plamy
- wykładziny wewnętrzne drzwi - nieznaczne zabrudzenia i otarcia

- poszycia tapicerskie foteli przednich - miejscowe zabrudzenia i plamy (odkształcenia i uszkodzenia na siedzisku fotela kierowcy)
- koło kierownicy - „wytarcia” materiału
- gałka / miszka osłaniający dźwigni zmiany biegów - „wytarcia” i uszkodzenia materiału
- kanapa tylna - zabrudzenia, poplamienia, niewielkie odkształcenia
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - z zabrudzeniami
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość paliwa
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość płynu układu spryskiwaczy
- sygnalizowana jest usterka układu „poziomowania” reflektorów przednich
- sygnalizowana jest usterka żarówek oświetlenia zewnętrznego
- do pojazdu dołączono tylko 1 kluczyk
- stwierdzono braki w wyposażeniu podstawowym pojazdu (narzędzia, trójkąt, gaśnica, podnośnik)
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

10000 PLN

(słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2022 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 51/DOA/08/22

z dnia: 2022/08/31

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2022

Marka: SAAB

Rok produkcji: 2008

Model: 9-3 Sport TiDS MR`08

Wersja: Linear

Nr rejestracyjny: ERA6YN3

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy























