EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM" SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ RZESZÓW

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

35-111 RZESZÓW, ul. Wyspiańskiego 2, tel./fax 17 853 33 44, 853 96 96,

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: rzeszow@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH - EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO 9001:2000

OPINIA Nr: 76/2021/Du z dnia: 2021/02/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Stanisław Duda

Zleceniodawca: Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego

Adres: ul. Kilińskiego 89A, 22-400 Zamość

Właściciel: Andrzej MYKYTOWICZ

Adres: ul. Polna 8, 37-200 Przeworsk

Drugi właściciel: Marta MOKYTOWYCZ

Adres: ul. Czarnieckiego 21, 37-200 Przeworsk

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2021

Marka: VOLKSWAGEN Model pojazdu: Passat GP 1.9 TDI MR`00

Wersja: Comfortline Nr rejestracyjny: RPZ 19467 Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: WVWZZZ3BZ4E311814

Nr INFO-EKSPERT	040-01769
Data pierwszej rejestracji	2004/05/03, (w Polsce: 2008/12/01)
Data ważności badania technicznego	2021/10/08
Wskazanie drogomierza	326825 km
Okres eksploatacji pojazdu (04/05/03-21/02/10)	201 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	3B6
Dop. masa całk.	2000 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Oznaczenie silnika	AVF | AWX
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1896 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2004.01-2004.07)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	19	Skrzynia biegów manualna 6-stopniowa
2	Antena radiowa dachowa	20	Sygnalizacja otwartych drzwi
3	Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego	21	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
4	Fotele przednie z regulacją wysokości	22	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Głośniki 4 szt.	23	System wspomagania nagłego hamowania
6	Immobilizer	24	Szyba przednia z pasem p/słonecznym
7	Klimatyzacja Climatronic	25	Szyby atermiczne
8	Kolumna kierownicy regulowana	26	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
9	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	27	Światło dodatkowe STOP

Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni "rzeczoznawcy-PZM" SA z siedzibą w Warszawie, ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 000 002 8455
NIP 526-020-55-46, wysokość kapitału zakładowego wynosi 507 250 złotych, kapitał został w pełni opłacony

10 Napinacze przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa
11 Oparcie siedzeń tylnych dzielone
12 Pas bezpieczeństwa tylny środkowy statyczny
13 Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
14 Poduszka powietrzna kierowcy
15 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
16 Przygotowanie do montażu radia
17 Relingi dachowe
18 Roleta do bagażnika
28 Tablica rozdzielcza z regulacją oświetlenia
29 Tapicerka z weluru
30 Tarcze kół stalowe 6Jx15 opony 195/65
31 Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
32 Wspomaganie układu kierowniczego
33 Zagłówki siedzeń tylnych 2 szt.
34 Zamek centralny zdalnie sterowany
35 Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	145
2	Odtwarzacz płyt CD	40
3	Poduszki powietrzne boczne przednie	100
4	+Radioodtwarzacz	70
5	Światła p/mgielne przednie	31
6	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55	301
7	Tempomat	51
8	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt. (dopłata)	25
9	Zmieniarka CD	73

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DĘBICA 205/60 R16 96H XL FRIGO HP2 TL		50
Przednie prawe:	DĘBICA 205/60 R16 96H XL FRIGO HP2 TL		50
Tylne lewe:	DĘBICA 205/60 R16 96H XL FRIGO HP2 TL		50
Tylne prawe:	DĘBICA 205/60 R16 96H XL FRIGO HP2 TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W toku przeprowadzonych oględzin stwierdzono: stan techniczny samochodu odpowiedni do okresu ekspolatacji i przebiegu, wgniecenie prawego przedniego błotnika, uszkodzone oparcie i przepalenie tapicerki siedliska fotela kierowcy, samochód po naprawie blacharsko lakierniczej, układ oczyszczania spalin wymaga naprawy.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (201 mies.) ..... **9 800 PLN**

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE ..... **836 PLN**

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG ..... **- 302 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 311 100 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 15 725 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -2,83%.

KOREKTY RÓŻNE ..... **- 1 549 PLN**

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 516

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. Wgniecenie prawego przedniego błotnika, uszkodzone oparcie i przepalenie tapicerki siedliska fotela kierowcy, samochód po naprawie blacharsko lakierniczej

Niesprawny układ oczyszczania spalin	-10,0	-1 033

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

8800 PLN

(słownie: osiem tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 1645,53 PLN

2867 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO Oddział Rzeszów mgr inż. Stanisław Duda RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY Ministerstwa Infrastruktury NR RS 001723 Certyfikat CCRS Nr 698/20

Wycenę sporządził:

EKSPERCI TECHNICZNO MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY PZM" S.A. ul. Kochanowskiego 45 ... Warszawa NIP ... ODDZIAŁ RZESZÓW 35-111 Rzeszów, ... tel. 853-38-44, fax 853-38-33

..... pieczęć .....

Dnia 10.02.2021 r.