

Nr zlecenia DEKRA: NBL(W)/WRO/36513/25/05/20
Nr zlecenia/szkody: L/1094/2022
Data zlecenia: 20-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
VEOLEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa



Rzeczoznawca: **Witold Zinkowski (NEW)**
DEKRA Polska - O. Sulejówek
Rzeczoznawca Weryfikator: **Marcin Lalik**
Centrala DEKRA Polska

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
NBL(W)-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia

NBL(W)/WRO/36513/25/05/20
L/1094/2022
20-05-2025

Zleceniodawca

VEOLEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa

Właściciel

VEOLEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody terenowe
HYUNDAI
Tucson 20-24, Tucson 1.6 T-GDi 48V Smart 2WD DCT

Nr rejestracyjny
VIN

DW8SK30
TMAJC81BGMJ163443

Data oględzin
Miejsce oględzin

2025-05-26
Mazowieckie, 04-857 Warszawa, Mrówcza, mrówcza 79

Zestawienie wyników

Wartość obiektu brutto (kupno)¹ 95 700 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0147530
Producent	HYUNDAI
Model	Tucson 20-24
Typ/wersja	Tucson 1.6 T-GDi 48V Smart 2WD DCT
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1551
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2100
Rozstaw osi 1/2	2680
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1598
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	DW8SK30
VIN	TMAJC81BGMJ163443
Data 1. rejestracji	20-05-2022
Data nast. bad. techn.	20-05-2025
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	64 447 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/2-warstwowa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Continental, WinterContact TS 850 P XL FR	235/55 R18 104V	35 %
	lewe	Continental, WinterContact TS 850 P XL FR	235/55 R18 104V	35 %
tylna	prawe	Continental, WinterContact TS 850 P XL FR	235/55 R18 104V	35 %
	lewe	Continental, WinterContact TS 850 P XL FR	235/55 R18 104V	35 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS+ESC
2. Asystent inteligentny ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA)
3. Asystent podążania po pasie ruchu (LFA)
4. Asystent ruszania pod górę (HAC)
5. Asystent stabilizacji przyczepy (TSA)
6. Asystent unikania kolizji czołowych, z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
7. Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)
8. Automatyczne włączanie świateł
9. Blokada dzięcięca drzwi tylnych
10. Czujnik deszczu
11. Czujniki odległości przy parkowaniu, tył
12. DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia
13. Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
14. El. podnoszenie szyb, przód
15. Felgi aluminiowe 18", z ogumieniem 235/55
16. Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
17. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
18. Fotel pasażera z regulacją wysokości
19. Fotele przednie z funkcją podgrzewania
20. Funkcja automatycznego odparowywania szyb
21. Funkcja wyboru trybu jazdy
22. Gazetowniki w oparciach foteli przednich
23. Gniazdo 12V w bagażniku
24. Gniazdo 12V w konsoli centralnej
25. Gniazdo USB (x2) dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń
26. Gniazdo USB w konsoli centralnej
27. Głośniki w drzwiach, przód i tył
28. Głośniki wysokotonowe
29. Haczyki do mocowania bagażu
30. Hamulec pokolizyjny (MCB)
31. Hamulec postojowy - elektryczny z funkcją Auto Hold
32. Immobilizer
33. Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
34. Kanapa tylna, składana w proporcji 40:20:40
35. Kanapa tylna, składana za pomocą dźwigni od strony bagażnika
36. Kierownica pokryta skórą
37. Kierownica z funkcją podgrzewania
38. Kierownica ze sterowaniem radia
39. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
40. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
41. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
42. Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
43. Lakier uni
44. Lusterka boczne składane elektrycznie
45. Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane
46. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
47. Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami
48. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
49. Nawiew klimatyzacji dla drugiego rzędu siedzeń
50. Ogranicznik prędkości
51. Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera rozsuwane, z lusterkami i oświetleniem
52. Oświetlenie bagażnika
53. Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu
54. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód
55. Poduszka powietrzna centralna
56. Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
57. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
58. Podłokietnik centralny z uchwytami na napoje
59. Port USB do ładowania
60. Reflektory halogenowe (mijania i drogowe)
61. Relingi dachowe
62. Roleta przestrzeni bagażowej
63. Schowek w podłodze bagażnika
64. Spoiler tylny z trzecim światłem Stop LED
65. System Bluetooth z obsługą komend głosowych
66. System monitorowania ciśnienia w oponach
67. System monitorujący poziom koncentracji kierowcy (DAW)
68. System multimedialny, z ekranem dotykowym 8", DAB, łączność z AppleCarPlay oraz Android Auto
69. System ostrzegania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA)
70. System ratunkowy eCall
71. Szyba czołowa akustyczna
72. Szyba tylna z funkcją podgrzewania i wyłącznikiem czasowym
73. Szyby boczne tylne przyciemniane
74. Tapicerka materiałowa
75. Tempomat
76. Uchwyty ISOFIX na tylnej kanapie
77. Wiązka do haka holowniczego
78. Zagłówki z regulacją wysokości, przód i tył
79. Zamek centralny
80. Zegary cyfrowe, z kolorowym wyświetlaczem 10,25"
81. Zestaw do naprawy przebitej opony
82. Światła do jazdy dziennej LED
83. Światła pozycyjne LED
84. Światła przeciwmgielne, tył

Wypożyczenie dealerskie

1. Lakier metalizowany	770 zł
2. Pakiet Navi	2 130 zł
Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	
System multimedialny z naw. satelitarną, ekran dotykowy 10.25", DAB, Bluelink, AppleCarPlay, AndroidAuto	

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)¹ 92 800 zł

KorektyWypożyczenie

Korekta wyposażenia	2 900 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	95 700 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	504 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	96 204 zł

Inne

Ważność badania technicznego (-0,50%) -464 zł

Łącznie inne	-464 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	95 740 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

95 700 zł (brutto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 07-07-2025

Rzecznik DEKRA:
Witold Zinkowski (NEW)


Ekspertyza została zweryfikowana przez Centralę DEKRA Polska
Rzecznik Weryfikator
Marcin Lalik

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

strona 4/18

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	110 - 120
2	Błotnik przedni lewy	80 - 90
4	Drzwi przednie lewe	80 - 90
8	Drzwi tylne lewe	80 - 90
9	Ściana boczna lewa	90 - 100
10	Pokrywa/klapa tylna	90 - 100
11	Ściana boczna prawa	90 - 100
12	Drzwi tylne prawe	90 - 100
14	Drzwi przednie prawe	70 - 80
17	Błotnik przedni prawy	70 - 80

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Stan techniczny układu kierowniczego

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Immobilizer.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:
2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych.

Pojazd przedstawiono do oględzin w stanie zabrudzonym z zewnątrz. W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń (ukrytych), których ujawnienie nie było możliwe w czasie oględzin.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.




Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.




Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Dowód rejestracyjny str. 1.



Fot. 18.
Dowód rejestracyjny str. 2.

Arkusz kontrolny

Producent	HYUNDAI
Model	Tucson 20-24
Typ	Tucson 1.6 T-GDi 48V Smart 2WD DCT
Nr rejestracyjny	DW8SK30
VIN	TMAJC81BGMJ163443

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2021)	86 700 zł
Notowanie (2022)	92 800 zł
Notowanie (2023)	99 000 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	2 900 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	95 700 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	504 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	96 204 zł

Inne

Łącznie inne	-464,00 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	95 740 zł

Wartość rynkowa pojazdu 95 700 zł (brutto/zakup)¹