

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-342/2025_SK196VS

Numer szkody / sprawy SM-342/2025_SK196VS
Nr kalkulacji 8590

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0122303

Numer rejestracyjny: SK196VS
Numer nadwozia: VF7VFAHKKM7849807
Marka: CITROEN
Model: Jumpy 2.0 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 122KM 2,9/3,1t 16-21
Typ: Jumpy 2.0 BlueHDi M 3,1t Club
Data pierwszej rejestracji: 17.01.2022
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8473
Data wyceny: 09.07.2025
Wycena na dzień: 09.07.2025
Wersja bazy danych: 2025.07
Wartość:

Numer wyceny **8590**
 Data wyceny **09.07.2025**
 Wycena na dzień **09.07.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-342/2025_SK196VS

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0122303 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK196VS / VF7VFAHKKM7849807
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	17.01.2022 / 42
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	154 821 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	126 000 / 28 821
Lakier	biały uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	CITROEN
Model	Jumpy 2.0 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 122KM 2,9/3,1t 16-21
Typ	Jumpy 2.0 BlueHDi M 3,1t Club
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 3
Okres dostępności	01.07.2016 - 31.12.2021
Pojemność silnika (ccm)	1997
Moc kW / KM	90 / 122
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 100
Masa własna / ładowność	1 670 / 1 430
Rozstaw osi 1 / 2	3 275 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.07)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Korekta na rok produkcji	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 4 HP (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetery)
- AFU (system wspomagania hamowania awaryjnego)
- Czujniki parkowania - tył
- Drzwi boczne prawe przesuwne, nieoszkłone
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieoszkłone
- ESP + ASR
- Felgi stalowe 16 szare z półkołpakami w kolorze czarnym z ogumieniem
- Fotel kierowcy i fotel pasażera - dwa pojedyncze + Pakiet Ergonomiczny
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości i regulacją lędźwiową
- Hill Assist (system wspomagania ruszania na wzniesieniu)
- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
- Kierunkowskazy boczne (niezintegrowane z lusterkami)
- Kierunkowskazy w reflektorach przednich
- Klimatyzacja manualna
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane
- Monitoring koncentracji kierowcy (Coffee Break Alert, licznik czasu)
- Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona tworzywem TPO
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Przegroda stała blaszana
- Schowek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny otwarty
- Schowek pod fotelem pasażera
- Schowek podwójny po stronie pasażera
- Schowki w przednich drzwiach
- System radiowy RD6 + Bluetooth
- System Start/Stop
- Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna
- Szyby boczne regulowane elektrycznie, sekwencyjne
- Światła do jazdy dziennej
- Światła tylne (2x światła przeciwmgielne, 2x światła cofania)
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (góra czarna, dół szary) schowek w części centralnej
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki, lusterka boczne, klamki i listwy boczne w kolorze czarnym
- Zegary analogowe z wyświetlaczem LCD picto

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lusterka boczne sterowane, składane i ogrzewane elektrycznie (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-10%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 215/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 215/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 215/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 215/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Poziom płynu chłodzącego poniżej stanu minimum.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Nadwozie z reklamą firmową.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni prawy – zarysowane,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, listwa ochronna zarysowana,
- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- drzwi przesuwne prawe – odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik tylny prawy – zarysowany,
- drzwi skrzydłowe tylne – zarysowane, zawiasy skorodowane, powgniatane po stronie wewnętrznej,
- próg prawy – odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – zarysowany,
- zderzak tylny – porysowany,
- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- ściana działowa – powgniatana, porysowana,
- obudowy wnęk kół tylnych (lewego oraz prawego) – powgniatane, porysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obicie tapicerskie drzwi przesuwnych prawych – połamane,
- obicia tapicerskie ścian przestrzeni ładunkowej – połamane,
- obicia tapicerskie drzwi skrzydłowych tylnych – połamane.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika







2025/07/08



2025/07/08





































































































































