

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-366/2025_W0WIDO

Numer szkody / sprawy SM-366/2025_W0WIDO
Nr kalkulacji 8580

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0151539

Numer rejestracyjny: W0WIDO
Numer nadwozia: ZFA25000002U86600
Marka: FIAT
Model: Ducato Maxi MultiJet3 Power Euro 6 2184ccm - 160KM 3,5t 21-22
Typ: Ducato Maxi MJ L3H2
Data pierwszej rejestracji: 22.04.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8463
Data wyceny: 30.07.2025
Wycena na dzień: 25.07.2025
Wersja bazy danych: 2025.07
Wartość:

Numer wyceny **8580**
 Data wyceny **30.07.2025**
 Wycena na dzień **25.07.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-366/2025_W0WIDO

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0151539 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	W0WIDO / ZFA25000002U86600
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	22.04.2022 / 39
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	88 487 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	132 600 / -44 113
Lakier	szary uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	FIAT
Model	Ducato Maxi MultiJet3 Power Euro 6 2184ccm - 160KM 3,5t
Typ	Ducato Maxi MJ L3H2
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.07.2021 - 31.10.2022
Pojemność silnika (ccm)	2184
Moc kW / KM	118 / 160
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 150 / 1 350
Rozstaw osi 1 / 2	4 035 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.07)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Drzwi tylne bez szyby
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową i podłokietnikiem
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Przegroda stała bez szyby

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Deska rozdzielcza Techno (V)	PLN
• Kamera cofania (V)	PLN
• Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane (V)	PLN
• Klimatyzacja automatyczna (V)	PLN
• Lakier szary Lanzarote (V)	PLN
• Listwy plastikowe ochronne na przednich nadkolach (V)	PLN
• Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane (V)	PLN
• Ładowarka do smartfona, bezprzewodowa (V)	PLN
• Półka pod sufitem (V)	PLN
• Radio 7" z bluetooth, dab, carplay, android auto (V)	PLN
• System bezkluczykowego dostępu (V)	PLN
• Szyba przednia podgrzewana (V)	PLN
• Światła do jazdy dziennej LED (V)	PLN
• Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami (V)	PLN
• Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów (V) (G)	PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN
-------------------------------------	-----

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), NEXEN, 215/75R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), NEXEN, 215/75R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 215/75R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	9
Zużycie [%]:	22
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 215/75R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	9
Zużycie [%]:	22
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.
Silnik uruchomiono.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.
Zmiana biegów – trudna.
Poziom płynu chłodzącego poniżej stanu minimum.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – listwa ochronna zarysowana,
- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – wgniecione punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- słupek środkowy prawy – porysowany,
- drzwi przesuwne prawe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- poszycie boku lewego – porysowane,
- poszycie boku prawego – porysowane,
- drzwi skrzydłowe tylne – zarysowane, wgniecione,
- próg lewy – zarysowany,
- próg prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone, nieprzyjemny zapach,
- obicie skórzane wieńca koła kierownicy – wytarte,
- przestrzeń ładunkowa – ślady intensywnej eksploatacji,
- ściana działowa – powgniatana, porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – połamana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*



































































































