

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-198/2025_SK647VX

Numer szkody / sprawy SM-198/2025_SK647VX
Nr kalkulacji 8347

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0117819

Numer rejestracyjny: SK647VX
Numer nadwozia: WBALS010500Z87164
Marka: BMW
Model: X5 [F15/F85] 13-18
Typ: X5 xDrive25d
Data pierwszej rejestracji: 16.05.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8230
Data wyceny: 05.05.2025
Wycena na dzień: 05.05.2025
Wersja bazy danych: 2025.05
Wartość:

Numer wyceny **8347**
 Data wyceny **05.05.2025**
 Wycena na dzień **05.05.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-198/2025_SK647VX

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0117819 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN SK647VX / WBALS010500Z87164
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 16.05.2018 / 84
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 115 203 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 148 200 / -32 997
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka BMW
 Model X5 [F15/F85] 13-18
 Typ X5 xDrive25d
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.08.2015 - 31.12.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1995
 Moc kW / KM 170 / 231
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05) PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
 - Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne
- Aktywne zagłówki z przodu
- Asymetrycznie dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (40:20:40)
- Asystent hamowania
- Atrapa chłodnicy z czarnym grillem
- Automatyczna skrzynia biegów Steptronic, 8-biegowa
- Automatyczne oświetlenie konsoli centralnej z przodu, płynne włączanie i wyłączanie
- Automatyczne otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Condition Based Service, system monitorujący stan zużycia eksploatacyjnego
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu
- Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją światel mijania
- Czujnik kolizji
- Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył
- Dodatkowe gniazda 12V
- Dynamiczne światła stop
- Dywaniki welurowe
- Elektryczne podnoszenie/opuszczanie szyb przednich i tylnych
- Felgi aluminiowe 18 Double Spoke 446 z ogumieniem
- Fotele przednie standardowe, częściowo regulowane elektrycznie
- Funkcja deaktywacji poduszki powietrznej pasażera
- Funkcja Follow-Me-Home
- Gniazdo AUX-IN
- Immobilizer
- Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe)
- Kierownica sportowa, skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
 - Kluczyk ze zintegrowanym pilotem radiowym z pełnym opuszczaniem i podnoszeniem szyb i otw. bagażnika
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie
- Lakier uni
- Listwy ozdobne, oksydowane srebro, ciemny mat
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania
- Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX
- Oświetlenie powitalne
- Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100 000 km
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Podłokietnik środkowy z tyłu z dwoma uchwytami na napoje
- Podświetlenie przestrzeni na nogi z przodu
- Pojedyncze końcówki układu wydechowego w kształcie trapezu, z lewej i prawej strony
- Przycisk Start/Stop
- Radio BMW Professional
- Reflektory LED
- Relingi dachowe czarne
- Servotronic
- Spryskiwacze reflektorów
- System alarmowy sterowany pilotem radiowym
- System dynamicznej kontroli trakcji DTC
- Systemy asystujące kierowcę
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Światła przeciwmgielne diodowe
- Tapicerka materiałowa Twill
- Tempomat z funkcją hamowania
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie funkcji
- Układ kontroli zjazdu ze stoku
- Ustawienia Personal Profile z pamięcią w kluczyku
- Wskaźnik uszkodzenia opony Runflat
- Zestaw głośników o mocy 100W z 6 głośnikami
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth z rozszerzonym zakresem funkcji (Office)
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze złączem USB

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|---|-----|
| • Aktywna wentylacja foteli przednich (V) | PLN |
| • Asystent jazdy w korku (V) (G) | PLN |
| • Asystent światel drogowych (V) | PLN |
| • Automatyczna sportowa skrzynia biegów Steptronic, 8-biegowa (V) | PLN |
| • ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive) (V) | PLN |
| • Felgi aluminiowe 20 Double Spoke 469 M z ogumieniem (V) | PLN |
| • Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie (V) | PLN |
| • Fotele przednie ogrzewane (V) | PLN |
| • Kierownica sportowa M (V) | PLN |
| • Lakier metalizowany (V) | PLN |

● Listwy ozdobne, aluminium Hexagon (V) (G)	PLN
● Obramowania Shadow Line Individual, wysoki połysk (V)	PLN
● Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat (V)	PLN
● Pakiet aerodynamiczny M (V) (G)	PLN
● Pakiet Connected plus (V)	PLN
□ Asystent parkowania	
□ Concierge Services (Serwis Informacyjny)	
□ Kamera cofania	
□ Real Time Traffic Information	
□ Remote Services (Usługi zdalne)	
□ System nawigacji satelitarnej Professional z 10,2-calowym ekranem	
□ Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym	
● Pakiet dla palących (V)	PLN
● Pakiet sportowy M (V)	PLN
● Podsufitka Individual w kolorze antracytowym (V)	PLN
● Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa (V) (G)	PLN
● Polska wersja językowa (V) (G)	PLN
● Przyciemniane szyby: tylna i boczne tylne (V)	PLN
● Reflektory adaptacyjne diodowe (V)	PLN
● Regulacja elektryczna podparcia lędźwiowego w fotelach przednich (V)	PLN
● Relingi dachowe BMW Individual Shadow Line (V)	PLN
● Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową (V)	PLN
● Systemy asystujące kierowcę Plus (V)	PLN
● Tapicerka skórzana Dakota (V)	PLN
● Torba na narty lub snowboard (V)	PLN
● Zestaw Hi-Fi z 9 głośnikami i wzmacniaczem 205W (V)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

Zakup

● Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-3%)	PLN
● Konieczność naprawy pojazdu (-8%)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY

Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 255/55R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 255/55R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 255/55R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 255/55R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Akumulator silnie rozładowany”.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi tylne lewe [170 – 210 µm],

- błotnik tylny lewy [140 – 150 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – nakładka plastikowa zarysowana,
- błotnik przedni prawy - nakładka plastikowa zarysowana,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, z ogniskami korozji,
- drzwi przednie prawe – klamka zewnętrzna zarysowana, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, z ogniskami korozji,
- drzwi tylne prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy – wgnieciony punktowo, nakładka plastikowa porysowana,
- błotnik tylny prawy - nakładka plastikowa porysowana,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- system wzywania pomocy SOS – komunikat na komputerze pokładowym,
- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – pęknięta miejscowo, porysowana,
- tapicerka fotela pasażera – porysowana,
- obicie tapicerskie drzwi przednich lewych – listwa ozdobna zarysowana,
- obicie tapicerskie drzwi przednich prawych – przecięte punktowo,
- obicie tapicerskie drzwi tylnych lewych – przecięte punktowo, listwa ozdobna zarysowana,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – porysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



















































































































































































































