

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-418/2025_BI103GR

Numer szkody / sprawy SM-418/2025_BI103GR
Nr kalkulacji 8749

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0155081

Numer rejestracyjny: BI103GR
Numer nadwozia: JMZDR1WBJ00202944
Marka: MAZDA
Model: MX-30 EV 20-
Typ: MX-30 35.5kWh Makoto
Data pierwszej rejestracji: 28.11.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8632
Data wyceny: 03.09.2025
Wycena na dzień: 03.09.2025
Wersja bazy danych: 2025.09
Wartość:

Numer wyceny **8749**
 Data wyceny **03.09.2025**
 Wycena na dzień **03.09.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-418/2025_BI103GR

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0155081

Numer rejestracyjny / numer VIN BI103GR / JMZDR1WBJ00202944
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 28.11.2022 / 34
 Rok produkcji 2022
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 96 381 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 23 800 / 72 581
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MAZDA
 Model MX-30 EV 20-
 Typ MX-30 35.5kWh Makoto
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.12.2021 - ...
 Pojemność silnika (ccm) 0
 Moc kW / KM 107 / 145
 Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak
 Układ / liczba cylindrów R /
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.09) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm antywłamaniowy
- Czujnik deszczu i zmierzchu (inteligentne wycieraczki i automatyczne światła mijania)
- Czujniki parkowania - przód i tył
- DSC - system stabilizacji toru jazdy
- Elementy wnętrza wykończone korkiem
- Felgi aluminiowe Bright 18 z ogumieniem
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią
- Fotele przednie podgrzewane
- Gniazdo 12V
- Gniazdo 150W
- Gniazdo USB
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- Immobilizer
- Kabel ładujący (z domową wtyczką)
- Kabel ładujący (ze złączem "Type 2")
- Kamera cofania
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą
- Kierownica ogrzewana
- Klimatyzacja automatyczna
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- LAS - system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu
- Lusterka boczne - ogrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko boczne elektrochromatyczne (po stronie kierowcy)
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się) - bezramkowe
- Łopatki do zmiany trybów
- Moduł do integracji wyświetlacza ze smartfonem
- Oświetlenie wnętrza Ambiente LED
- Podłokietnik przedni
- Podłokietnik z tyłu
- Podsufitka czarna
- Poduszka kolanowa dla kierowcy
- Poduszki powietrzne kurtynowe
- Poduszki powietrzne przednie i boczne
- Przycisk uruchamiania silnika
- Radio FM/DAB
- Reflektory przednie matrycowe LED z systemem adaptacyjnego doświetlania zakrętów (ALH)
- SBS - inteligentne wspomaganie hamowania
- Spryskiwacze reflektorów
- Spryskiwacze zintegrowane z wycieraczką przedniej szyby
- System audio z 8 głośnikami
- System e-Call
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
- System monitorowania martwego pola BSM
- System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA
- System nawigacji Mazda
- System rozrywki multimedialny i łączności MZD Connect (z ekranem 8,8")
- System sterowania HMI (wielofunkcyjne pokrętło)
- System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert)
- System zwiększenia przyczepności pojazdu (G-Vectoring Control+) - zaawansowany
- Szyby przednie, elektrycznie sterowane
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej diodowe (LED)
- Tapicerka materiałowo-skórzana
- Tempomat aktywny (MRCC)
- TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości
- Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA
- Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane
- Wyświetlacz typu Head-up, kolorowy
- Zaawansowany system dostępu bez kluczyka
- Zamek centralny
- Zegary cyfrowe 7"
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Pakiet Premium PLN
 - System audio BOSE z 12 głośnikami
 - System kamer 360
 - System monitorowania ruchu poprzecznego przed pojazdem FCTA
 - System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu z funkcją
 - System wspomagający jazdę w korku
 - System wykrywający znużenie kierowcy z kamerą (Driver Monitor)
- Szyberdach szklany otwierany elektrycznie PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-5%) PLN

SUMA**PLN**

Oś 1, Opona 1 (lewa), YOKOHAMA, 215/55R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), YOKOHAMA, 215/55R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), YOKOHAMA, 215/55R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), YOKOHAMA, 215/55R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- pokrywa gniazda ładowania – zarysowana,
- deska rozdzielcza – zarysowana,
- pokrywa schowka deski rozdzielczej – zarysowana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki (konieczność wymiany baterii) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





















































































