

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-397/2025_WW298SX

Numer szkody / sprawy SM-397/2025_WW298SX
Nr kalkulacji 8701

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142613

Numer rejestracyjny: WW298SX
Numer nadwozia: W0VVS2607MB267820
Marka: OPEL
Model: Movano BiTurbo CDTI Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-21
Typ: Movano CDTI L3
Data pierwszej rejestracji: 23.12.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8584
Data wyceny: 18.08.2025
Wycena na dzień: 18.08.2025
Wersja bazy danych: 2025.08
Wartość:

Numer wyceny **8701**
 Data wyceny **18.08.2025**
 Wycena na dzień **18.08.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-397/2025_WW298SX

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142613 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WW298SX / W0VVS2607MB267820
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 23.12.2021 / 44
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 458 505 / Podany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 149 600 / 308 905
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Przeciętny
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka OPEL
 Model Movano BiTurbo CDTI Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-21
 Typ Movano CDTI L3
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Podwozie, kabina krótka / 2 / 3
 Okres dostępności 01.07.2019 - 31.12.2021
 Pojemność silnika (ccm) 2299
 Moc kW / KM 120 / 163
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6
 Dopuszczalna masa całkowita 3 500
 Masa własna / ładowność 2 654 / 846
 Rozstaw osi 1 / 2 4 332 /
 Zabudowa Skrzyniowa z opończą

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.08)	PLN	W
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	
Korekta na przebieg	PLN	
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	
Wartość czynników podnoszących wartość	PLN	
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	
Wartość korekt	PLN	
Korekta na stan opon	PLN	
Wartość zabudowy podwozia	PLN	

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag kierowcy
- Czujnik deszczu i zmierzchu
- El. podnoszenie szyb, przód
- ESP + ASR
- Filtr cząsteczek stałych
- Filtr przeciwpyłkowy
- Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikiem
- Fotel pasażera podwójny
- Gniazdo 12V na konsoli zmiany biegów i na kokpicie
- Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Kołpaki piasty
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
- Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza
- Polska wersja językowa
- Półki sufitowe dla kierowcy i pasażera
- Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB
- Schowki, kieszenie, schowki, uchwyty na kubki, 2 półki centralne
- Ścianka działowa z oknem
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa
- Wieszaki 2 na ubrania na słupku B, wieszak na pełnej przegrodzie
- Zamek centralny
- Zawieszenie aktywne redukujące przechyły nadwozia
- Zbiornik paliwa 80 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Elektrycznie sterowane szyby jednoimpulsowe kierowcy (V)	PLN	30
• Fotel kierowcy amortyzowany hydraulicznie, z podłokietnikiem (V)	PLN	530
• Fotel kierowcy podgrzewany (V)	PLN	90
• Fotel pasażera podwójny z dolnymi schowkami i składanym oparciem tworzącym obrotowy stolik na laptop (V)	PLN	130
• Klimatyzacja sterowana elektronicznie (V)	PLN	1 280
• Lusterka boczne na przedłużonych ramionach (V)	PLN	70
• Półka zamykana na dokumenty A4 na górze kokpitu (V)	PLN	40
• Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera (V)	PLN	100
• Stolik wysuwany oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera (V)	PLN	110
• Światła przeciwmgielne (V)	PLN	90
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości (V)	PLN	90
• Zbiornik paliwa 105 litrów (V)	PLN	70
• Złącze elektryczne odbioru mocy dla konwersji (V)	PLN	150

SUMA**PLN****2 780****CZYNNIKI PODNOSZĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Kabina sypialna	PLN	3 351
-------------------	-----	-------

SUMA**PLN****3 351****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%)	PLN	-5 920
• Konieczność naprawy pojazdu (-20%)	PLN	-11 840

SUMA**PLN****-17 760****KOREKTY****Zakup**

Stan pojazdu	PLN	-2 220	A
--------------	-----	--------	---

SUMA**PLN****-2 220**

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 225/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	88	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-400
Oś 1, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 225/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	88	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-400
Oś 2, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 225/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	-90
Oś 2, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 225/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	55	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
SUMA	PLN	-890

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak książki serwisowej pojazdu.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Stwierdzono drobne zapoczenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.

Po kilku sekundach pracy, silnik samoczynnie zgasł.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

Ogumienie kół osi przedniej zużyte nierównomiernie.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- słupki tylny prawy – wgnieciony, brak listwy ochronnej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- błotnik przedni prawy – pocięty,

- błotnik przedni lewy – pocięty,
- drzwi przednie lewe – pocięte,
- drzwi przednie prawe – pocięte, brak listwy ochronnej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – pęknięta,
- spoiler boczny kabiny prawy – pęknięty.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- radioodtwarzacz.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Pojazd wyposażony w zabudowę skrzyniową z opończą koloru czarnego orazabinę sypialną.

Opończa porysowana, poprzecinana, ze śladami napraw.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



































































































