

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-355/2025_DW9RX96

Numer szkody / sprawy SM-355/2025_DW9RX96
Nr kalkulacji 8619

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142613

Numer rejestracyjny: DW9RX96
Numer nadwozia: W0VVS2605MB269646
Marka: OPEL
Model: Movano BiTurbo CDTI Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-21
Typ: Movano CDTI L3
Data pierwszej rejestracji: 11.03.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8502
Data wyceny: 18.07.2025
Wycena na dzień: 18.07.2025
Wersja bazy danych: 2025.07
Wartość:

Numer wyceny **8619**
 Data wyceny **18.07.2025**
 Wycena na dzień **18.07.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-355/2025_DW9RX96

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142613 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	DW9RX96 / W0VVS2605MB269646
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	11.03.2022 / 40
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	362 587 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	136 000 / 226 587
Lakier	czerwony uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	OPEL
Model	Movano BiTurbo CDTI Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-21
Typ	Movano CDTI L3
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Podwozie, kabina krótka / 2 / 3
Okres dostępności	01.07.2019 - 31.12.2021
Pojemność silnika (ccm)	2299
Moc kW / KM	120 / 163
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 580 / 920
Rozstaw osi 1 / 2	4 332 /
Zabudowa	Skrzyniowa z opończą

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.07)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość wyposażenia dodatkowego	PLN
Wartość czynników podnoszących wartość	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN
Wartość zabudowy podwozia	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag kierowcy
- Czujnik deszczu i zmierzchu
- El. podnoszenie szyb, przód
- ESP + ASR
- Filtr cząsteczek stałych
- Filtr przeciwpyłkowy
- Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikiem
- Fotel pasażera podwójny
- Gniazdo 12V na konsoli zmiany biegów i na kokpicie
- Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Kołpaki piasty
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
- Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza
- Polska wersja językowa
- Półki sufitowe dla kierowcy i pasażera
- Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB
- Schowki, kieszenie, schowki, uchwyty na kubki, 2 półki centralne
- Ścianka działowa z oknem
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa
- Wieszaki 2 na ubrania na słupku B, wieszak na pełnej przegrodzie
- Zamek centralny
- Zawieszenie aktywne redukujące przechyły nadwozia
- Zbiornik paliwa 80 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Elektrycznie sterowane szyby jednoimpulsowe kierowcy (V) PLN
- Fotel kierowcy amortyzowany hydraulicznie, z podłokietnikiem (V) PLN
- Fotel pasażera pojedynczy, z regulacją przód-tył oraz pochylenia oparcia (V) PLN
- Klimatyzacja sterowana elektronicznie (V) PLN
- Lusterka boczne na przedłużonych ramionach (V) PLN
- Półka zamykana na dokumenty A4 na górze kokpitu (V) PLN
- Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera (V) PLN
- Stolik wysuwany oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera (V) PLN
- Światła przeciwmgielne (V) PLN
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości (V) PLN
- Zbiornik paliwa 105 litrów (V) PLN

SUMA**PLN****WYPOSAŻENIE DODATKOWE - LISTA OGÓLNA****Zakup**

- Ogrzewanie postojowe PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI PODNOSZĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Kabina sypialna PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-20%) PLN
- Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), TRIANGLE, 225/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	88
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), TRIANGLE, 225/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	88
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), LEO, 225/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), LEO, 225/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak książki serwisowej pojazdu.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Stwierdzono wycieki płynów eksploatacyjnych.

Mimo prób, silnika nie uruchomiono.

Wg wskazań komputera pokładowego:

- „Ryzyko awarii silnika”,

- „Wykonaj przegląd”.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – wgnieciony, porysowany,
- błotnik przedni prawy – wgnieciony, porysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, wgniezione punktowo,
- drzwi przednie prawe – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – porysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana, niedopasowana na zamocowaniach,
- reflektor lewy – klosz porysowany,
- spoiler boczny kabiny lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- spoiler boczny kabiny prawy – punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – połamany, ze śladami prowizorycznej naprawy,
- lampa kierunkowskazu bocznego lewego – pęknięta,
- lampa kierunkowskazu bocznego prawego – pęknięta,
- listwa przeciwnajazdowa lewa – pognięta.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- fotel pasażera.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Pojazd wyposażony w zabudowę skrzyniową z opończą koloru czerwonego oraz kabinę sypialną.

Opończa porysowana, poprzecinana, ze śladami napraw.

Oświetlenie konturowe – wyłamane z zamocowań,

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.


RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika


































2025/07/18



2025/07/18





2025/07/18



2025/07/18

























2025/07/18



2025/07/18











































































2025/07/18


















































2025/07/18



2025/07/18











2025/07/18



2025/07/18







