

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-440/2025_DW2VG23

Numer szkody / sprawy SM-440/2025_DW2VG23
Nr kalkulacji 8799

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0141387

Numer rejestracyjny: DW2VG23
Numer nadwozia: JM4BP6HG601317940
Marka: MAZDA
Model: 3 Hatchback 19-
Typ: 3 2.0 mHEV Kanjo
Data pierwszej rejestracji: 27.03.2023
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8682
Data wyceny: 25.09.2025
Wycena na dzień: 25.09.2025
Wersja bazy danych: 2025.09

Numer wyceny 8799
Data wyceny 25.09.2025
Wycena na dzień 25.09.2025
Numer licencji / użytkownik 35006 / Walewski Andrzej

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-440/2025_DW2VG23

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0141387

Numer rejestracyjny / numer VIN DW2VG23 / JM4BP6HG601317940
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 27.03.2023 / 30
Rok produkcji 2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 59 651 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 43 800 / 15 851
Lakier biały uni
Marka MAZDA
Model 3 Hatchback 19-
Typ 3 2.0 mHEV Kanjo
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności 01.12.2019 - 31.03.2023
Pojemność silnika (ccm) 1998
Moc kW / KM 110 / 150
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.09)
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji
Korekta na przebieg
Korekta na rok produkcji
Wartość czynników obniżających wartość

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm antywłamaniowy
- Aplikacja MyMazda - pakiet darmowych usług połączonych
- Czujnik deszczu i zmierzchu (inteligentne wycieraczki i automatyczne światła mijania)
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- Dywaniki podłogowe
- EBA - elektroniczny asystent hamowania
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
- Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/60
- Fotele przednie podgrzewane
- Gniazdo 12V
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- HBC - system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
- Immobilizer
- Kamera cofania
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą
- Kierownica ogrzewana
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z nawiewem na tylny rząd siedzeń
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- LAS - system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia z wbudowanymi kierunkowskazami
- Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem
- Lusterko boczne elektrochromatyczne (po stronie kierowcy)
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Moduł do integracji wyświetlacza ze smartfonem
- Podłokietnik centralny
- Podsufitka czarna
- Poduszka kolanowa dla kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne
- Poduszki powietrzne kurtynowe
- Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera
- Przycisk uruchamiania silnika
- SBS - inteligentne wspomaganie hamowania
- SCBS - system wspomagania hamowania (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach)
- Spryskiwacze reflektorów
- Spryskiwacze zintegrowane z wycieraczką przedniej szyby
- System Audio z radiem FM, radiem cyfrowym (DAB) i portem USB/MP3 (8 głośników)
- System e-Call
- System kontroli dynamicznej stabilizacji toru jazdy (DSC) z el. ukł. kontroli trakcji (TCS)
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
- System monitorowania martwego pola BSM
- System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA
- System nawigacji Mazda
- System rozrywki multimedialny i łączności MZD Connect (z ekranem 8,8")
- System sterownia HMI
- System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert)
- System zwiększenia przyczepności pojazdu (G-Vectoring Control+) - zaawansowany
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat adaptacyjny
- TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości
- Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA
- Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane
- Wyświetlacz typu Head-up, kolorowy
- Zaawansowany system dostępu bez kluczyka
- Zamek centralny
- Zegary cyfrowe 7"
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth
- Zestaw naprawczy do opon

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

- Konieczność naprawy pojazdu

OPONY

Oś 1, Opona 1 (lewa), TOYO, 205/60 R16 96H

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), TOYO, 205/60 R16 96H

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), TOYO, 205/60 R16 96H

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), TOYO, 205/60 R16 96H

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:****OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU**

Do oceny przedstawiono pojazd zarejestrowany w kraju.

Oględziny pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO, ul. Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny, drobne zapoczenia w miejscach uszczelnień.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi tylne prawe – odprysk powłoki lakierowej,
- próg lewy (wnęka drzwi) – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – odpryski,
- zderzak przedni – porysowany, odpryski powłoki lakierowej,
- zderzak tylny – porysowany, odpryski powłoki lakierowej,
- obicie tapicerskie progu załadunkowego – porysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa klucze do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika











2025/09/18



2025/09/18

















2025/09/18



2025/09/18










2025/09/18



2025/09/18






























2025/09/18




2025/09/18




































2025/09/18



2025/09/18

















2025/09/18




2025/09/18












2025/09/18




2025/09/18











2025/09/18





2025/09/18











...Mazdy, posiadają inne niż...
...sprawdzone i zatwierdzone...
...Pomimo ciągłego monitoro-
...nie możemy zagwarantować,
...by nadają się do zastosowa-
...nodach Mazda. Mazda, ani
...Mazdy nie ponosi odpowie-
...uszkodzenia spowodowane
...a wyrobów, niezależnie od
...ty one zatwierdzone do użyt-
...lub uzyskały inne oficjalne
...wydawane przez właściwe

• Znaczenie...
• Elektronicznym Rejestrze...
• Ważnych informacjach dotyczących bezpieczeństwa.

Uwagi:

A. Informacje o samochodzie
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN): JM4BP6HG1601317940
Nr rejestracyjny: DW2VG23
No kluczyka: 5759P

B. Informacje o Właścicielu
Imię: PAT SOLUTIONS SP.20.0./SCMULTIRENT
Nazwisko:
Ulica:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj:
Email:
Telefon:

C. Informacje o Dealerze
Nazwa i adres Dealera: WTM Wróbel Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 51
55-095 Długoleka
NIP: 896-15-71-334

Kod Dealera Mazdy: 0104.8
Miejscowość: Wrocław, 31.03.2023
WTM Wróbel Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 51
55-095 Długoleka
NIP: 896-15-71-334
Podpis i pieczęć Dealera

Podpis Pierwszego Właściciela: [Signature]
Data: 2025/09/18

* Informacje dobrowolne



