

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-471/2025_KN9388F

Numer szkody / sprawy SM-471/2025_KN9388F
Nr kalkulacji 8855

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0100014

Numer rejestracyjny: KN9388F
Numer nadwozia: WBAKS410700R91171
Marka: BMW
Model: X5 [F15/F85] 13-18
Typ: X5 xDrive30d
Data pierwszej rejestracji: 06.04.2017
Rok produkcji: 2016

WYCENA

Nr wyceny: 8738
Data wyceny: 13.10.2025
Wycena na dzień: 13.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8855**
 Data wyceny **13.10.2025**
 Wycena na dzień **13.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-471/2025_KN9388F

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0100014 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN KN9388F / WBAKS410700R91171
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 06.04.2017 / 102
 Rok produkcji 2016
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 311 574 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 176 400 / 135 174
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka BMW
 Model X5 [F15/F85] 13-18
 Typ X5 xDrive30d
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.08.2013 - 31.12.2018
 Pojemność silnika (ccm) 2993
 Moc kW / KM 190 / 258
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 6
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Korekta na rok produkcji	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
 - Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne
- Aktywne zagłówki z przodu
 - Asymetrycznie dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (40:20:40)
- Asystent hamowania
- Atrapa chłodnicy z czarnym grillem
- Automatyczna skrzynia biegów Steptronic, 8-biegowa
- Automatyczne oświetlenie konsoli centralnej z przodu, płynne włączanie i wyłączanie
- Automatyczne otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Condition Based Service, system monitorujący stan zużycia eksploatacyjnego
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu
- Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania
- Czujnik kolizji
- Dodatkowe gniazda 12V
- Dynamiczne światła stop
- Dywaniki welurowe
- Elektryczne podnoszenie/opuszczanie szyb przednich i tylnych
- Felgi aluminiowe 18 Double Spoke 446 z ogumieniem
- Fotele przednie standardowe, częściowo regulowane elektrycznie
- Funkcja deaktywacji poduszki powietrznej pasażera
- Funkcja Follow-Me-Home
- Gniazdo AUX-IN
- Immobilizer
- Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe)
- Kierownica sportowa, skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
 - Kluczyk ze zintegrowanym pilotem radiowym z pełnym opuszczaniem i podnoszeniem szyb i otw. bagażnika
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie
- Lakier uni
- Listwy ozdobne, oksydowane srebro, ciemny mat
- Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX
- Oświetlenie powitalne
- Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100 000 km
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Podłokietnik środkowy z tyłu z dwoma uchwytami na napoje
- Podświetlenie przestrzeni na nogi z przodu
- Pojedyncze końcówki układu wydechowego w kształcie trapezu, z lewej i prawej strony
- Przycisk Start/Stop
- Radio BMW Professional
- Reflektory LED
- Servotronic
- Spryskiwacze reflektorów
- System alarmowy sterowany pilotem radiowym
- System dynamicznej kontroli trakcji DTC
- Systemy asystujące kierowcę
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa Twill
- Tempomat z funkcją hamowania
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie funkcji
- Układ kontroli zjazdu ze stoku
- Ustawienia Personal Profile z pamięcią w kluczyku
- Wskaźnik uszkodzenia opony Runflat
- Zestaw głośników o mocy 100W z 6 głośnikami
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze złączem USB

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|--|-----|
| • Asystent świateł drogowych (V) | PLN |
| • Automatyczna sportowa skrzynia biegów Steptronic, 8-biegowa (V) | PLN |
| • ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive) (V) | PLN |
| • Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył (V) | PLN |
| • Dodatkowe schowki (V) | PLN |
| • Dostęp komfortowy (V) | PLN |
| • Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy (V) | PLN |
| • Felgi aluminiowe 19 V-Spoke 450 z ogumieniem (V) | PLN |
| • Fotele przednie ogrzewane (V) | PLN |
| • Fotele przednie sportowe (V) | PLN |
| • Kamera cofania (V) | PLN |
| • Lakier metalizowany (V) | PLN |
| • Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline Pure z teksturą (V) | PLN |

● Obramowania satynowe aluminium (V)	PLN
● Pakiet dla palących (V)	PLN
● Pakiet dodatkowego oświetlenia (V)	PLN
□ Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i	
□ Oświetlenie ambientowe	
□ Oświetlenie bagażnika	
□ Oświetlenie do czytania z przodu i w podsufitce z tyłu	
□ Podświetlane klamki zewnętrzne drzwi	
● Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa (V) (G)	PLN
● Polska wersja językowa (V) (G)	PLN
● Przyciemniane szyby: tylna i boczne tylne (V)	PLN
● Reflektory adaptacyjne z funkcją doświetlania zakrętów (V)	PLN
● Relingi dachowe, satynowe aluminium (V)	PLN
● Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową (V)	PLN
● System nawigacji satelitarnej Professional z 10,2-calowym ekranem kolorowym i 20GB dyskiem twardym (V)	PLN
● Tapicerka skórzana Dakota (V)	PLN
● Torba na narty lub snowboard (V)	PLN
● Wykończenie zewnętrzne Chrome Line Exterior (V)	PLN
● Zestaw Hi-Fi z 9 głośnikami i wzmacniaczem 205W (V)	PLN
● Zestaw wskaźników wielofunkcyjnych na desce rozdzielczej (10,25) (V)	PLN

SUMA	PLN
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
● Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%)	PLN
● Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 255/55R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 255/55R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 255/55R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 255/55R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
SUMA	PLN

NOTATKI
Notatka do wyceny:
OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
Wg wskazań komputera pokładowego:
- „Minął termin kontroli wzrokowej – 05.2021r.”;
- „Okładziny hamulcowe wymagają wymiany”;
- „Okładziny hamulcowe tylne – minął termin wymiany – od 4400 km”;
- „Olej silnikowy – minął termin wymiany – od 180 km”;
- „Minął termin obowiązkowego badania technicznego pojazdu”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.
Silnik uruchomiono.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- drzwi przednie lewe [360 – 390 µm],
- drzwi przednie prawe [400 – 410 µm],
- drzwi tylne lewe [200 – 230 µm],
- drzwi tylne prawe [360 – 410 µm],
- błotnik tylny prawy [180 – 210 µm].
Brak możliwości weryfikacji grubości powłoki lakierowej błotników przednich – wykonane z tworzywa sztucznego.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,
- rama drzwi tylnych lewych – powgniatana punktowo, zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – popękana miejscowo,
- obicie tapicerskie drzwi przednich prawych – wytarte miejscowo,
- tapicerka kanapy tylnej – rozerwana miejscowo,
- listwa krawędzi wnętrza koła tylnego lewego – porysowana,
- listwa krawędzi wnętrza koła tylnego prawego – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – pęknięty, porysowany,
- szyba czołowa – pęknięta,
- zderzak tylny – pęknięty, porysowany,
- kieszeń oparcia fotela kierowcy – porwana,
- kieszeń oparcia fotela pasażera – porwana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski


Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika
















































































2025/10/10



2025/10/10




























2025/10/10



2025/10/10















