

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-472/2025_DX82472

Numer szkody / sprawy SM-472/2025_DX82472
Nr kalkulacji 8593

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0149391

Numer rejestracyjny: DX82472
Numer nadwozia: VF1RJA00768166373
Marka: RENAULT
Model: Clio V 19-23
Typ: Clio 1.0 TCe Intens Xtronic
Data pierwszej rejestracji: 04.02.2022
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8476
Data wyceny: 13.10.2025
Wycena na dzień: 13.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8593**
 Data wyceny **13.10.2025**
 Wycena na dzień **13.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-472/2025_DX82472

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0149391 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN DX82472 / VF1RJA00768166373
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 04.02.2022 / 44
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 27 583 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 50 800 / -23 217
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka RENAULT
 Model Clio V 19-23
 Typ Clio 1.0 TCe Intens Xtronic
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.02.2021 - 30.06.2022
 Pojemność silnika (ccm) 999
 Moc kW / KM 67 / 90
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Korekta na rok produkcji	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- ASR - system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu
- Chromowane elementy grilla przedniego
- Chromowane obramowanie szyb bocznych
- Czujnik deszczu
- Czujniki parkowania tył
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 16 Philia, srebrne z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu
- Karta Renault Handsfree
- Kierownica pokryta skórą ekologiczną
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klamki zewnętrzne drzwi przednich w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampy przednie i tylne Full LED "C SHAPE", pojedyncze światło cofania
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- Obrazowania nawiewów w desce rozdzielczej chromowane
- Osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera i kierowcy z oświetleniem
- Oświetlenie wewnętrzne sufitowe LED z tyłu
- Oświetlenie wnętrza LED
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przód i tył
- System Easy Link z ekranem 7-cali, radio DAB,BT,USB,Android Auto,Apple CP
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System kontroli pasa ruchu (LDW)
- System Multi-Sense - wybór charakterystyki jazdy
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- Szyby przednie elektryczne z impulsowym włącznikiem dla kierowcy
- Szyby tylne elektryczne
- Światła do jazdy dziennej LED (diodowe)
- Tapicerka materiałowa z grafitowymi elementami skóry ekologicznej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego , przód i tył
- Wnętrze - tonacja ciemna z czarną podsufitką
- Wycieraczki o zmiennej częstotliwości
- Wyłącznik dezaktywujący poduszkę powietrzną pasażera z przodu
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zespół wskaźników z kolorowym, 7-calowym wyświetlaczem TFT
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Kierownica skórzana (V) PLN
- Pakiet Zimowy Plus (V) PLN
 - Fotele przednie ogrzewane
 - Kierownica podgrzewana

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN
- Długotrwały przestój (-5%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 195/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 195/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 195/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 195/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Elementy cierne układu hamulcowego z powierzchniowymi ogniskami korozji.

Słyszalne tarcie podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi tylne lewe [190 – 220 µm],

- błotnik tylny lewy [190 – 230 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni prawy – wgnieciony, porysowany,
- drzwi przednie lewe – klamka zewnętrzna niesprawna,
- drzwi przednie prawe – porysowane.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- próg prawy – pognięty, porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- atrapa przednia – niekompletna,

- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – porysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – odkształcony, porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika







































































































































































