

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-486/2025_WH3530A

Numer szkody / sprawy SM-486/2025_WH3530A
Nr kalkulacji 8878

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0113795

Numer rejestracyjny: WH3530A
Numer nadwozia: TMBJJ7NP8K7025125
Marka: SKODA
Model: Superb III Kombi 15-19
Typ: Superb 2.0 TDI Style DSG
Data pierwszej rejestracji: 23.10.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8760
Data wyceny: 24.10.2025
Wycena na dzień: 24.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8878**
 Data wyceny **24.10.2025**
 Wycena na dzień **24.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-486/2025_WH3530A

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0113795 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH3530A / TMBJJ7NP8K7025125
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 23.10.2018 / 84
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 225 568 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 186 600 / 38 968
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SKODA
 Model Superb III Kombi 15-19
 Typ Superb 2.0 TDI Style DSG
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.07.2015 - 31.12.2019
 Pojemność silnika (ccm) 1968
 Moc kW / KM 140 / 190
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu
- Bluetooth (zestaw głośnomówiący)
- Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)
- CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył + MANOEUVRE ASSIST
- Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED
- DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
- EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie przez pasażerów tylnej kanapy
- Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
- Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
- Funkcja rekuperacji energii
- Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphona na ekranie radia lub nawigacji
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- Intelligent Lights Assistant - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych
- KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu
- Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM)
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna - Climatronic
- Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT
- Lakier uni
- Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów
- Lampy tylne w technologii LED
- Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)
- Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane
- Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień
- Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi
- Lusterka i klamki w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową
- MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Ogrzewanie przednich i tylnych foteli
- Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
- Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
- Podłokietnik Jumbo Box
- Pokrowiec na narty
- Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
- Radio Bolero (MP3, SD, USB, Aux-in, obsługa głosowa, ICC)
- RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni
- Relingi dachowe w kolorze srebrnym
- Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana
- Schowek na okulary
- Schowek pod fotelem pasażera
- Spryskiwacze lamp przednich
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
- Tapicerka materiałowa STYLE
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Tylne podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika
- Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether
- Wykończenie wnętrza - Style w kolorze ciemnego aluminium
- Wykończenie wnętrza w kolorze chromu
- Wyłącznik poduszki powietrznej
- XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw siatek w bagażniku

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- Lakier metalik PLN
- Pakiet FRESH dla wersji Style (V) PLN
 - Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W
 - System nawigacji Amundsen z mapą Europy i usługą Map Care (SD,

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 215/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 215/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 215/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 215/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni prawy [160 – 170 µm],
- drzwi tylne prawe [150 – 160 µm],
- błotnik tylny lewy [190 – 200 µm],
- błotnik tylny prawy [170 – 870 µm],
- drzwi tyłu nadwozia [190 – 220 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, klamka zewnętrzna zarysowana,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – porysowane,
- błotnik tylny lewy – wgnieciony, porysowany,
- błotnik tylny prawy – porysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – porysowane, odpryski powłoki lakierowej, ze śladami zaprawek.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,
- zderzak przedni – zarysowany,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – pęknięta, porysowana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Marcin Szura


Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





























2025/10/22



2025/10/22























2025/10/22



2025/10/22
















































2025/10/22



2025/10/22















2025/10/22




2025/10/22


















































Dokumentacja przekazania samochodu

Data przekazania samochodu: 26 / 10 / 2018

Partner handlowy SKODA:

GANINEX
 Kancelaria - Al. Wolności 12, 01-208 Warszawa
 Specjalizacja: Akcesoria
 Marek Rostkowski

Podpis i podpis sprzedawcy

Proszę o potwierdzenie, że przed przekazaniem przebiegu w powyższym starcie oraz
 ze otrzymaniem informacji dotyczących prawidłowej obsługi i warunków
 gwarancji.

Podpis klienta

Czy pojazd posiada przedłużoną gwarancję? Tak ☐ Nie ☒

Ograniczenie przedłużonej gwarancji SKODA:

do _____ albo _____ km
 lub _____ mil

* Z uwagi na wyrogi ogólnie obowiązujących przepisów prawa krajowego zamiast da-
 ty przekazania samochodu może być podana data pierwszej rejestracji.
 * W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2025/10/22

1. Właściciel pojazdu

Samochód o numerze rejestracyjnym (wypełnia sprzedawca) należy do: WF 21978

Tytuł, nazwisko / firma: Galin Fleet S.A.

Adres: 04-175 Warszawa
0146 Warszawa 75c

Telefon: _____

GANINEX
 Al. Wolności 12, 01-208 Warszawa
 Tel. 22 203 00 00, fax 22 203 00 01

Partner handlowy SKODA

Doradca techniczny: Janusz Kozłowski

Telefon: 22 / 203 66 03

2. Właściciel pojazdu

Samochód o numerze rejestracyjnym należy do: _____

Tytuł, nazwisko / firma: _____

Adres: _____

Telefon: _____

Partner handlowy SKODA

Doradca techniczny: _____

Telefon: _____

„Skoda Paktet gminny, dow.”
 Ośrodek świadczenia usług: 4 kade
 Całkowity przebieg kilometrów: 60000

2025/10/22

