

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-585/2025_WH99386

Numer szkody / sprawy SM-585/2025_WH99386
Nr kalkulacji 8719

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0141087

Numer rejestracyjny: WH99386
Numer nadwozia: VF7YBBNFB12P76105
Marka: CITROEN
Model: Jumper 33 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 140KM 3,3t 18-24
Typ: Jumper 33 BlueHDi L2H1 Club
Data pierwszej rejestracji:
Rok produkcji: 2020

WYCENA

Nr wyceny: 8602
Data wyceny: 30.12.2025
Wycena na dzień: 30.12.2025
Wersja bazy danych: 2025.12
Wartość:

Numer wyceny **8719**
 Data wyceny **30.12.2025**
 Wycena na dzień **30.12.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-585/2025_WH99386

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0141087 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH99386 / VF7YBBNFB12P76105
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach /
 Rok produkcji 2020
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 75 437 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 182 700 / -107 263
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka CITROEN
 Model Jumper 33 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 140KM 3,3t 18-24
 Typ Jumper 33 BlueHDi L2H1 Club
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon / 4 / 3
 Okres dostępności 01.07.2019 - 31.10.2022
 Pojemność silnika (ccm) 2179
 Moc kW / KM 103 / 140
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6
 Dopuszczalna masa całkowita 3 300
 Rozstaw osi 1 / 2 3 450 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.12) PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Wartość korekt PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- AFU (system wspomagania hamowania awaryjnego)
- Antena dachowa DAB
- Czujniki parkowania - tył
- Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszkłone
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieoszkłone
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem 215/70
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
- Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i pochylecia oparcia i wysokości
- Hill Assist (system wspomagania ruszania na wzniesieniu)
- Immobiliser
- Klimatyzacja manualna + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej
- Kolumna kierownicy z regulacją głębokości
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane
- Ławka 2-miejscowa ze stolikiem
- Osłony przeciwbłotne przednie i tylne
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Przegroda stała blaszana
- Radio DAB CD MP3+tablet 5 cali+zestaw głośnomówiący
- Regulator z ogranicznikiem prędkości
- Schowek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny zamknięty
- Szuflada pod siedzeniem kierowcy
- Szyby barwione
- Szyby przednie sterowane elektrycznie
- Tapicerka materiałowa Achille Fillo
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Wskaźnik poziomu oleju
- Wskaźnik zmiany biegów GSI
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zagłówki przednie z regulacją wysokości
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie przednie Mac Pherson
- Zawieszenie tylne standardowe
- Zestaw palacza (przenośna popielniczka i zapalniczka)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Światła do jazdy dziennej LED (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-10%) PLN
- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) PLN

SUMA**PLN****KOREKTY****Zakup**

Stan pojazdu PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 215/70R15C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 2
Zużycie [%]: 100
Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 215/70R15C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 5
Zużycie [%]: 66
Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 215/70R15C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 215/70R15C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:**

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.
Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2020r.

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Stwierdzono znaczne wycieki z miejsc uszczelnień silnika.

Komora silnika zaolejona.

Wg wskazań komputera pokładowego – interwał przeglądu serwisowego przekroczony.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw błacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [260 – 370 µm],
- błotnik przedni lewy [130 – 160 µm],
- błotnik przedni prawy [150 – 170 µm],
- drzwi przednie lewe [180 – 210 µm],
- drzwi przednie prawe [130 – 170 µm],
- poszycie boku lewego [110 – 210 µm],
- poszycie boku prawego [110 – 330 µm],
- drzwi skrzydłowe tylne [130 – 320 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przesuwne prawe – zarysowane,
- poszycie boku lewego – wgniecione, listwa ochronna pęknięta,
- drzwi skrzydłowe tylne – zarysowane,
- próg prawy – powłoka lakierowa wytarta,
- dach – wgnieciony, ogniska korozji.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – porysowany,
- atrapa przednia – zarysowana,
- reflektor prawy – klosz zarysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obicie drzwi przesuwnych prawych – połamane,
- obicia drzwi skrzydłowych tylnych – połamane,
- kołpak koła przedniego lewego – pęknięty.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



































































