

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-521/2025_GA458HW

Numer szkody / sprawy SM-521/2025_GA458HW
Nr kalkulacji 8940

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0130784

Numer rejestracyjny: GA458HW
Numer nadwozia: WF0PXXGCHPKL51827
Marka: FORD
Model: Focus Kombi 18-21
Typ: Focus 1.5 EcoBlue Trend Edition Business aut
Data pierwszej rejestracji: 06.08.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8822
Data wyceny: 19.11.2025
Wycena na dzień: 19.11.2025
Wersja bazy danych: 2025.11
Wartość:

Numer wyceny **8940**
 Data wyceny **19.11.2025**
 Wycena na dzień **19.11.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-521/2025_GA458HW

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0130784 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN GA458HW / WF0PXXGCHPKL51827
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 06.08.2019 / 75
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 178 400 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 156 000 / 22 400
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka FORD
 Model Focus Kombi 18-21
 Typ Focus 1.5 EcoBlue Trend Edition Business aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.04.2018 - 30.04.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1498
 Moc kW / KM 88 / 120
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.11) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
- Dach lakierowany w kolorze nadwozia
- Dywaniki welurowe z przodu
- E-shifter - pokrętło do sterowania skrzynią biegów
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA
- Felgi aluminiowe 16 (wzór 5-ramienny, D2XCX) z ogumieniem
- Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia
- Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia
- Fotel pasażera z regulacją przód - tył
- Fotele przednie - styl sportowy
- Gniazdko 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie z funkcją Auto Hold
- Immobilizer
- Inteligentny ogranicznik prędkości
- Kierownica 3-ramienna, skórzana
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja manualna
- Kluczyk Ford My Key
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe dojazdowe
- Komputer pokładowy
- Konsola centralna Premium z przesuwanym podłokietnikiem, schowek zamykany roletą i gniazdko 12V
- Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń
- Lakier Uni
- Lane Keeping Alert
- Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych – w kolorze chromu
- Listwy progowe - w kolorze tworzywa
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami
- Lusterka boczne skład. elektrycznie, lampki do podłoża, Blind Spot Information, bagażnik elektryczny
- Podsufitka w jasnej tonacji
- Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
- Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd
- Radio/SYNC3/nawigacja/wyś.8"/Applink3.0/ACP/AA/z. głoś/Bluetooth/2USB/z.ster.kierow/głośniki/wyś.4,2"
- Reflektory - halogenowe
- Reflektory – światła do jazdy dziennej LED
- Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
- Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze srebrnym
- Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
- Spojler tylny w kolorze nadwozia
- System Auto-Start-Stop
- System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
- System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli
- System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist
- Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną
- Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody
- Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów
- Światła przeciwmgielne, tylne
- Tapicerka materiałowa Foundry
- Tempomat
- Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40
- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS
- Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
- Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki - górna część lakierowana w kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Autoalarm obwodowy i pojemnościowy, z funkcją podwójnego ryglowania (V) PLN
- Lakier zwykły, Frozen White (V) PLN
- Szyby tylne dodatkowo przyciemniane (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 205/60R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 205/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 205/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 205/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny, wycieki z miejsc uszczelnień.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Wyczuwalna intensywna woń spalin.

Wg informacji – pojazd po wymianie silnika ok. 10 000 km. Brak możliwości weryfikacji poniższej informacji w warunkach oględzin.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie prawe [120 – 160 µm],

- błotnik tylny prawy [120 – 300 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni prawy – wgnieciony, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny prawy – zarysowany,
- słupki przedni prawy – wgnieciony punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- pas bezpieczeństwa kanapy tylnej środkowy – rozerwany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski


Objaśnienia:


- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika















































































































gladami, kontrolami nadwozia i powtorki lakierniczej

Transit Courier	Transit Custom	2.0L Duratorq-TDCI Diesel	2.0L EcoBlue	30.000	30.000	30.000	Przebieg polski wowy	Przebieg polski wowy	Przebieg polski wowy
1	2	2	2	2	2	2	15.000	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Wskazówka: Przed firmowym przeglądem serwisowego lub domowego przeglądu stanu technicznego może być konieczna wymiana oleju silnikowego. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się ze swoim Dealerem.

Wskazówka: Nie ignoruj wskazówek wymiaru oleju silnikowego oraz komunikatów informacyjnych ani nie przekraczaj zalecanych okresów między przeglądami lub między przeglądami okresowym a dorocznym przeglądem stanu technicznego. Wynikające z tego uszkodzenie elementów może nie zostać objęte gwarancją pojazdu.

Wskazówka: Nie przekraczaj zalecanych okresów między przeglądami nadwozia i powtorki lakierniczej. Jeśli nadwozie i powłoka lakiernicza nie będą poddawane kontrolom zgodnie z naszymi zaleceniami, gwarancja na performance korozyjną straci ważność.

Przeгляд przedsprzedażny i historia obsługi

Przeгляд przedsprzedażny

Data: 22/08/2019

Przebieg: 8

Wskazówki: ☒ Wskazówki: ☐

Wskazówki: ☐ Wskazówki: ☐

Pieczęć Dealera

Reze Motors
ul. 1-444 Poznań, ul. Magdalenka 50
Tel: 61/ 874 77 80 Fax: 61/ 874 77 27
NIP: 762-88-42-120 REG: 634362736

Podpis:

Data: 17.1.2020

Przebieg: 14796

Numer faktury:

Podpis:

Termin następnego przeglądu: 30.05/1.2021

Pieczęć Dealera

AUTOSKAR SP. Z O.O.
ul. Motylarska 10, 20-209 Lublin
ODDZIAŁ W KIELCACH
ul. Radomska 164, 25-431 Kielce
KRS 0000483798 Regon 061616660
NIP 9467645954 tel. 41/752 04 10

Data: 2020.07.09

Przebieg: 27.345 km

Numer faktury:

Podpis:

Termin następnego przeglądu: 42.345 km lub 07.2021

Pieczęć Dealera

AUTOSKAR SP. Z O.O.
ul. Motylarska 10, 20-209 Lublin
ODDZIAŁ W KIELCACH
ul. Radomska 164, 25-431 Kielce
KRS 0000483798 Regon 061616660
NIP 9467645954 tel. 41/752 04 10





