

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-567/2025_SK288YT

Numer szkody / sprawy SM-567/2025_SK288YT
Nr kalkulacji 9043

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0120508

Numer rejestracyjny: SK288YT
Numer nadwozia: WF0YXXTTGYHE44147
Marka: FORD
Model: Transit Custom 2.0 TDCi Euro 6 1996ccm - 130KM 2,7/3,4t 16-18
Typ: Transit Custom 290 L1H1 Limited
Data pierwszej rejestracji: 22.01.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8925
Data wyceny: 29.12.2025
Wycena na dzień: 29.12.2025
Wersja bazy danych: 2025.12
Wartość:

Numer wyceny **9043**
 Data wyceny **29.12.2025**
 Wycena na dzień **29.12.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-567/2025_SK288YT

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0120508 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK288YT / WF0YXXTTGYHE44147
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	22.01.2018 / 95
Rok produkcji	2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	169 429 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	205 100 / -35 671
Lakier	czarny uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Przeciętny
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	FORD
Model	Transit Custom 2.0 TDCi Euro 6 1996ccm - 130KM 2,7/3,4t
Typ	Transit Custom 290 L1H1 Limited
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 3
Okres dostępności	01.06.2016 - 31.01.2018
Pojemność silnika (ccm)	1996
Moc kW / KM	96 / 130
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	2 940
Masa własna / ładowność	2 016 / 924
Rozstaw osi 1 / 2	2 933 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.12)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Chłapacze przednie i tylne
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód+tył+lampy przeciwmgielne
- Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu
- Drzwi boczne prawe przesuwne
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe
- EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania
- EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym
- ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 215/65
- Fotel pasażera podwójny
- Fotele przednie podgrzewane
- HSA - system wspomagania ruszania pod górę
- Immobilizer PATS
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja manualna, z przodu pojazdu
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- LAC - system kontroli obciążenia pojazdu
- Listwy boczne
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, składane
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Przegroda blaszana bez okna z klapą
- Radio CD/MP3, ekran 4 cale, Ford SYNC + Applink, 4 głośniki, Bluetooth, ster. z kierownicy, USB/AUX
- ROM - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu
- Szyba przednia ogrzewana
- Szyby przednie sterowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Światła przednie włączane automatycznie
- Światła statycznie doświetlające zakręty
- Tempomat ze skórzaną kierownicą i regulowanym ogranicznikiem prędkości
- Wycieraczki przednie - automatyczne z czujnikiem deszczu
- Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego ze sklejki, do połowy wysokości
- Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego z winylu
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw ochronny przedziału ładunkowego (pełne wyłożenie ścian bocznych, łatwa do czyszczenia podłoga)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Hak holowniczy z systemem kontroli stabilności przyczepy (TSC) (V) PLN
- Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na ekranie radia lub nawigacji (V) PLN
- Oświetlenie przedziału ładunkowego LED (V) PLN
- Radio CD/MP3 z nawigacją i kamerą DAB/ekran 5 cali, Ford Sync/4 głośniki/Bluetooth/AUX/USB/iPod (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) PLN
- Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), GOODRIDE, 215/65R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), GOODRIDE, 215/65R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 2, Opona 1 (lewa), GOODRIDE, 215/65R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), GOODRIDE, 215/65R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak książki serwisowej pojazdu.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Mimo prób, silnika nie uruchomiono.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. części nadwozia:

- pokrywa komory silnika [270 – 360 µm],
- błotnik przedni lewy [150 – 180 µm],
- błotnik przedni prawy [140 – 180 µm],
- drzwi przednie prawe [120 – 150 µm],
- drzwi tylne prawe [160 – 170 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – zarysowany, ubytki powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- błotnik przedni prawy – zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie prawe – porysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przesuwne prawe – zarysowane, listwa ochronna porysowana,
- poszycie boku lewego – wgniezione, porysowane,
- poszycie boku prawego – wgniezione, porysowane,
- drzwi skrzydłowe tylne – wgniezione, porysowane,
- słupki przedni lewy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – znacznie zabrudzone, nieprzyjemny zapach,
- tapicerka fotela kierowcy – rozerwana miejscowo,
- ściana działowa – powgniatana, porysowana,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,

- zderzak przedni – porysowany, listwa ochronna zarysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – porysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- reflektor lewy – zaczepy ułamane, klosz zarysowany,
- obicia ścian przestrzeni ładunkowej – połamane,
- obicia drzwi skrzydłowych tylnych – połamane, ślady pleśni,
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – porwana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:


- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika































2025/12/23



2025/12/23






























































































































































































2025/12/23



2025/12/23

ud, carrosserie en lak

N.B.1. Overname van de auto wordt afgeleverd na het inspecteren van de auto. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de auto te inspecteren en de schade te registreren. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de auto te inspecteren en de schade te registreren. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de auto te inspecteren en de schade te registreren.

8.500 € k.a. 15 Nov 2018
 Er is nu te betalen

Afleveringsinspectie en onderhoudsgeschiedenis

Afleveringsinspectie (PDI) Naam: <u>Morren Motor NV</u> Adres: <u>Luikersteaanweg 131</u> Postcode: <u>3800 Sint-Truiden</u> Telefoon: <u>011/69.98.82</u> FordService	Naam: <u>Morren Motor NV</u> Adres: <u>Luikersteaanweg 131</u> Postcode: <u>3800 Sint-Truiden</u> Telefoon: <u>011/69.98.82</u> FordService	Naam: <u>Morren Motor NV</u> Adres: <u>Luikersteaanweg 131</u> Postcode: <u>3800 Sint-Truiden</u> Telefoon: <u>011/69.98.82</u> FordService
--	--	--

2025/12/23

Garantiecertificaat

Dit certificaat is alleen geldig wanneer het op het moment van aflevering van de auto wordt verstrekt en correct is ondertekend door de verkoper en de koper. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de auto te inspecteren en de schade te registreren. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de auto te inspecteren en de schade te registreren.

NAAM KLANT: Laquay Joen (FCE Bank plc)

ADRES KLANT: Schoorbroekstraat 53

WAGENCY: 3806 Sint-Truiden

CHASSISNUMMER: Transit Van 260S Limited

AFLERINGSIDATL: WF0YXXTTGYHE44147

De verkoper garandeert dat de auto conform de specificaties van de Ford Motor Company is en dat de auto conform de specificaties van de Ford Motor Company is. De verkoper garandeert dat de auto conform de specificaties van de Ford Motor Company is en dat de auto conform de specificaties van de Ford Motor Company is.

Stempel officiële dealer: MORREN MOTOR NV

Adres: Luikersteaanweg 131

Postcode: 3800 SINT-TRUIDEN

Telefoon: 011/69.98.82

De verkoper garandeert dat de auto conform de specificaties van de Ford Motor Company is en dat de auto conform de specificaties van de Ford Motor Company is. De verkoper garandeert dat de auto conform de specificaties van de Ford Motor Company is en dat de auto conform de specificaties van de Ford Motor Company is.

Handtekening klant: [Handtekening]

Datum: 30/11/18

2025/12/23



