

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-42/2026_ST6165T

Numer szkody / sprawy SM-42/2026_ST6165T
Nr kalkulacji 9153

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0118465

Numer rejestracyjny: ST6165T
Numer nadwozia: VF1RFD00657516048
Marka: RENAULT
Model: Talisman Grandtour 16-20
Typ: Talisman 1.6 Energy dCi Intens
Data pierwszej rejestracji: 21.02.2017
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 9035
Data wyceny: 09.02.2026
Wycena na dzień: 09.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9153**
 Data wyceny **09.02.2026**
 Wycena na dzień **09.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-42/2026_ST6165T

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0118465 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN ST6165T / VF1RFD00657516048
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 21.02.2017 / 108
 Rok produkcji 2017
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 256 088 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 211 800 / 44 288
 Lakier niebieski metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka RENAULT
 Model Talisman Grandtour 16-20
 Typ Talisman 1.6 Energy dCi Intens
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.03.2016 - 31.08.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 96 / 130
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
 - Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera,
- boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne
- Chromowane obramowanie szyb bocznych
- Czujnik deszczu i światła
- Czujniki parkowania tył
- Dostęp do usług interaktywnych
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17 Bayadere z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości i części lędźwiowej oraz lędźwiową funkcją masażu
- Fotel pasażera z regulacją manualną wysokości i części lędźwiowej
- Funkcja EKO
- Hamulec postojowy - automatyczny
- Karta Renault Handsfree
- Kierownica skórzana ze sterowaniem radia
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
- Komputer pokładowy wielofunkcyjnym 7-calowym kolorowym ekranem TFT
- Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem
- Lakier uni
- Lampy przednie Full LED Pure Vision
- Lampy tylne Full LED
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Mapa elektroniczna Europy - wersja rozszerzona
- Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
- Oświetlenie sufitowe LED
- Oświetlenie wnętrza Ambiente
- Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z napinaczami, przód
- Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z ogranicznikami napięcia, tył
- Przygotowanie do montażu alarmu
- Radio USB/Jack, Bluetooth, wyświetlacz 4,2 cala
- Relingi dachowe
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System ESM (Energy Smart Management) - system odzyskiwania energii
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System multimedialny R-Link 2, 7-calowy ekran, nawigacja, radio, driving eco2, 2xUSB/jack 3D Sound b
- System Multi-Sense w wersji podstawowej (konf. zegarów, czas reakcji silnika, siła wspomagania)
- System Start/Stop
- System wspomagania ruszania na wzniesieniu
- Szyby przednie i tylne, elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej LED (diodowe)
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej
- Tempomat
- Tylina kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3 z otworem do przewożenia nart
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
- Visio system - rozpozn. znaków sys. kontroli pasa ruchu + auto. zmiana światła drogowych na mijania
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Żaluzje przeciwsłoneczne na 2 bocznych szybach

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Koło zapasowe - dojazdowe (V) PLN
- Lakier metalik (V) PLN
- Odtwarzacz CD (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-20%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 225/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Wykonaj przegląd”, kontrolka serwisowa aktywna stale podczas pracy silnika.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Elementy ciernie układu hamulcowego z powierzchniowymi ogniskami korozji.

Słyszalne tarcie podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [200 – 220 µm],

- drzwi przednie prawe [190 – 200 µm],

- drzwi tylne prawe [160 – 230 µm],

- błotnik tylny prawy [200 – 300 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- błotnik przedni lewy – zarysowany,

- błotnik przedni prawy - zarysowany,

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- drzwi przednie prawe – zarysowane,

- drzwi tylne lewe – zarysowane,

- drzwi tylne prawe – zarysowane,

- błotnik tylny lewy – zarysowany,

- błotnik tylny prawy - zarysowany,

- rama drzwi tylnych prawych – wgnieciona punktowo, zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – przecięta miejscowo,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak tylny – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – pęknięty, atrapa dolna pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk (kartę) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski


Objaśnienia:


- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













2026/02/05



2026/02/05



2026/02/05



2026/02/05













































































































2026/02/05



2026/02/05


























































2026/02/05