

Wycena numer: 16/DOA/02/26

z dnia: 2026/02/12

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5537226

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2026

Marka: FORD

Rok produkcji: 2015

Model: Mondeo 2.0 TDCi MR`15 E6

Wersja: Titanium

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr rejestracyjny: SRCTM80

VIN: WF0EXXWPCEFY48832



Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu

011-08374 / 147264

Data pierwszej rejestracji

2015/07/31, (w Polsce: 2022/02/11)

Data ważności badania technicznego

2026/03/13

Wskazanie drogomierza

237419 km

Okres eksploatacji pojazdu (15/07/31-26/02/12)

126 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

2270 kg*

Rodzaj nadwozia

liftback 5 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1997 ccm / 132kW (179KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Opis powłoki lakierowej
- 3 Dokumentacja fotograficzna

WYCENA Nr: 16/DOA/02/26

z dnia: 2026/02/12

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5537226

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2026

Marka: FORD

Rok produkcji: 2015

Model: Mondeo 2.0 TDCi MR`15 E6

Wersja: Titanium

Nr rejestracyjny: SRCTM80

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0EXXWPCEFY48832

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu

011-08374 / 147264

Data pierwszej rejestracji

2015/07/31, (w Polsce: 2022/02/11)

Data ważności badania technicznego

2026/03/13

Wskazanie drogomierza

237419 km

Okres eksploatacji pojazdu (15/07/31-26/02/12)

126 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

2270 kg*

Rodzaj nadwozia

liftback 5 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1997 ccm / 132kW (179KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.03-2015.06)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dywaniki welurowe
- 2 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- 3 Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach
- 4 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 5 Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
- 6 Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- 7 Fotele przednie sportowe
- 8 Funkcja wyłączania świateł z opóźnieniem
- 9 Kierownica pokryta skórą
- 10 Kieszenie w oparciach foteli przednich
- 11 Klamki wewnętrzne chromowane
- 12 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 13 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- 14 Kolumna kierownicy regulowana
- 15 Koło zapasowe dojazdowe

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 31 Poduszka powietrzna kierowcy
- 32 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 33 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 34 Poduszki powietrzne boczne
- 35 Reflektory automatyczne
- 36 Reflektory projekcyjne
- 37 Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane
- 38 Słupki A wykończone tkaniną
- 39 Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
- 40 System automatycznego sterowania światłami drogowymi AHB
- 41 System bezpieczeństwa inteligentny IPS
- 42 System Ford MyKey
- 43 System kontroli ciśnienia w oponach
- 44 System kontroli trakcji ESC
- 45 System kontroli trakcji TA

16	Konsola sufitowa	46	System Start/Stop
17	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	47	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
18	Listwy progowe w kolorze nadwozia	48	System wspomagania nagłego hamowania EBA
19	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	49	Szyby przednie regulowane elektrycznie
20	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	50	Szyby tylne regulowane elektrycznie
21	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	51	Światła do jazdy dziennej
22	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Światła tylne LED
23	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	53	Włącznik "Ford Power"
24	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	54	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
25	Nagrzewnica elektryczna PTC	55	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
26	Obudowy świateł p/mgielnych przednich lakierowane	56	Wyświetlacz między zegarami 10,1" kolorowy
27	Oświetlenie wnętrza LED	57	Wyświetlacz monochromatyczny
28	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	58	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne
29	Pedały z nakładkami aluminiowymi	59	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Podłokietnik siedzeń tylnych		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Konsola centralna Premium
Gniazdo 12V dodatkowe
Złącze "USB"
Podłokietnik centralny przedni regulowany
Konsola centralna Premium
- 4 Radioodtwarzacz CD + MP3
Głośniki 6 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Złącze "USB"
Sterowanie radiem zdalne
Wyświetlacz 4,2" kolorowy
- 5 System Ford SYNK i AppLink
Głośniki 2 szt. dodatkowe
Sterowanie głosem systemu audio
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "AUX"
Złącze iPod/USB
Funkcja wzywania pomocy
Wyświetlacz 4,2" kolorowy
- 6 System Lane Keeping Alert
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie
System rozpoznawania znaków drogowych
System monitorowania kierowcy
Lane Keeping Aid - system utrzymywania pasa ruchu
System automatycznego sterowania światłami drogowymi AHB
- 7 Szyba przednia i dysze spryskiwaczy szyby przedniej ogrzewane
Szyba przednia ogrzewana
Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 8 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów
- 9 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 10 Zamek centralny z kluczem elektronicznym KeyFree
Zamek centralny z kluczem elektronicznym KeyFree
Włącznik "Ford Power"
Oświetlenie wewnętrzne LED

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	*Tarcze kół aluminiowe 17" 5x2-ramienne	- 977

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Hak holowniczy	199
2	Lakier metalizowany	480
3	Pasy bezpieczeństwa nadmuchiwane skrajnych siedzeń tylnych	86
4	+Spryskiwacze reflektorów	80
5	System nawigacji satelitarnej CD/SD z Ford SYNC 2 + DAB (dopłata)	788
	Tuner radiowy cyfrowy DAB	
	Złącze kart SD	
	System nawigacji satelitarnej CD/SD	
	Wyświetlacz kolorowy 8"	
	Złącze USB 2 szt.	
6	System wspomagający parkowanie Active Park Assist	433
	Czujniki parkowania - przód	
	Czujniki parkowania - tył	
	System wspomagający parkowanie Active Park Assist	
	System monitorowania otoczenia podczas wyjazdu tyłem	
7	System zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach ACS	186
8	+Tarcze kół alum. 16" + opony 215/60	651

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*SAILUN 215/60 R16 95H ICE BLAZER ALPINE+	8,0	17
Przednie prawe:	*SAILUN 215/60 R16 95H ICE BLAZER ALPINE+	8,0	17
Tylne lewe:	*SAILUN 215/60 R16 95H ICE BLAZER ALPINE+	8,0	17
Tylne prawe:	*SAILUN 215/60 R16 95H ICE BLAZER ALPINE+	8,0	17

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (129 mies.)	41 600 PLN
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	- 977 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	2 903 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	475 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 699 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	341 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 6 494 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-1,5	- 649
Regionalna sytuacja rynkowa	-5,0	-2 165
Indywidualny zakup za granicą (z UE)	-1,0	- 433
Brak pełnej dokument./"historii" pojazdu	-2,5	-1 082
Uszkodzenia oraz usterki, braki i wady	-5,0	-2 165

KOMENTARZ

Oględzin pojazdu dokonano we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 2 kluczyki/sterowniki (jeden nie działa)

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Brak kluczyka do samochodu uniemożliwia sprawdzenie działania : zamków i stacyjki zapłonowej, elementów osprzętu elektrycznego samochodu, kontrolki na zespole wskaźników, silnika i elementów wyposażenia których działanie zależy od pracy silnika.

Ponadto nie jest możliwe odczytanie wskazań drogomierza, nie jest możliwe otworzenie pokrywy komory silnika.

Brak książki serwisowej, brak pełnych danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

W przedziale mocowania silnika znajduje się kartka z zapisem o ostatniej wymianie oleju i filtrów - z dnia 18.10.2024r przy wskazaniach drogomierza 224016 km.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza – ostatni z dnia 13.03.2025r przy wskazaniach drogomierza 225954 km.

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Nie stwierdzono nadmiernie podwyższonej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Stwierdzono ślady lokalnych i nieznacznych przepocon/przedmuchów oleju na elementach silnika i osprzętu. Elementy osprzętu silnika pracują z nieznaczną głośnością. Skrzynia biegów – w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy, sporadyczne szarpnięcia. Ogłędziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono nadmiernie podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Elementy układu hamulcowego – zauważalne zużycie.

III. Karoseria / nadwozie.

Stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych. Niektóre z elementów lakierowanych karoserii – z widocznymi śladami po lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu) :

- prawie wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- zderzak przedni – porysowania, otarcia i ubytki powłoki lakierowej w części dolnej i po prawej stronie
- pokrywa komory silnika – nieznaczne i punktowe ubytki powłoki lakierowej z początkami procesów korozyjnych
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – z zabrudzeniami
- szyba czołowa – wymieniona
- poszycie dachu – nieznaczne i punktowe wtrącenia w powłocę lakierowej
- prawa rama dachu – widoczne ślady po lakierowaniu
- błotnik przedni lewy – w części tylnej dolnej porysowanie powłoki lakierowej
- drzwi przednie, lewe - niewielkie zarysowania, uszkodzenia i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- próg lewy i poszycie słupka lewego „B” - niewielkie wgniecenia punktowe i uszkodzenia powłoki lakierowej
- drzwi tylne lewe – nieznaczne zarysowania i uszkodzenia powłoki lakierowej
- błotnik tylny lewy – niewielkie ślady po lakierowaniu i wady/uszkodzenia powłoki lakierowej
- elementy układu wydechowego i elementy podwozia – z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- pokrywa komory bagażnika – niewielkie zarysowania powłoki, nie działa jedna z lampek oświetlenia tablicy rejestracyjnej, brak uchwyty wewnętrzny
- wnętrze komory bagażnika – eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia, otarcia i zarysowania

- błotnik tylny prawy - ślady po lakierowaniu i naprawach, niewielkie wady powłoki lakierowej
- drzwi tylne prawe - niewielkie uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej na krawędzi tylnej
- próg prawy - niewielkie uszkodzenie powłoki lakierowej
- drzwi przednie, prawe - nieznaczne i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, prawego - nieznaczne i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- błotnik przedni, prawy - niewielkie i punktowe uszkodzenie powłoki lakierowej
- obręcz kół pojazdu - z niewielkimi otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi, zabrudzone
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie
- wykładziny wewnętrzne drzwi - nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- poszycia tapicerskie foteli przednich - nieznaczne zabrudzenia, plamy, odkształcenia (większe na siedzisku fotela kierowcy, niewielkie uszkodzenie miejscowe na oparciu fotela kierowcy)
- koło kierownicy - miejscowe porysowania, niewielkie „wytarcia” materiału
- gałka / miszka osłaniający dźwigni zmiany biegów - niewielkie „wytarcia” materiału
- kanapa tylna - niewielkie zabrudzenia, poplamienia
- podsufitka i osłony p-słoneczne - z niewielkimi zabrudzeniami
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość paliwa
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość płynu układu spryskiwaczy - płynu brak, spryskiwacze nie działają
- nie działa układ otwierania samochodu „Key Free” - do weryfikacji warsztatowej
- do pojazdu dołączono 2 kluczyki/sterowniki - tylko w 1 kluczyku działa „pilot”
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

37100 PLN

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 6937,40 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5537226

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2026

Marka: FORD

Rok produkcji: 2015


Model: Mondeo 2.0 TDCi MR`15 E6

Wersja: Titanium

Nr rejestracyjny: SRCTM80

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 16/DOA/02/26

z dnia: 2026/02/12

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2026

Marka: FORD

Rok produkcji: 2015

Model: Mondeo 2.0 TDCi MR`15 E6

Wersja: Titanium

Nr rejestracyjny: SRCTM80

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy









