

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-18/2026\_ST3573U

Numer szkody / sprawy SM-18/2026\_ST3573U  
Nr kalkulacji 9098

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0142613

Numer rejestracyjny: ST3573U  
Numer nadwozia: W0VVS2605MB272286  
Marka: OPEL  
Model: Movano BiTurbo CDTI Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-21  
Typ: Movano CDTI L3  
Data pierwszej rejestracji: 18.02.2022  
Rok produkcji: 2022

### WYCENA

Nr wyceny: 8980  
Data wyceny: 20.01.2026  
Wycena na dzień: 20.01.2026  
Wersja bazy danych: 2026.01  
Wartość:

Numer wyceny **9098**  
Data wyceny **20.01.2026**  
Wycena na dzień **20.01.2026**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SM-18/2026\_ST3573U

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0142613**

Numer rejestracyjny / numer VIN ST3573U / W0VVS2605MB272286  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 18.02.2022 / 47  
Rok produkcji 2022  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 593 343 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 159 800 / 433 543  
Lakier biały uni  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Dobry  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka OPEL  
Model Movano BiTurbo CDTI Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-21  
Typ Movano CDTI L3  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Podwozie, kabina krótka / 2 / 3  
Okres dostępności 01.07.2019 - 31.12.2021  
Pojemność silnika (ccm) 2299  
Moc kW / KM 120 / 163  
Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC  
Układ / liczba cylindrów R / 4  
Skrzynia / liczba biegów M / 6  
Dopuszczalna masa całkowita 3 500  
Masa własna / ładowność 2 585 / 915  
Rozstaw osi 1 / 2 4 332 /  
Zabudowa Skrzyniowa z opończą

**WYCENA POJAZDU****Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.01) PLN  
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN  
Korekta na przebieg PLN  
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN  
Wartość wyposażenia dodatkowego PLN  
Wartość czynników podnoszących wartość PLN  
Wartość czynników obniżających wartość PLN  
Korekta na stan opon PLN  
Wartość zabudowy podwozia PLN

**Wartość pojazdu (brutto) PLN**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- ABS
- Airbag kierowcy
- Czujnik deszczu i zmiernych
- El. podnoszenie szyb, przód
- ESP + ASR
- Filtr cząsteczek stałych
- Filtr przeciwpyłkowy
- Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikiem
- Fotel pasażera podwójny
- Gniazdo 12V na konsoli zmiany biegów i na kokpicie
- Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Kołpaki piasty
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
- Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza
- Polska wersja językowa
- Półki sufitowe dla kierowcy i pasażera
- Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB
- Schowki, kieszenie, schowki, uchwyty na kubki, 2 półki centralne
- Ścianka działowa z oknem
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa
- Wieszaki 2 na ubrania na słupku B, wieszak na pełnej przegrodzie
- Zamek centralny
- Zawieszenie aktywne redukujące przechyły nadwozia
- Zbiornik paliwa 80 litrów

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- Lusterka boczne na przedłużonych ramionach PLN
- Pakiet Super Międzynarodówka PLN
  - Fotel kierowcy amortyzowany hydraulicznie, z podłokietnikiem
  - Fotel pasażera podwójny z dolnymi schowkami i składanym oparciem tworzącym obrotowy stolik na laptop
  - Klimatyzacja sterowana elektronicznie
  - Światła przeciwmgielne
  - Tempomat z ogranicznikiem prędkości
  - Zbiornik paliwa 105 litrów
- Pakiet Wygodnej Pracy PLN
  - Elektrycznie sterowane szyby jednoimpulsowe kierowcy
  - Fotel pasażera podwójny z dolnymi schowkami i składanym oparciem tworzącym obrotowy stolik na laptop
  - Półka zamykana na dokumenty A4 na górze kokpitu
  - Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera
  - Stolik wysuwany oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera

**SUMA****PLN****WYPOSAŻENIE DODATKOWE - LISTA OGÓLNA****Zakup**

- Ogrzewanie postojowe PLN

**SUMA****PLN****CZYNNIKI PODNOSZĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Kabina sypialna PLN

**SUMA****PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-10%) PLN
- Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%) PLN

**SUMA****PLN**

<b>Oś 1, Opona 1 (lewa), FALKEN, 225/65R16C</b>		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
<b>Wartość (brutto)</b>		<b>PLN</b>
<b>Oś 1, Opona 2 (prawa), FALKEN, 225/65R16C</b>		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
<b>Wartość (brutto)</b>		<b>PLN</b>
<b>Oś 2, Opona 1 (lewa), FALKEN, 225/65R16C</b>		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	44	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
<b>Wartość (brutto)</b>		<b>PLN</b>
<b>Oś 2, Opona 2 (prawa), FALKEN, 225/65R16C</b>		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	44	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
<b>Wartość (brutto)</b>		<b>PLN</b>
<b>SUMA</b>		<b>PLN</b>

## NOTATKI

### Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu – brak możliwości wyjechania z miejsca parkingowego.

W czasie oględzin stwierdzono:

Kontrolka serwisowa aktywna stale podczas pracy silnika.

### SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Nadmiar spalin barwy szarej.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

### PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

### UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

### UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

### UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

### NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy – wgnieciony, porysowany,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- próg lewy – powłoka lakierowa wytarta.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – znacznie zabrudzone,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego wraz z lampą kierunkowskazu – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- przyciski sterujące tempomatu – wyłamane z zamocowań,
- reflektor przeciwmgłowy lewy – pęknięty,
- lampa kierunkowskazu bocznego prawego – pęknięta,
- plastikowa nakładka wnęki koła przedniego prawego – połamana,
- spoiler boczny kabiny lewy – pęknięty,
- spoiler boczny kabiny prawa – pęknięty.

#### WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Pojazd wyposażony w zabudowę skrzyniową z opończą koloru czarnego oraz kabinę sypialną wraz z ogrzewaniem niezależnym.

Opończa porysowana, poprzecinana, ze śladami napraw.

---

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

#### **Objaśnienia:**

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









































































































