

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-57/2026_WW391SX

Numer szkody / sprawy SM-57/2026_WW391SX
Nr kalkulacji 9189

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0112303

Numer rejestracyjny: WW391SX
Numer nadwozia: TMBCJ7NP1K7032166
Marka: SKODA
Model: Superb III 15-19
Typ: Superb 2.0 TDI 4x4 L&K DSG
Data pierwszej rejestracji: 27.11.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 9071
Data wyceny: 17.02.2026
Wycena na dzień: 17.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9189**
 Data wyceny **17.02.2026**
 Wycena na dzień **17.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-57/2026_WW391SX

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0112303 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WW391SX / TMBCJ7NP1K7032166
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 27.11.2018 / 87
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 156 470 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 190 200 / -33 730
 Lakier niebieski metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SKODA
 Model Superb III 15-19
 Typ Superb 2.0 TDI 4x4 L&K DSG
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.05.2015 - 31.12.2019
 Pojemność silnika (ccm) 1968
 Moc kW / KM 140 / 190
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu
- Blind Spot Detection z Rear Traffic Alert - monit. martwego pola ze wspom. wyjazdu z miej. parking.
- Bluetooth (zestaw głośnomówiący)
- Bluetooth Premium (WLAN/rSAP/LTE/Phone Box/bezprzewodowa ładowarka/DAB+)
- Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)
- CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył + MANOEUVRE ASSIST
- Dekor fortepianowy z oświetleniem dekoracyjnym
- Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED
- DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą
- Dywaniki Lounge Step
- Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu
- EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 18 PEGASUS, polerowane, antracyt z ogumieniem
- Fotele przednie ust. elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
- Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
- Funkcja rekuperacji energii
- Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone-a na ekranie radia lub nawigacji
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- KESSY - bezkluczkowy system obsługi samochodu
- Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM)
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna - Climatronic
- Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem
- Maxi-DOT
- Lakier uni
- Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów
- Lampy tylne w technologii LED
- Lane Assistant - asystent pasa ruchu
- Latarka w bagażniku
- Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)
- Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane
- Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień
- Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi
- Lusterka i klamki w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową
- MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu siłnikiem
- Ogrzewanie przednich i tylnych foteli
- Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie LED lusterek w osłonie przeciwsłonecznej
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
- Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
- Podłokietnik Jumbo Box
- Pokrowiec na narty
- Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
- RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni
- Schowek na okulary
- Schowek pod fotelem pasażera
- Smart Light Assistant - maskowanie świateł drogowych (automatyczne przysłanianie strumienia świateł)
- Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W
- Spryskiwacze lamp przednich
- SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
- System nawigacji Columbus z mapą Europy i MapCare(WLAN/DVD/2xSD/USB/Aux/MP3/ster.głos/CC/WiFi/HDD)
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
- Tapicerka skóra naturalna/skóra ekologiczna L&K z oznaczeniem L&K na oparciach i podłokietniku tył
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Tylne podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika
- Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku

- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytyami Top Tether
- Wykończenie wnętrza w kolorze chromu
- Wyłącznik poduszki powietrznej
- XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z PMS -
- DRIVING MODE SELECT i Performance Sound Generator
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw siatek w bagażniku

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
• Felgi aluminiowe 19 TRINITY polerowane, antracyt z ogumieniem (V)	PLN	
• Fotel kierowcy z funkcją masażu (V)	PLN	
• Hak holowniczy - składany (V)	PLN	
• Kamera ułatwiająca parkowanie (V)	PLN	
• Koło zapasowe dojazdowe, stalowe (V)	PLN	
• Lakier metalik	PLN	
• Ogrzewanie postojowe ze zdalnym sterowaniem (V)	PLN	
• Pakiet komfortowego snu (V)	PLN	
• VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników (V)	PLN	

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 235/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 235/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 235/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 235/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Wymiana oleju teraz!”.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – wgniecione, porysowane,
- drzwi tylne prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy – zarysowany, wgnieciony punktowo,
- błotnik tylny prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- reflektory kierowane AFS – wg wskazań komputera pokładowego: „Usterka”,
- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – punktowe odpryski powłoki lakierowej, zarysowany,
- reflektory (lewy oraz prawy) – klosze porysowane,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – porysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki (1 szt. - bateria rozładowana) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*



























































































































