

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-59/2026\_LU024NK

Numer szkody / sprawy SM-59/2026\_LU024NK  
Nr kalkulacji 9191

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0145830

Numer rejestracyjny: LU024NK  
Numer nadwozia: NMTK33BX00R199106  
Marka: TOYOTA  
Model: C-HR 19-24  
Typ: C-HR 1.8 Hybrid GPF Comfort  
Data pierwszej rejestracji: 19.07.2022  
Rok produkcji: 2022

### WYCENA

Nr wyceny: 9073  
Data wyceny: 17.02.2026  
Wycena na dzień: 17.02.2026  
Wersja bazy danych: 2026.02  
Wartość:

Numer wyceny **9191**  
Data wyceny **17.02.2026**  
Wycena na dzień **17.02.2026**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SM-59/2026\_LU024NK

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0145830**

Numer rejestracyjny / numer VIN LU024NK / NMTK33BX00R199106  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 19.07.2022 / 43  
Rok produkcji 2022  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 399 834 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 61 300 / 338 534  
Lakier biały uni  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Dobry  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
Marka TOYOTA  
Model C-HR 19-24  
Typ C-HR 1.8 Hybrid GPF Comfort  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5  
Okres dostępności 01.09.2020 - 31.05.2024  
Pojemność silnika (ccm) 1798  
Moc kW / KM 72 / 98  
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF  
Układ / liczba cylindrów R / 4  
Skrzynia / liczba biegów A / 1

**WYCENA POJAZDU****Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN  
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN  
Korekta na przebieg PLN  
Wartość czynników obniżających wartość PLN

**Wartość pojazdu (brutto) PLN**

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 6 głośników
- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Antena dachowa Shark-Fin
- Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
- Automatykne światła drogowe
- BA - system wspomagania hamowania
- Czujnik zmiernchu
- Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem
- Dywaniki welurowe
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
- Elektryczny hamulec postojowy (EPB)
- Elementy deski rozdzielczej i drzwi w kolorze Metal Stream
- Elementy stylizacyjne deski rozdzielczej w kolorze ciemnym
- Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/60
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym
- Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył
- Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
- Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
- Gniazdo 12V
- Gniazdo Aux-In
- Gniazdo USB
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobilizer
- Interfejs Android Auto i Apple CarPlay
- Kamera cofania
- Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
- Kierownica skórzana (skóra Nappa)
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne ogrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane
- Ogranicznik prędkości - automatyczny
- Podłokietnik przedni
- Podsufitka jasna
- Poduszka powietrzna kolan kierowcy
- Prędkościomierz cyfrowy
- Spojler tylny
- System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
- System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
- System Bluetooth
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali
- System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC)
- System oświetlenia wnętrza
- System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
- Światła do jazdy dziennej typu LED
- Światła główne LED (Basic)
- Światła przeciwmgielne
- Światła tylne typu LED (pozycyjne oraz stopu)
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat adaptacyjny, inteligentny
- Tuner radiowy - cyfrowy DAB
- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
- Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
- Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach
- Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop
- Usługi łączności Toyota Connected Car
- VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
- Wskaźnik przepływu energii w układzie hybrydowym
- Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia
- Wykończenie elementów wnętrza kolorem matowej czerni
- Wykończenie wnętrza fakturą diamentu
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz kolorowy między zegarami
- Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

## CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

Zakup

- Szczególny charakter eksploatacji (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

**SUMA**

**PLN**

**OPONY**

Zakup

<b>Oś 1, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 215/65R17</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
<b>Oś 1, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 215/65R17</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
<b>Oś 2, Opona 1 (lewa), KUMHO, 215/65R17</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
<b>Oś 2, Opona 2 (prawa), KUMHO, 215/65R17</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

## NOTATKI

### Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

UWAGA: Pojazd zarejestrowany i użytkowany jako „TAXI”.

### SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.

Poziom cieczy chłodzącej poniżej stanu minimum.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Sprawności oraz kompletności instalacji wraz z dokumentacją nie weryfikowano.

### PODWOZIE:

Stwierdzono stuki podczas pracy zawieszenia.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

### UKŁAD KIEROWNICZY:

Stwierdzono stuki podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

### UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

### NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Nadwozie oklejone reklamą firmową.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – niedopasowany barwą (lakier perłowy), punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – niedopasowany barwą (lakier perłowy),
- błotnik przedni prawy – niedopasowany barwą (lakier perłowy),
- drzwi przednie lewe – zarysowane, klamka zewnętrzna zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,



- fotel kierowcy – dźwignia regulacji wysokości połamana,
- obicie tapicerskie drzwi tylnych prawych – przecięte miejscowo,
- podsufitka – wyłamana z zamocowań,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni - niedopasowany barwą (lakier perłowy), pęknięty, porysowany, listwa dolna pęknięta.

#### WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

#### **Objaśnienia:**

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





















































































































































































































































