

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-34/2026_SK195WU

Numer szkody / sprawy SM-34/2026_SK195WU
Nr kalkulacji 9142

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142416

Numer rejestracyjny: SK195WU
Numer nadwozia: ZFA26300006X49895
Marka: FIAT
Model: Doblo Cargo 1.6 MJ Euro 6 1598ccm - 105KM 2,1/2,5t 19-22
Typ: Doblo Maxi XL 1.6 MJ SX
Data pierwszej rejestracji: 02.09.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 9024
Data wyceny: 06.02.2026
Wycena na dzień: 06.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9142**
 Data wyceny **06.02.2026**
 Wycena na dzień **06.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-34/2026_SK195WU

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142416 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK195WU / ZFA26300006X49895
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	02.09.2022 / 41
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	48 058 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	123 000 / -74 942
Lakier	biał uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	FIAT
Model	Doblo Cargo 1.6 MJ Euro 6 1598ccm - 105KM 2,1/2,5t 19-22
Typ	Doblo Maxi XL 1.6 MJ SX
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 2
Okres dostępności	01.09.2019 - 31.12.2022
Pojemność silnika (ccm)	1598
Moc kW / KM	77 / 105
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	2 510
Masa własna / ładowność	1 505 / 1 005
Rozstaw osi 1 / 2	3 105 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 4. rząd siedzeń: trzy fotele
- Drzwi boczne przesuwne prawe
- El. podnoszenie szyb, przód
- Folia zewnętrzna ochrona
- Fotel kierowcy z zagłówkiem i regulacją typu "passive"
- Fotel pasażera pojedynczy z regulacją oparcia
- Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
- Gniazdo z zasilaniem 12V w przedziale ładunkowym
- Instalacja radiowa (bez głośników)
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Kołpaki kół, pełne
- Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk
- Listwy boczne czarne
- Lusterka zewnętrzne regulowane i ogrzewane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie
- Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Opony 185/65 R15 klasa B
- Opony 195/60 R16 klasa B Goodyear
- Osłona pod silnikiem
- Pełnowymiarowe koło zapasowe
- Podłokietnik przedni
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Półka pod sufitem
- Przegroda stała bez szyby
- Radio VP1 USB + Bluetooth
- Regulacja wysokości świateł
- Schowek
- System ESC (zaw. ABS, EBD, HBA, ASR, MSR, ESC i wspomaganie ruszania pod górę)
- Tarcze hamulcowe przednie powiększone
- Uchwyt dla pasażerów w centralnej części dachu
- Wspomaganie kierownicy
- Wykładzina przestrzeni ładunkowej (PCV)
- Zamek centralny (bez zdalnego sterowania)
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zaśleпки okien bocznych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Dach wysoki (V) PLN
- Fotel pasażera dwumiejscowy (V) PLN
- Kłapa w przegrodzie CargoPlus do transportu długich przedmiotów (dla przegrody bez szyby) (V) PLN
- Ładowność zwiększona (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-8%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), GOODYEAR, 195/60R16**

- Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 11
- Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 5
- Zużycie [%]: 66
- Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), GOODYEAR, 195/60R16**

- Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 11
- Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 5
- Zużycie [%]: 66
- Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), MATADOR, 195/60R16**

- Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 11
- Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 6
- Zużycie [%]: 55
- Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 2, Opona 2 (prawa), MATADOR, 195/60R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- błotnik przedni prawy – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przesuwne prawe – zarysowane,
- poszycie boku lewego – wgniecione, porysowane,
- poszycie boku prawego – porysowane,
- drzwi skrzydłowe tylne – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej

staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika























































































































