

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-33/2026_GD9G455

Numer szkody / sprawy SM-33/2026_GD9G455
Nr kalkulacji 9133

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0124383

Numer rejestracyjny: GD9G455
Numer nadwozia: TMBJJ7NE7J0296943
Marka: SKODA
Model: Octavia III Kombi 17-20
Typ: Octavia 2.0 TDI Style
Data pierwszej rejestracji: 20.06.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 9015
Data wyceny: 03.02.2026
Wycena na dzień: 03.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9133**
 Data wyceny **03.02.2026**
 Wycena na dzień **03.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-33/2026_GD9G455

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0124383 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN GD9G455 / TMBJJ7NE7J0296943
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 20.06.2018 / 92
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 271 363 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 175 600 / 95 763
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SKODA
 Model Octavia III Kombi 17-20
 Typ Octavia 2.0 TDI Style
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.01.2017 - 30.09.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1968
 Moc kW / KM 110 / 150
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
- Chromowane listwy wokół szyb bocznych
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
- Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
- DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
- EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17 TRIUS z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
- Immobilizer
- Kierownica skórzana 3 ramienna
- Kieszonka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
- Komputer pokładowy
- Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym)
- Kontrola niezamkniętych drzwi
- Lakier uni
- Lampki boczne w bagażniku (jedna wyjmowana)
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Oświetlenie bagażnika
- Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Przegroda wnętrza nadkola z wyjmowaną listwą ograniczającą - prawa i lewa strona bagażnika
- Radio Skoda Auto Bolero 8 cali SD/USB
- Relingi dachowe w kolorze czarnym
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Schowek na okulary
- Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem
- Spryskiwacze lamp przednich
- Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera
- Szyby przyciemniane (barwione)
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
- Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wycieraczka Aero szyby tylnej
- Wyświetlacz Maxi-DOT
- XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu (V) PLN
- Koło zapasowe dojazdowe, stalowe (V) PLN
- Lakier metalik (V) PLN
- Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy rejestracyjnej (V) PLN
- Pakiet amazing (V) PLN
 - Auto light assist - funkcja automatycznego włączania i zmiany świateł
 - Lampy w technologii Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS ze spryskiwaczami
 - Light and rain assist
 - Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności
 - Ogrzewanie przednich foteli
 - Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%)
- Konieczność naprawy pojazdu (-20%)

PLN
PLN

SUMA

PLN

OPONY

Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 225/45R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 225/45R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 225/45R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 225/45R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Wymiana oleju i przegląd teraz!”.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy zdekompletowany.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie lewe [160 – 190 µm],
- drzwi przednie prawe [170 – 200 µm],
- drzwi tylne prawe [160 – 170 µm],
- błotnik tylny lewy [160 – 190 µm],
- błotnik tylny prawy [170 – 1010 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – wgnieciony, porysowany,
- drzwi przednie lewe – porysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – porysowany, wady lakiernicze, punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Do pojazdu przedstawiono komplet ogumienia dodatkowego letniego.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













































































































