

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-48/2026_W8BERG

Numer szkody / sprawy SM-48/2026_W8BERG
Nr kalkulacji 9163

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0127162

Numer rejestracyjny: W8BERG
Numer nadwozia: SALYA2BN4KA799856
Marka: LAND ROVER
Model: Range Rover Velar 17-20
Typ: Velar 2.0 TD4
Data pierwszej rejestracji: 18.12.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 9045
Data wyceny: 10.02.2026
Wycena na dzień: 10.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9163**
 Data wyceny **10.02.2026**
 Wycena na dzień **10.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-48/2026_W8BERG

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0127162

Numer rejestracyjny / numer VIN W8BERG / SALYA2BN4KA799856
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 18.12.2018 / 86
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 72 193 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 151 500 / -79 307
 Lakier czarny uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka LAND ROVER
 Model Range Rover Velar 17-20
 Typ Velar 2.0 TD4
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.06.2017 - 31.10.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1999
 Moc kW / KM 132 / 180
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm wolumetryczny
- Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist)
- Czujnik jakości powietrza
- Czujnik parkowania - przód i tył
- Dach metalowy
- Dach w kolorze nadwozia
- Felgi aluminiowe 18, 15 - ramienne (wzór 1022)
- Fotele przednie regulowane w 8 kierunkach
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kanapa tylna składana, dzielona 40/20/40
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie
- Koło zapasowe dojazdowe
- Lakier uni
- Lampy przednie LED
- Listwa bagażnika metalowa
- Lusterka zewnętrzne - podgrzewane
- Lusterko wewnętrzne, elektrochromatyczne
- Łopatki zmiany biegów przy kole kierownicy w kolorze czarnym
- Mechanizm różnicowy otwarty
- Nakładki progowe przednie, metalowe
- Podsufitka Morzine (Cirrus / Ivory)
- Podsufitka w kolorze Light Oyster
- Port USB - x2, Gniazdo 12V - x3 (Pakiet Powe Base)
- Radio MP3
- Remote (usługa)
- Schowek w konsoli środkowej, zamykany
- System awaryjnego hamowania, autonomiczny
- System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
- System kontroli zjazdu (Hill Descent Control)
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
- System monitorujący kondycję kierowcy
- System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy wraz z systemem utrzymywania pasa ruchu
- System stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego
- System Terrain Response z Dynamic Program
- Szyba przednia laminowana akustycznie
- Tapicerka zamszowa łączona z materiałem
- Tempomat
- Wykończenie wnętrza Cosmic Grey
- Zawieszenie aktywne
- Zestaw audio Sound System zawiera wzmacniacz 250W, 8 głośników

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- | | |
|---|-----|
| • Felgi aluminiowe 19, 5 - ramienne (wzór 5046) | PLN |
| • Relingi dachowe - czarne | PLN |
| • Szyby tylne przyciemniane | PLN |

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- | | |
|--|-----|
| • Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%) | PLN |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-5%) | PLN |

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 265/50R19**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 265/50R19**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 2, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 265/50R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 265/50R19**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [230 µm],
- błotnik przedni lewy [190 µm],
- błotnik przedni prawy [190 µm],
- drzwi przednie prawe [220 µm],
- drzwi tylne prawe [130 µm],
- błotnik tylny lewy [160 µm],
- błotnik tylny prawy [170 µm],
- drzwi tyłu nadwozia [190 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni prawy – wgnieciony, porysowany, listwa zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- osłona haka holowniczego – wyłamana z zamocowań.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – porwana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





















































