

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-63/2026_SK6E291

Numer szkody / sprawy SM-63/2026_SK6E291
Nr kalkulacji 9202

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0138857

Numer rejestracyjny: SK6E291
Numer nadwozia: VF1RJA00768123538
Marka: RENAULT
Model: Clio V 19-23
Typ: Clio 1.0 TCe Zen LPG
Data pierwszej rejestracji: 04.11.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 9084
Data wyceny: 23.02.2026
Wycena na dzień: 23.02.2026
Wersja bazy danych: 2026.02
Wartość:

Numer wyceny **9202**
 Data wyceny **23.02.2026**
 Wycena na dzień **23.02.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-63/2026_SK6E291

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0138857 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN SK6E291 / VF1RJA00768123538
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 04.11.2021 / 51
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 134 753 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 58 500 / 76 253
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka RENAULT
 Model Clio V 19-23
 Typ Clio 1.0 TCe Zen LPG
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.08.2019 - 30.06.2022
 Pojemność silnika (ccm) 999
 Moc kW / KM 67 / 90
 Paliwo / katalizator Benzyna/gaz / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.02) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS)
- ASR - system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu
- Czujnik zmierzchu
- Elementy ozdobne wnętrza w kolorze szarym (obicie podłokietników drzwi, koszoli śr.i deski rozdzielczej)
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu
- Kierownica pokryta skórą ekologiczną
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klamki zewnętrzne drzwi przednich w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampy przednie Full LED Pure Vision
- Lampy tylne Full LED
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- Obramowania nawiewów w desce rozdzielczej chromowane
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przód i tył
- System Easy Link z ekranem 7-cali, radio DAB,BT,USB,Android Auto,Apple CP
- System kontroli bezpiecznej odległości (DW)
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System kontroli pasa ruchu (LDW)
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- Szyby przednie elektryczne z impulsowym włącznikiem dla kierowcy
- Szyby tylne elektryczne
- Światła do jazdy dziennej LED (diodowe)
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego , przód i tył
- Wnętrze - tonacja ciemna z beżową podsufitką
- Wycieraczki o zmiennej częstotliwości
- Wyłącznik dezaktywujący poduszkę powietrzną pasażera z przodu
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Czujniki parkowania tył (V) PLN
- Lakier metalik (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), DEBICA, 195/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), DEBICA, 195/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), DEBICA, 195/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), DEBICA, 195/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Wykonaj przegląd”.

Kontrolka serwisowa aktywna stale podczas pracy silnika.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Sprawności oraz kompletności instalacji wraz z dokumentacją nie weryfikowano.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, ze śladami zaprawek,
- drzwi przednie lewe – wgniezione punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, z ogniskami korozji, listwa ochronna zarysowana,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, z ogniskami korozji, listwa ochronna zarysowana, klamka zewnętrzna zarysowana,
- drzwi tylne lewe – powgniatane punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony punktowo,
- drzwi tyłu nadwozia - punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- próg lewy – powłoka lakierowa wytarta,
- rama drzwi tylnych lewych – powgniatana punktowo, zarysowana,
- rama drzwi tylnych prawych – zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- kołpak ozdobny koła (1 szt.) – pęknięty.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika















2026/02/20



2026/02/20



























































































































































