

Nr zlecenia DEKRA: NBL(W)/WRO/10155/26/02/08
Nr zlecenia/szkody: P/84/2020
Data zlecenia: 08-02-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:
VEOLEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa



Rzeczoznawca: **mgr inż. Andrzej Szymkowiak**
DEKRA Polska - O. Wrocław

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
NBL(W)-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA
Nr szkody / zlec. zew.
Data zlecenia

NBL(W)/WRO/10155/26/02/08
P/84/2020
08-02-2026

Zlecniodawca

VEOLEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa

Właściciel

VEOLEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
TOYOTA
Yaris 17-20, Yaris 1.5 Premium CVT

Nr rejestracyjny
VIN

WF3741U
VNKKG3D300A195268

Data oględzin
Miejsce oględzin

2026-02-11
Dolnośląskie, 52-017 Wrocław, Wodzisławska,
Wodzisławska 8

Zestawienie wyników

Wartość obiektu brutto (kupno)¹ 31 000 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0125397
Producent	TOYOTA
Model	Yaris 17-20
Typ/wersja	Yaris 1.5 Premium CVT
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1095
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1545
Rozstaw osi 1/2	2510
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1496
Moc silnika [KM/kW]	111/82
Skrzynia biegów	automatyczna 1-biegowa
Nr rejestracyjny	WF3741U
VIN	VNKKG3D300A195268
Data 1. rejestracji	27-02-2020
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	44 810 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Dębica, FRIGO 2	175/65 R15 84T	6,0 mm
	lewe	Dębica, FRIGO 2	175/65 R15 84T	6,0 mm
tylna	prawe	Vredestein, Snowtrac	175/65 R15 84T	4,0 mm
	lewe	Vredestein, Snowtrac	175/65 R15 84T	4,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 29. Manetki zmiany biegów przy kierownicy |
| 2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 30. Miękkie materiały wykończeniowe |
| 3. Airbag kolan kierowcy | 31. Obrotomierz |
| 4. Automatyczne światła drogowe | 32. Ogranicznik prędkości - automatyczny |
| 5. BA - system wspomagania hamowania | 33. Prędkościomierz cyfrowy |
| 6. Bluetooth | 34. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 7. Czujnik deszczu | 35. System Lane Departure Alert |
| 8. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 36. System Pre-Collision (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia) |
| 9. Elektrycznie regulowane szyby przednie | 37. System monitorowania ciśnienia w oponach |
| 10. Felgi stalowe 15 z ogumieniem 175/65 | 38. System multimedialny Toyota Touch 2 (6 głośników) |
| 11. Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 39. System oświetlenia wnętrza |
| 12. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb po stronie kierowcy | 40. System rozpoznawania znaków drogowych (RSA) |
| 13. Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home | 41. TRC - system kontroli trakcji |
| 14. Gniazdo 12V | 42. Tapicerka materiałowa |
| 15. Gniazdo USB | 43. Tempomat |
| 16. HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów | 44. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 17. Immobilizer | 45. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego |
| 18. Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane | 46. VSC - system stabilizacji toru jazdy |
| 19. Kierownica regulowana w pionie i poziomie | 47. Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu |
| 20. Kierownica wielofunkcyjna | 48. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 21. Klamki w kolorze nadwozia | 49. Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni |
| 22. Kłapa bagażnika otwierana przyciskiem | 50. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 23. Klimatyzacja manualna | 51. Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala |
| 24. Komputer pokładowy | 52. Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci |
| 25. Lakier uni | 53. Zamek centralny sterowany pilotem |
| 26. Lusterka boczne ogrzewane | 54. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 27. Lusterka boczne regulowane elektrycznie | 55. Światła do jazdy dziennej |
| 28. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | |

Wyposażenie dealerskie

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Pakiet City | 510 zł |
| Kamera cofania | |
| Koło zapasowe dojazdowe | |
| System multimedialny TAS500 | |
| Światła przeciwmgielne | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)¹ 39 500 zł

Korekty

Pierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **-527 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 38 973 zł

Wypożyczenie

Korekta wypożyczenia **510 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wypożyczenia 39 483 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **-28 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 39 455 zł

Inne

Stan dbałości o pojazd (-2,00%) -779 zł
Wcześniejsze naprawy (-8,00%) -3 118 zł
stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo) (-10,00%) -3 897 zł
Weryfikacja serwisowa (-2,00%) -779 zł

Łącznie inne **-8 574 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 30 881 zł

Instalacja gazowa

Korekta instalacji gazowej 150 zł
Wartość pojazdu po korekcie instalacji gazowej 31 031 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

31 000 zł (brutto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Data: 19-02-2026

Rzecznawca DEKRA:
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Łotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupki przedni prawy	150 - 200
17	Łotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Pok. kom. silnika				Ślady demontażu.
Błotniki	przed.			Ślady demontażu.
Pok. kom. silnika		ubytek/odprysk(i) powłoki lakierowej		
Błotnik	przed. p.			Nieprawidłowe spasowanie względem progu.
Błotnik	przed. p.	odkształcenie		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Reflektor	lew.	pęknięcie		Pęknięte mocowanie.
Zderzak	przed.	pęknięcie		Pęknięte mocowania do nadkoli.
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Zderzak	przed.			Nieprawidłowe spasowanie względem błotników, reflektorów.
Zderzak	tyln.	odkształcenie		Pęknięcie powłoki lakierniczej.
Kierunkowskaz lusterka	lew.	nieszczelność		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami				Zaplamione.

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Akumulator		niesprawność działania		Głęboko rozładowany. Do weryfikacji w warunkach warsztatowych. Po włączeniu dodatkowego odbiornika prądu (np. ogrzewanie szyby tylnej) silnik gaśnie.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Kołpak ozdobny koła	przed. p.	zarysowanie		

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Stan techniczny podwozia (zawieszenie) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Brak możliwości weryfikacji

Pojazd udostępniono w warunkach parkingowych bez dostępu do stanowiska diagnostycznego.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Pojazd udostępniono w warunkach parkingowych bez dostępu do stanowiska diagnostycznego.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Brak możliwości weryfikacji

Pojazd udostępniono w warunkach parkingowych bez dostępu do stanowiska diagnostycznego.

WYPOSAŻENIE POJAZDU/Inne

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Instalacja LPG				Nie przedstawiono aktualnego badania TDT zbiornika.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

cyfrowa kopia tymczasowego dowodu rej. z 2020 roku

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

VIN

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Pojazd udostępniono w warunkach parkingowych.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd jest wyposażony w instalację LPG. Wykonano pozytywną próbę sprawności instalacji. Ze względu na brak dokumentacji instalacji LPG, jako rok montażu instalacji przyjęto rok produkcji pojazdu.

Nie okazano aktualnego badania dozorowego zbiornika LPG. Nr zbiornika: 8712 20 01

Pojazd okazano bez tablic rejestracyjnych.

Wg. informacji pozyskanej od zleceniodawcy pojazd nie posiada prawa do rejestracji.

Ze względu na niesprawności opisane w opisie stanu technicznego zastosowano korektę pt. "weryfikacja serwisowa". Jej wartość zawiera koszt diagnostyki. W przypadku zdiagnozowania problemów, utworzenia kosztorysu naprawy, jeżeli wartość kosztorysu będzie wyższa, niż wartość korekty wycena traci ważność.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.




Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.




Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 43.




Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 47.




Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

Arkusz kontrolny

Producent	TOYOTA
Model	Yaris 17-20
Typ	Yaris 1.5 Premium CVT
Nr rejestracyjny	WF3741U
VIN	VNKKG3D300A195268

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2019)	37 000 zł
Notowanie (2020)	39 500 zł
Notowanie (2021)	45 900 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	27-02-2020
Data wyceny	19-02-2026
Okres eksploatacji [lata]	6,08
Korekta 1. rejestracji	-527 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	38 973 zł

Wyposażenie

Korekta wyposażenia	510 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	39 483 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	-28 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	39 455 zł

Inne

Łącznie inne	-8 573,97 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	30 881 zł

Instalacja gazowa

Korekta instalacji gazowej	150 zł
Wartość pojazdu po korekcie instalacji gazowej	31 031 zł

Wartość rynkowa pojazdu 31 000 zł (brutto/zakup)¹