

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-97/2026_WD1089R

Numer szkody / sprawy SM-97/2026_WD1089R
Nr kalkulacji 9271

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0117766

Numer rejestracyjny: WD1089R
Numer nadwozia: 2FMTK4A30HBC00745
Marka: FORD
Model: Edge 15-18
Typ: Edge 2.0 TDCi Twin-Turbo 4WD Sport aut
Data pierwszej rejestracji: 30.06.2017
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 9153
Data wyceny: 15.03.2026
Wycena na dzień: 15.03.2026
Wersja bazy danych: 2026.03
Wartość:

Numer wyceny **9271**
Data wyceny **15.03.2026**
Wycena na dzień **15.03.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-97/2026_WD1089R

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0117766 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WD1089R / 2FMTK4A30HBC00745
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 30.06.2017 / 105
Rok produkcji 2017
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 139 023 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 159 000 / -19 977
Lakier biały uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka FORD
Model Edge 15-18
Typ Edge 2.0 TDCi Twin-Turbo 4WD Sport aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.12.2015 - 30.06.2017
Pojemność silnika (ccm) 1997
Moc kW / KM 154 / 210
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.03) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN
Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dywaniki podłogowe o podwyższonej jakości
- Felgi aluminiowe 20, wzór 5x2 ramienny, lakierowane w kolorze czarnym z ogumieniem
- Fotele przednie podgrzewane
- Gniazdko 230V w konsoli centralnej
- Immobiliser PATS
- Kierownica ogrzewana
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
- Lakier Uni
- Nakładki na pedały, aluminiowe
- Nakładki na progi drzwi przednich, podświetlane, z napisem EDGE
- System dostępu bezkluczykowego Ford KeyFree oraz drzwi bagażnika sterowane elektrycznie
- System nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z DAB+ i Ford SYNC 3, 12 głośników
- Tapicerka materiałowa
- Układ kierowniczy - adaptacyjny
- Zawieszenie sportowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Alarm obwodowy i pojemnościowy (V) PLN
- Reflektory Ford Dynamic LED (V) PLN
- Tapicerka Miko Suede, pakiet (V) PLN
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 10 kierunkach
 - Lusterka boczne składane elektrycznie z pamięcią ustawień
 - Tapicerka Miko Suede

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), TRISTAR, 245/45R20**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), TRISTAR, 245/45R20**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), TRISTAR, 245/45R20**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), TRISTAR, 245/45R20**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI**

Notatka do wyceny:**OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika głośna.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Niska skuteczność układu hamulcowego.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Grubość powłoki lakierowej w zakresie 180 – 240 µm.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – zagięty na krawędzi,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – wgniecione, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak tylny – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni wraz z listwą dolną – pęknięty, porysowany,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- lampa kierunkowskazu bocznego lewego – pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





























































