

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-106/2026_DW1JW15

Numer szkody / sprawy SM-106/2026_DW1JW15
Nr kalkulacji 9300

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139556

Numer rejestracyjny: DW1JW15
Numer nadwozia: W0VBD8EVXL8020221
Marka: OPEL
Model: Astra V Sports Tourer 19-22
Typ: Astra V 1.5 CDTI Edition S&S
Data pierwszej rejestracji: 14.07.2020
Rok produkcji: 2020

WYCENA

Nr wyceny: 9182
Data wyceny: 19.03.2026
Wycena na dzień: 19.03.2026
Wersja bazy danych: 2026.03
Wartość:

Numer wyceny **9300**
Data wyceny **19.03.2026**
Wycena na dzień **19.03.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-106/2026_DW1JW15

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139556

Numer rejestracyjny / numer VIN DW1JW15 / W0VBD8EVXL8020221
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 14.07.2020 / 68
Rok produkcji 2020
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 209 595 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 145 200 / 64 395
Lakier czarny metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka OPEL
Model Astra V Sports Tourer 19-22
Typ Astra V 1.5 CDTI Edition S&S
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.09.2019 - 30.04.2022
Pojemność silnika (ccm) 1496
Moc kW / KM 90 / 122
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów R / 3
Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.03) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza
- Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja sterowana manualnie
- Komputer pokładowy
- Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
- Lakier uni
- Lampki do czytania z tyłu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia
- Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych
- Lusterko wsteczne światłoczułe
- Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
- Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył
- Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach
- Relingi dachowe, czarne
- Spojler tylny
- Sterowanie radiem z kierownicy
- System monitorujący ciśnienie w oponach
- System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA
- System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył
- Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa Talino, czarna
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
- Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS
- Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
- Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier metaliczny/brylantowy PLN
- Pakiet Komfort PLN
 - Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
 - Pakiet Zimowy 1
- Usunięcie oznaczeń silnika (G) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-8%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-20%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [370 – 430 µm],
- błotnik przedni prawy [190 µm],
- drzwi przednie lewe [140 µm],
- drzwi tylne lewe [190 – 250 µm],
- drzwi tylne prawe [220 µm],
- błotnik tylny lewy [200 – 210 µm],
- błotnik tylny prawy [300 – 410 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – porysowany,
- lampa zespolona tylna prawa – klosz zarysowany,
- kołpaki ozdobne kół – porysowane,
- oświetlenie „STOP” – komunikat na komputerze pokładowym.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak tylny – porysowany, pognięty, niedopasowany na zamocowaniach.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





















































































