

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-173/2026_GDA9816A

Numer szkody / sprawy SM-173/2026_GDA9816A
Nr kalkulacji 9434

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119297

Numer rejestracyjny: GDA9816A
Numer nadwozia: VF3YC2MFC12J39257
Marka: PEUGEOT
Model: Boxer 335 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 130KM 3.5t 16-19
Typ: Boxer 335 BlueHDi L3H2
Data pierwszej rejestracji: 19.11.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 9316
Data wyceny: 05.05.2026
Wycena na dzień: 05.05.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9434**
 Data wyceny **05.05.2026**
 Wycena na dzień **05.05.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-173/2026_GDA9816A

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119297

Numer rejestracyjny / numer VIN GDA9816A / VF3YC2MFC12J39257
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 19.11.2018 / 90
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 194 877 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 217 800 / -22 923
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Przeciętny
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka PEUGEOT
 Model Boxer 335 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 130KM 3.5t 16-19
 Typ Boxer 335 BlueHDi L3H2
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, wysoki dach / 4 / 3
 Okres dostępności 01.04.2016 - 31.08.2019
 Pojemność silnika (ccm) 1997
 Moc kW / KM 96 / 130
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6
 Dopuszczalna masa całkowita 3 500
 Masa własna / ładowność 2 050 / 1 450
 Rozstaw osi 1 / 2 4 035 /

WYCENA POJAZDU
Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- AFU - system wspomagania nagłego hamowania
- Airbag kierowcy
- Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszkłone
- Drzwi tylne nieoszkłone, 180 st.
- El. podnoszenie szyb, przód
- Felgi stalowe 15"
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka lędźwiowego i pochylenia oparcia
- Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobiliser
- Kierownica regulowana na głębokość
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- Kontrola stabilności ESP
- Lakier niemetalizowany
- Ławka 2-osobowa Multi-Flex
- Osłony przeciwbłotne przód, tył
- Popielniczka + zapalniczka
- Schowek w desce rozdzielczej, zamykany
- Siedzenie pasażera 2-osobowe
- Szyby barwione
- Ścianka działowa pełna (bez okna)
- Tapicerka materiałowa
- Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Czujnik parkowania - tył PLN
- Drzwi boczne prawe przesuwne oszkłone PLN
- Klimatyzacja PLN
- Multimedialny ekran dotykowy PLN
- Ścianka działowa z oknem PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-20%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), NEXEN, 215/70R15C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), NEXEN, 215/70R15C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), NEXEN, 215/70R15C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), NEXEN, 215/70R15C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.
Silnik uruchomiono.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- drzwi przednie prawe [120 – 380 µm],
- drzwi przesuwne prawe [120 – 1310 µm],
- poszycie boku lewego [100 – 1330 µm],
- poszycie boku prawego [110 – 280 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- próg lewy – powłoka lakierowa wytarta, z ogniskami korozji,
- próg prawy – powłoka lakierowa wytarta, z ogniskami korozji,
- rama dachu – wgnieciona.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu - zabrudzone,
- tapicerka ławy pasażerskiej – porwana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – połamany,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – połamana,
- zderzak tylny – połamany,
- lampa zespolona tylna prawa – klosz pęknięty.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie

weryfikowano odczytany stan drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





















































