

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-169/2026\_WW135SU

Numer szkody / sprawy SM-169/2026\_WW135SU  
Nr kalkulacji 9430

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0155802

Numer rejestracyjny: WW135SU  
Numer nadwozia: UU1DJF00367853623  
Marka: DACIA  
Model: Sandero 21-25  
Typ: Sandero 1.0 TCe Essential LPG  
Data pierwszej rejestracji: 16.09.2021  
Rok produkcji: 2021

### WYCENA

Nr wyceny: 9312  
Data wyceny: 04.05.2026  
Wycena na dzień: 04.05.2026  
Wersja bazy danych: 2026.04  
Wartość:

Numer wyceny **9430**  
Data wyceny **04.05.2026**  
Wycena na dzień **04.05.2026**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SM-169/2026\_WW135SU

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0155802**

Numer rejestracyjny / numer VIN WW135SU / UU1DJF00367853623  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 16.09.2021 / 56  
Rok produkcji 2021  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 239 530 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 64 000 / 175 530  
Lakier szary metalik  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Dobry  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
Marka DACIA  
Model Sandero 21-25  
Typ Sandero 1.0 TCe Essential LPG  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5  
Okres dostępności 01.07.2022 - 31.12.2022  
Pojemność silnika (ccm) 999  
Moc kW / KM 67 / 90  
Paliwo / katalizator Benzyna/gaz / Katalizator (3drozny)+GPF  
Układ / liczba cylindrów R / 3  
Skrzynia / liczba biegów M / 5

**WYCENA POJAZDU****Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

**Wartość pojazdu (brutto) PLN**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- ABS
- Aktywny system wspomagania hamowania AEBS
- Automatyczna blokada drzwi po ruszeniu
- Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany falami radiowymi
- eCall - połączenie alarmowe
- ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę
- Felgi stalowe 15 - wzór ELMA
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem
- Gniazdo 12V z przodu
- Gniazdo USB
- Gwarancja
- Immobilizer
- Kierownica z regulacją wysokości
- Klamki zewnętrzne czarne
- Kluczyk z trzema przyciskami
- Komputer pokładowy
- Konsola środkowa niska, z otwartym schowkiem bez podłokietnika
- Lakier uni
- Lampy mijania LED
- Lusterka boczne regulowane manualnie
- Lusterka boczne w kolorze czarnym
- Luterko wsteczne z ustawieniem dzień/noc
- Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przednich foteli
- Obramowania nawiewów chromowany mat
- Ograniczenie prędkości do 180 km/h
- Osłona chłodnicy z jasnymi dekorami
- Pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości
- Poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe
- Regulator i ogranicznik prędkości
- System kontroli ciśnienia w oponach, pośredni
- System Media Control
- System wspomagania nagłego hamowania
- Szyby przednie podnoszone elektrycznie
- Światła automatyczne, wycieraczki manualne
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa
- Tryb ECO
- Tylne kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu
- Wewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym
- Wskaźnik zmiany biegów
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw wskaźników TFT 3,5"

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- Lakier metalik PLN
- Pakiet KLIMAT PLN
  - Klimatyzacja manualna

**SUMA****PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-30%) PLN

**SUMA****PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), AUSTONE, 185/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)****PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), AUSTONE, 185/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)****PLN**

**Oś 2, Opona 1 (lewa), AUSTONE, 185/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)**

PLN

**Oś 2, Opona 2 (prawa), AUSTONE, 185/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)**

PLN

**SUMA**

PLN

**NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

**SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:**

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nierównomierna.

Sprzęgło wykazujące oznaki zużycia.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Sprawności oraz kompletności instalacji wraz z dokumentacją nie weryfikowano.

**PODWOZIE:**

Stwierdzono stuki podczas pracy zawieszenia.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Stwierdzono stuki podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Elementy cierne układu hamulcowego z powierzchniowymi ogniskami korozji.

Słyszalne tarcie podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**NADWOZIE:**

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Nadwozie ze śladami demontażu reklamy firmowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni prawy – wgnieciony, porysowany,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, zarysowane,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – porysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – wgniezione,
- słupek przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- dach – powgniatany punktowo, zarysowany.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- błotnik przedni lewy – pocięty.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu - zabrudzone,
- zderzak tylny - porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – poszycie odkształcone, porysowany,
- reflektor lewy – klosz pęknięty.

**WYPOSAŻENIE:**

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

**RZECZOZNAWCA**

Andrzej Walewski

#### **Objaśnienia:**

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika























































