

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-202/2026_KT3407H

Numer szkody / sprawy SM-202/2026_KT3407H
Nr kalkulacji 9464

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0127805

Numer rejestracyjny: KT3407H
Numer nadwozia: WBATX750X0ND62446
Marka: BMW
Model: X3 [G01] 17-21
Typ: X3 xDrive30d M Sport sport-aut
Data pierwszej rejestracji: 04.09.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 9346
Data wyceny: 27.05.2026
Wycena na dzień: 27.05.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9464**
Data wyceny **27.05.2026**
Wycena na dzień **27.05.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-202/2026_KT3407H

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0127805

Numer rejestracyjny / numer VIN KT3407H / WBATX750X0ND62446
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 04.09.2019 / 80
Rok produkcji 2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 213 364 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 131 600 / 81 764
Lakier czarny metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka BMW
Model X3 [G01] 17-21
Typ X3 xDrive30d M Sport sport-aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.07.2017 - 31.08.2020
Pojemność silnika (ccm) 2993
Moc kW / KM 195 / 265
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów R / 6
Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne
- Asystent uwagi
- ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
- Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania
- Czujnik kolizji
- Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Dywaniki welurowe
- Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (40-20-40)
- Fotele przednie sportowe
- Funkcja deaktywacji poduszki powietrznej pasażera
- Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Kierownica sportowa M
- Kłapa bagażnika otwierana / zamykana elektrycznie
- Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie
- Lakier uni
- Listwy ozdobne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie
- Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
- Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX
- Ochrona pieszych - pasywna
- Oświetlenie ambientowe
- Pakiet aerodynamiczny M
- Pakiet dodatkowych schowków
- Podłokietnik przedni i tylni
- Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
- Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
- Polska wersja językowa
- Radio BMW Professional
- Reflektory diodowe o rozszerzonym zakresie
- Relingi dachowe BMW Individual Shadow Line
- Remote Services (Usługi zdalne)
- Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową
- System alarmowy sterowany pilotem radiowym
- Szyby atermiczne
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Światła przeciwmgielne diodowe
- Tapicerka materiałowo-skórzana Vernasca
- Tele Services
- Tempomat z funkcją hamowania
- Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC z DTC)
- Układ hamulcowy sportowy M
- Układ kierowniczy zmienny sportowy
- Układ kontroli zjazdu ze stoku
- Zawieszenie sportowe M
- Zbiornik paliwa powiększony
- Zestaw naprawczy do opon
- Zewnętrzne elementy ozdobne Shadow Line Individual

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|---|-----|
| ● Asystent parkowania | PLN |
| ● Asystent świateł drogowych | PLN |
| ● Fotele przednie ogrzewane | PLN |
| ● Fotele przednie z regulacją lędźwiową | PLN |
| ● Hotspot WiFi | PLN |
| ● Kluczyk wielofunkcyjny z pilotem | PLN |
| ● Lakier metalizowany | PLN |
| ● Obrazowania Shadow Line Individual o rozszerzonym zakresie | PLN |
| ● Odtwarzacz CD | PLN |
| ● Ogrzewanie koła kierownicy | PLN |
| ● Ogrzewanie postojowe | PLN |
| ● Pakiet dodatkowych funkcji lusterek | PLN |
| □ Lusterka boczne składane elektrycznie | |
| □ Lusterka po stronie pasażera z funkcją parkingową | |
| □ Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | |
| □ Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie | |
| ● Systemy asystujące kierowcę Plus | PLN |
| □ Systemy asystujące kierowcę, pakiet | |
| □ Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go | |
| ● Szyby przednie dźwiękoizolacyjne | PLN |
| ● Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne | PLN |
| ● Tapicerka skórzana Vernasca | PLN |

- | | |
|--|-----|
| ● Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym | PLN |
| ● Wykończenie elementów obsługi galwanizowane | PLN |
| ● Zestaw Hi-Fi | PLN |

SUMA

PLN

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

Zakup

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| ● Konieczność naprawy pojazdu (-10%) | PLN |
|--------------------------------------|-----|

SUMA

PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny technicznej przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) na wyznaczonym obszarze placu parkingowego.
W czasie oględzin stwierdzono:

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny.
Silnik uruchomiono.
Praca jednostki napędowej BUDZI ZASTRZEŻENIA: Kontrolka "check engine" aktywna stale podczas pracy silnika.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - wgniecenie punktowe, zarysowanie, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe - zarysowanie,
- rama drzwi tylnych prawych - zarysowana,
- drzwi tylne prawe - zarysowanie, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.

Części wyposażenia zewnętrznego uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak tylny - zarysowanie,
- lusterko prawe - zarysowanie.

Części wyposażenia zewnętrznego uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- lusterko lewe - punktowe odpryski.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:

- fotel kierowcy - pęknięty miejscowo,
- obicie tapicerskie pokrywy tylnej - porysowane.

WYPOSAŻENIE I DOKUMENTACJA:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkownika, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





































































































