

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-200/2026_WH3228C

Numer szkody / sprawy SM-200/2026_WH3228C
Nr kalkulacji 8890

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0116849

Numer rejestracyjny: WH3228C
Numer nadwozia: SAJBB4BN4GCY12947
Marka: JAGUAR
Model: XF 15-20
Typ: XF 2.0 i4D Prestige aut
Data pierwszej rejestracji: 15.05.2017
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 8772
Data wyceny: 27.05.2026
Wycena na dzień: 27.05.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **8890**
Data wyceny **27.05.2026**
Wycena na dzień **27.05.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-200/2026_WH3228C

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0116849

Numer rejestracyjny / numer VIN WH3228C / SAJBB4BN4GKY12947
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 15.05.2017 / 108
Rok produkcji 2017
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 167 490 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 216 000 / -48 510
Lakier szary metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka JAGUAR
Model XF 15-20
Typ XF 2.0 i4D Prestige aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
Okres dostępności 01.10.2015 - 30.11.2020
Pojemność silnika (ccm) 1999
Moc kW / KM 132 / 180
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Aktywny system ochrony pieszych
- Asystent ruszania
- Autonomiczny system awaryjnego hamowania
- Bluetooth
- Czujnik deszczu
- Dywaniki
- Felgi aluminiowe 17 Lightweight, 15-ramienne, srebrne
- Fotele przednie regulowane elektrycznie 10/10
- Gniazdo 12V z przodu i z tyłu
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Lakier Uni
- Lampy Bi-ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED
- Lusterka zewnętrzne - elektrycznie regulowane, ogrzewane, z wbudowanymi kierunkowskazami
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Nakładki na progi drzwi, metalowe
- Oświetlenie wnętrza - rozszerzone
- Podsufitka Light Oyster
- Port USB
- Spryskiwacze reflektorów
- System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS
- System nagłośnienia Jaguar 80W, radio, dynamiczna kontrola głośności, 8 głośników
- System naprawy opon IMS
- System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód
- Tapicerka skórzana Taurus
- Tempomat z automatycznym ograniczeniem prędkości
- Uchwyty na kubki z przodu
- Wejście AUX-in
- Wykończenie wnętrza Gloss Black
- Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Felgi aluminiowe 18 Helix, 10-ramienne, srebrne PLN
- Koło zapasowe - dojazdowe, 18 cali PLN
- Lakier metalik PLN
- Pakiet Business Premium PLN
 - Czujnik odległości przy parkowaniu - przód
 - Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
 - Fotele przednie ogrzewane
 - Kamera ułatwiająca parkowanie, tył
 - Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
 - System nawigacji satelitarnej InControl Touch

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-10%) PLN
- Długotrwały przestój (-5%) PLN
- Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 235/50R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 235/50R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 235/50R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 235/50R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawdzony w działaniu.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Mimo prób (z użyciem zasilania zewnętrznego - akumulator pojazdu całkowicie rozładowany), silnika nie uruchomiono.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – powgniatana punktowo,
- drzwi przednie lewe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- drzwi tylne prawe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy - zarysowany,
- dach – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone, nieprzyjemny zapach,
- tapicerka fotela kierowcy – wytarta miejscowo,
- zderzak przedni – zarysowany, niedopasowany na zamocowaniach,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- zderzak tylny – porysowany, powłoka lakierowa pęknięta,
- plastikowa nakładka wnęki koła przedniego lewego – połamana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu

opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













































































