

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-244/2026_WE8Y765

Numer szkody / sprawy SM-244/2026_WE8Y765
Nr kalkulacji 9536

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0159072

Numer rejestracyjny: WE8Y765
Numer nadwozia: ZFA25000002X46679
Marka: FIAT
Model: Ducato 33 MultiJet3 EasyPro Euro 6 2179ccm - 140KM 3,3t 23-24
Typ: Ducato 33 MJ L3H2 EasyPro
Data pierwszej rejestracji: 28.06.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 9418
Data wyceny: 19.06.2026
Wycena na dzień: 19.06.2026
Wersja bazy danych: 2026.06
Wartość:

Numer wyceny **9536**
Data wyceny **19.06.2026**
Wycena na dzień **19.06.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-244/2026_WE8Y765

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0159072 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WE8Y765 / ZFA25000002X46679
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 28.06.2023 / 36
Rok produkcji 2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 164 275 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 122 400 / 41 875
Lakier biały uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka FIAT
Model Ducato 33 MultiJet3 EasyPro Euro 6 2179ccm - 140KM 3,3t
Typ Ducato 33 MJ L3H2 EasyPro
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności 01.04.2023 - 31.03.2024
Pojemność silnika (ccm) 2179
Moc kW / KM 103 / 140
Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów M / 6
Dopuszczalna masa całkowita 3 300
Masa własna / ładowność 2 005 / 1 295
Rozstaw osi 1 / 2 4 035 /

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.06) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN
Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Klimatyzacja automatyczna
- Koło zapasowe
- Lakier uni
- Port USB podwójny
- Półka pod sufitem
- Radio z ekranem dotykowym 7 cali, AA/CP
- System podtrzymujący koło zapasowe
- Tapicerka materiałowa

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ**Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), ZEETEX, 215/70R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), ZEETEX, 215/70R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), COMPASAL, 215/70R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), COMPASAL, 215/70R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
Nadwozie z reklamą firmową.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- wg wskazań komputera pokładowego: "Niski poziom płynu chłodzącego",
- mata wygłuszająca silnika - porwana.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej, korozja,
- błotnik przedni lewy - wgniecenie,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przesuwne prawe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej, korozja,
- poszycie boku lewego - wgniecenie, zarysowane,
- poszycie boku prawego - zarysowane, korozja, listwy ochronne porysowane,
- drzwi tyłu nadwozia - wgniecenie, zarysowana, emblemat firmowy pęknięty, klamka zewnętrzna zarysowana, listwy ochronne porysowane,
- próg lewy - korozja, powłoka lakierowa wytarta, uszczelka ramy drzwi porwana,
- próg prawy - korozja.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- poszycie boku prawego - pocięte,
- próg prawy - pocięty.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - nakładka wnęki koła przedniego prawego - pęknięta,
- zderzak tylny - zarysowanie, poszycie odkształcone miejscowo,
- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- lusterko lewe - zarysowanie.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni - pęknięcie,
- zderzak tylny - pęknięcie,
- lusterko prawe - pęknięcie,
- lampa zespolona tylna lewa - klosz pęknięty.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika















































































































































