

Nr zlecenia: 61/15/05/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/05/15

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa



Rzeczoznawca:

Adam dło/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy

WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t	VIN: VR3ECYHZ3NN552472
Marka: PEUGEOT	Nr rejestracyjny: CB706PA
Model pojazdu: Rifter 1.5 BlueHDi MR`18 E6.4 2.4t	Nr Info-Ekspert: 029-04707
Wersja: Standard Allure Pack Aut.	Rok produkcji: 2022

Wartość pojazdu brutto (zakup) 70 700 PLN

Wskazanie drogomierza	110845 km
Data pierwszej rejestracji	2022/12/29
Data wykonania badania technicznego	2027/12/29
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkowita / Ładowność	2160 kg* / 490 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / automatyczna
Rozstaw osi	2785 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6.4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	21	Przygotowanie do montażu relingów dachowych
2	Czujnik zmierzchu	22	Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po

3	Czujniki ciśnienia w oponach	23	ruszeniu i odryglowanie w przypadku uderzenia
4	Drzwi przesuwne prawe	24	Schówek otwarty po stronie kierowcy w desce rozdzielczej, dwa uchwyty na kubki
5	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetyery)	25	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Gniazdo 12V	26	System Magic Wash Premium
7	Immobilizer	27	System p/po lizgowy przy przyspieszaniu ASR
8	Kanapa w drugim rzędzie składana 2/3 - 1/3	28	System stabilizacji toru jazdy przyczepy ESC
9	Klimatyzacja	29	System Start/Stop
10	Kolumna kierownicy regulowana	30	System wspomagania nagłego hamowania AFUI
11	Kołpaki TONGARIRO	31	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
12	Kurtyny powietrzne w I i II rzędzie	32	Szyba tylna ogrzewana
13	Lakier Ice White	33	Szyby przednie regulowane elektrycznie
14	Mocowanie fotelika dzieci ce-go ISOFIX (3x)	34	Szyby w drzwiach przesuwnych uchylne
15	Panel zegarów analogowych z wyświetlaczem matrycowym 3,5"	35	Tapicerka materiałowa CURTIBA
16	Poduszka powietrzna kierowcy	36	Uchwyty do zabezpieczenia bagażu 4 szt.
17	Poduszka powietrzna pasażera	37	Wycieraczka szyby tylnej
18	Poduszki powietrzne boczne	38	Wykładzina na podłodze i w bagażniku
19	Półka nad przestrzenią bagażową	39	Zamek centralny
20	Przegroda przestrzeni bagażowej		Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotel kierowcy NCAP
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Zaglówek fotela kierowcy regulowany
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet Safety
Ogranicznik prędkości
Tempomat
System monitorowania ograniczenia prędkości (SLI/ISA)
System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
System automatycznego hamowania - Active Safety Brake
- 4 Półka pod sufitem
Lampki do czytania w podsufitce dla przednich i tylnych siedzeń
Uchwyty dla pasażerów z tyłu
- 5 Styl zewnętrzny ACTIVE/ACTIVE PACK
Zderzaki czarne
Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
Klamki zewnętrzne czarne
- 6 System audio RD6 DAB
Antena radiowa
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tuner radiowy cyfrowy DAB
Radio
- 7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Drzwi przesuwne lewe
- 2 Lakier metalizowany (dopłata)
- 3 +Tarcze kół aluminiowe 16"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEJAZDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	D BICA 215/65 R16 98H FRIGO HP 2	5,5
Przednie prawe:	D BICA 215/65 R16 98H FRIGO HP 2	5,0
Tylne lewe:	D BICA 215/65 R16 98H FRIGO HP 2	5,5
Tylne prawe:	D BICA 215/65 R16 98H FRIGO HP 2	5,5

WYLICZENIE WARTO CI RYNKOWEJ

WARTO BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (49 mies.)			70 602 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	3 552 PLN	po korekcje:	74 154 PLN
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	1 967 PLN	po korekcje:	76 121 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 4 138 PLN	po korekcje:	71 983 PLN
KOREKTY RÓ NE:			
Stan utrzymania i dbało o pojazd	-1 151 PLN		
KOREKTY RÓ NE RAZEM	- 1 151 PLN	po korektach:	70 832 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 104 PLN	po korekcje:	70 728 PLN
WARTO RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKR GLENIU			70 700 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 2100kg

Ogl dziny wykonał: Karol B czkowski

Wycena wykonana: Adam dło

Warto brutto (zakup*) wy ej zidentyfikowanego pojazdu, okre lona na miesi c czerwiec 2026 roku wynosi:

* Warto okre lona jak przy zakupie pojazdu w celu ponow nej jego sprzeda y przez podmiot handluj cy pojazdami u yw anymi.

70700 PLN

(słownie: siedemdziesi t tysi cy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 13220,33 PLN

Warto okre lono na podstawie:

- notowa warto ci rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2026 zaakceptowanych przez wykonawc opinii,
- korekt maj cych wpływ na warto pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdj ciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-110µm	
2	Dach		80-110µm	
3	Błotnik przedni	L	80-110µm	
4	Drzwi przednie	L	80-110µm	
5	Drzwi tylne	L	80-110µm	
6	Błotnik tylny	L	80-110µm	
7	Błotnik przedni	P	80-110µm	
8	Drzwi przednie	P	80-110µm	
9	Drzwi tylne	P	80-110µm	
10	Błotnik tylny	P	80-110µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-110µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposa enie wewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Zabrudzona		
2	Przestrze ładunkowa		Zarysowania		

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Gło no pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Gło no (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprz gła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczno hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczno hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z pr dko ci do 15 km/h.

Poziom plynu chłodniczego poni ej warto ci minimalnej

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|----------------------|------------------|
| 1 | Ksi ka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilo sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Trójk t ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest wa ny na dzie ogl dzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za zmiany stanu pojazdu wynikaj ce z dalszej eksploatacji lub postoj u (np. uszkodzenie akumulatora, powi kszenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie ukł adu hamulcowego, itp.) – zaleca si sprawdzenie daty wyceny

ü Je eli elementy jednostki nap dowej, ukł adu przeniesienia nap du itp., s rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletno ci poszczególnych ukł adów. Mo liwo wyst pienia braków w kompletacji (np. ze wzgl du na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy cz ci”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urz dzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczno ci przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podł czenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawno ci technicznej pojazdu. W zwi zku z tym przyjmuje si i stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodze .

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletno ci w zakresie osprz tu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93




Fot. nr 94




Fot. nr 95




Fot. nr 96




Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 103

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu