

Wycena numer: 30/DOA/03/22

z dnia: 2022/03/16

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A.

Adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Sygnatura akt: 4587838

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2022

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2013

Model: A6 Quattro 3.0 TFSI MR`11 4G

Wersja: S tronic

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr rejestracyjny: CB699EU

VIN: WAUJGAFCDN107862



Nr INFO-EKSPERT	002-02490
Data pierwszej rejestracji	2013/03/15, (w Polsce: 2015/02/04)
Data ważności badania technicznego	2022/04/21
Wskazanie drogomierza	257591 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/03/15-22/03/16)	108 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary/niebieski/aviatorbl 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	4G
Dop. masa całkowita	2350 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2995 ccm / 228kW (310KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

60700 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna

WYCENA Nr: 30/DOA/03/22

z dnia: 2022/03/16

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A.

Adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Sygnatura akt: 4587838

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2022

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2013

Model: A6 Quattro 3.0 TFSI MR`11 4G

Wersja: S tronic

Nr rejestracyjny: CB699EU

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WAUJGAFCXDN107862

Nr INFO-EKSPERT	002-02490
Data pierwszej rejestracji	2013/03/15, (w Polsce: 2015/02/04)
Data ważności badania technicznego	2022/04/21
Wskazanie drogomierza	257591 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/03/15-22/03/16)	108 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary/niebieski/aviatorbl 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	4G
Dop. masa całkowita	2350 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2995 ccm / 228kW (310KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2012.10-2013.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	26	Poduszka powietrzna pasażera
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	27	Poduszki powietrzne boczne
3	Czujnik jakości powietrza	28	Radioodtwarzacz CD + MP3
4	Czujnik wilgotności powietrza	29	Reflektory adaptacyjne
5	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	30	Siedzenia tylne dzielone
6	Dywaniki welurowe	31	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich
7	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	32	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Głośniki 8 szt.	33	System p/działający zasypianiu kierowcy ASR(Anti Slip Regul)
9	Gniazdo 12V w bagażniku	34	System Start/Stop
10	Hamulec postojowy elektryczny	35	System wspomagający pokonywanie wzniesień
11	Immobilizer	36	System zarządzający zintegrowany MMI (Multi Media Interface)
12	Kierownica wielofunkcyjna	37	Szyby atermiczne
13	Klimatyzacja automatyczna	38	Światła do jazdy dziennej LED
14	Kolumna kierownicy regulowana	39	Światła mijania włączane automatycznie
15	Koło zapasowe dojazdowe	40	Światła tylne LED

16	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	41	Tapicerka tekstylna
17	Listwy wykończeniowe szyb bocznych srebrne	42	Tarcze kół aluminiowe 16" 7 ramienne
18	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	43	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
19	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	44	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
20	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	45	Wycieraczka z czujnikiem deszczu
21	Oparcie siedzeń tylnych składane	46	Wykończenie wnętrza "Micrometallic"
22	Pakiet "Oświetlenie wnętrza"	47	Wyświetlacz kolorowy 6,5"
23	Podłokietnik centralny przedni	48	Wyświetlacz monochromatyczny
24	Podłokietnik siedzeń tylnych	49	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
25	Poduszka powietrzna kierowcy	50	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Kierownica 4-ramienna pokryta skórą
Kierownica 4-ramienna
Kierownica pokryta skórą
- 3 Pakiet dla palących
Zapalniczka
Popielniczka
- 4 Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów
Spryskiwacze reflektorów
Reflektory ksenonowe
- 5 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Asystent jazdy nocnej	1 029
2	Asystent świateł drogowych	69
3	Audio System Bose Surround Sound	489
4	Dach szklany przesuwany	586
5	+Dywaniki gumowe	21
6	+Elementy pakietu S-line Exterieur	531
7	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany	285
8	Fotele przednie regulowane elektrycznie Fotel kierowcy regulowany elektrycznie Fotel kierowcy z pamięcią położenia Fotel pasażera regulowany elektrycznie	751
9	Fotele przednie wentylowane Fotel kierowcy wentylowany Fotel pasażera wentylowany	413
10	Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	143
11	+Instalacja telefonu GSM (Bluetooth)	212
12	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą ogrzewana (dopłata)	146
13	Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)	844
14	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie (dopłata)	203
15	Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Komputer pokładowy Wyświetlacz kolorowy	201
16	Lakier metalizowany lub perłowy	985
17	Lusterka zewnętrzne składane	125
18	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	145
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	85
20	Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza Ambiente	150
21	Pakiet systemów wspomagających kierowcę System Audi Side assist	2 333

	Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go	
	System "Audi pre sense rear"	
	System "Audi pre sense front"	
	System "Audi active lane assist"	
22	Pilot drzwi garażowych	120
23	Reflektory przednie LED	1 306
24	Siedzenia tylne podgrzewane	178
25	System "Advanced key"	334
26	System Audi Music Interface	125
27	System Audi parking plus (przód i tył)	605
28	+System kamer	724
29	System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation Plus + MMI touch	1 804
	Panel obsługowy MMI	
	System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation Plus	
30	+Tapicerka ze skóry / skóry sztucznej (dopłata)	1 003
31	Tarcze kół aluminiowe 18" 5-ramienne (dopłata)	1 659
32	Wykończenie konsoli drewnem szlachetnym	101
33	Wykończenie wnętrza drewnem szlachetnym - dąb Beaufort (dopłata)	498
34	Wyświetlacz Head-Up	710

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*NOKIAN TYRES 245/45 R18 100V XL WR A4 TL	6,0	46
Przednie prawe:	*NOKIAN TYRES 245/45 R18 100V XL WR A4 TL	6,0	46
Tylne lewe:	*NOKIAN TYRES 245/45 R18 100V XL WR A4 TL	6,0	46
Tylne prawe:	*NOKIAN TYRES 245/45 R18 100V XL WR A4 TL	6,0	46

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (106 mies.)	70 700 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	18 913 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 812 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 11 707 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	130 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 16 573 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-4,0	-3 083
Indywidualny zakup za granicą (spoza UE)	-1,0	- 770
Brak pełnej dok. serwis. + serwisowanie	-1,5	-1 156
Uszkodzenia oraz usterki, braki i wady	-15,0	-11 564

KOMENTARZ

Ogłędzin pojazdu dokonano we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8. Podczas ogłędzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- kartę pojazdu
- 1 kluczyk/sterownik

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Pojazd z rynku amerykańskiego, sprowadzony do Polski w wyniku importu indywidualnego - brak pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej „historii” pojazdu.

Z numeru identyfikacyjnego pojazdu i oznaczeń na elementach jego wyposażenia wynika jego rok produkcji 2013 (02/2013) - i taki przyjmuje się do wyceny.

Podana w polskim dowodzie rejestracyjnym data I-szej rejestracji (01.01.2013r) jest nieprawdopodobna. Do wyceny przyjmuje się hipotetyczną datę I-szej rejestracji oszacowaną na podstawie ustalonych danych o przedmiotowym pojeździe.

Z uzyskanych informacji wynika, że jeszcze na terenie USA pojazd był uszkodzony. Podczas sporządzania wyceny nie dysponowano dokładnymi danymi dotyczącymi zakresu uszkodzeń pojazdu w USA (w tym dokumentacją fotograficzną).

Brak książki serwisowej, brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie iskrowym - uruchomiono. Ciągłe świeci się kontrolka układu sterowania pracą silnika - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia przyczyn świecenia się kontrolki oraz diagnostyka układu. Stwierdzono podwyższoną głośność pracy bez nadmiernego dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Stwierdzono ślady przepoceń i przedmuchów oleju na elementach silnika i osprzętu. Elementy osprzętu silnika pracują z podwyższoną głośnością (w tym elementy układu rozrządu i układu wydechowego). Skrzynia biegów - w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

Ogłędziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Stwierdzono wyczuwalne luzy w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Elementy układu hamulcowego - bez nadmiernego zużycia.

III. Karoseria / nadwozie.

Stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych. Grubość powłoki lakierowej na pokrywie komory silnika do 510 μm , na błotniku przednim lewym do 290 μm i prawym do 210 μm , na drzwiach przednich lewych do 200 μm i prawych do 150 μm , na drzwiach tylnych lewych do 190 μm i prawych do 160 μm , na błotniku tylnym lewym do 180 μm i prawym do 220 μm , na pokrywie komory bagażnika do 130 μm i na dachu do 130 μm . Kilka elementów lakierowanych karoserii - z widocznymi różnicami odcieni koloru powłoki lakierowej.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu) :

- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- liczne elementy obblachowania zewnętrznego karoserii pojazdu posiadają uszkodzenia w postaci punktowych wgnieceń i/lub dokszałceń powierzchni (o różnym stopniu intensywności występowania)
- zderzak przedni - nieznaczne odkształcenia, niedokładności w dopasowaniu, większe porysowania i otarcia, liczne i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- osłona dolna zderzaka przedniego - z uszkodzeniami
- reflektor przedni lewy - wymieniony, klejone mocowania
- reflektor przedni prawy - wymieniony, otarcia klosza, połamane mocowania
- wzmocnienie czołowe - z uszkodzeniami
- krata wlotu powietrza - mocowana niefabrycznie
- kamera przednia i od systemu noktowizyjnego - uszkodzenia kloszy (od kamieni)
- chłodnica powietrza doładowującego silnik - wymieniona, posiada nieznaczne wgniecenia
- pokrywa komory silnika - ślady po naprawach i lakierowaniu, liczne i punktowe ubytki powłoki lakierowej, niewielkie i punktowe wgniecenie poszycia
- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika - zabrudzona, odkształcona, wadliwie zamocowana
- szyba czołowa - wymieniona (z 2020r), prawa listwa z uszkodzeniem

- poszycie dachu - punktowe ubytki powłoki lakierowej (jeden z początkiem procesów korozyjnych), niewielkie i punktowe wgniecenie
- błotnik przedni lewy - wgniecenie i odkształcenie poszycia, znaczące uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, ślady po lakierowaniu i naprawach
- drzwi przednie, lewe - większe otarcie i porysowania powłoki lakierowej, wgniecenie poszycia
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, lewego - nieznaczne uszkodzenia (w tym klosza kierunkowskazu)
- próg lewy z nakładką - nieznaczne zarysowania i odkształcenie
- osłony pod podłogą - z uszkodzeniami i doksztaczeniami
- poszycie słupka lewego „B” - nieznaczne zarysowania
- drzwi tylne lewe - większe otarcie i porysowania powłoki lakierowej, wgniecenie poszycia
- błotnik tylny lewy - niewielkie zarysowania i punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej, niewielkie i punktowe wgniecenie, ognisko korozji
- zderzak tylny z dyfuzorem - nieznaczne odkształcenia i uszkodzenia tworzywa, większe uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej
- elementy układu wydechowego - eksploatacyjne ogniska korozji, zgłoszona praca (przyczyna do weryfikacji warsztatowej)
- niektóre elementy podwozia - z ogniskami korozji
- pokrywa komory bagażnika - niewielkie zarysowanie powłoki lakierowej
- wnętrze komory bagażnika - nieznaczne zabrudzenia, plamki, otarcia i zarysowania
- błotnik tylny prawy - znaczące wgniecenie i odkształcenie, znaczące uszkodzenia powłoki lakierowej, ogniska korozji
- pokrywa gniazda mocowania wlewu paliwa - porysowania powłoki lakierowej
- drzwi tylne prawe - większe otarcia i porysowania powłoki lakierowej, wgniecenie poszycia
- nakładka zewnętrzna poszycia progu prawego - odkształcenia tworzywa, większe porysowania i ubytki powłoki lakierowej
- drzwi przednie, prawe - punktowe ubytki powłoki lakierowej, nieznaczne i punktowe wgniecenie poszycia
- błotnik przedni, prawy - zarysowania i otarcia powłoki lakierowej, odkształcenie poszycia, uszkodzone nadkole
- obręcz kół pojazdu - z otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- wnętrze pojazdu - zabrudzone eksploatacyjnie w nieznacznym stopniu
- wykładzina podłogowa i dywaniki welurowe - zabrudzenia i plamy (jeden dywanik uszkodzony)
- poszycia foteli przednich i kanapy tylnej - nieznaczne zabrudzenia, plamki, odkształcenia, „wytarcia” i uszkodzenia
- koło kierownicy - niewielkie porysowania i „wytarcia” materiału
- podłokietnik centralny, przedni - nieznaczne i punktowe uszkodzenia
- podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu - pojedyncze i niewielkie zabrudzenia
- sygnalizowana jest mała ilość paliwa
- sygnalizowana jest zbyt mała ilość płynu układu spryskiwaczy (spryskiwacze nie działają)
- sygnalizowana jest usterka żarówek oświetlenia zewnętrznego
- sygnalizowane jest przekroczenie momentu wykonania obsługi serwisowej
- sygnalizowany jest brak działania i/lub usterki systemów: ACC, Audi braking guard, regulacji zasięgu świateł, automatycznych świateł do jazdy, automatycznych wycieraczek, noktowizyjnego, Audi side assist
- nie działa poprawnie układ czujników parkowania
- ciągle świeci się kontrolka układu sterowania pracą silnika - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia przyczyn świecenia się kontrolki oraz diagnostyka układu
- do pojazdu dołączono tylko 1 klucz/sterownik (z 3 „przyuczonych”)
- stwierdzono braki w wyposażeniu podstawowym pojazdu (narzędzia, trójkąt, gaśnica)
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

60700 PLN

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2022 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 30/DOA/03/22

z dnia: 2022/03/16

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2022

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2013

Model: A6 Quattro 3.0 TFSI MR`11 4G

Wersja: S tronic

Nr rejestracyjny: CB699EU

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



























