

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-96/2022_WD2948S

Numer szkody / sprawy SM-96/2022_WD2948S
Nr kalkulacji 5170

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0133946

Numer rejestracyjny: WD2948S
Numer nadwozia: ZAREAFDN0M7656049
Marka: ALFA ROMEO
Model: Giulia
Typ: Giulia 2.0 Turbo Veloce TI Q4 aut
Data pierwszej rejestracji: 09.12.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 5060
Data wyceny: 29.07.2022
Wycena na dzień: 29.07.2022
Wersja bazy danych: 2022.07
Wartość: 213 500,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **5170**
 Data wyceny **29.07.2022**
 Wycena na dzień **29.07.2022**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-96/2022_WD2948S

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0133946 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WD2948S / ZAREAFDN0M7656049
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 09.12.2021 / 7
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 4 857 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 11 550 / -6 693
 Lakier czarny perłowy
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka ALFA ROMEO
 Model Giulia
 Typ Giulia 2.0 Turbo Veloce TI Q4 aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.07.2018 - 31.01.2022
 Pojemność silnika (ccm) 1995
 Moc kW / KM 206 / 280
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2022.07)	PLN	190 000
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	10 208
Korekta na przebieg	PLN	1 340
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	22 010
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-10 080

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	213 500
---------------------------------	------------	----------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Akumulator mocniejszy
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu
- Czujnik deszczu
- Czujnik zapięcia pasów
- Czujnik zmiernych (automatycznie włączający reflektory)
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Deska rozdzielcza i panele boczne wykończone skórą
- Deska rozdzielcza jednokolorowa oraz panele boczne
- Dysze przednich wycieraczek podgrzewane
- Dywaniki
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
- Felgi aluminiowe 19, 5-otworowe przyciemniane, ogumienie letnie o różnym rozmiarze Klasy B Runflat
- Fotel pasażera regulowany manualnie 6-stopniowo
- Fotele przednie regulowane elektrycznie 8-stopniowo z pamięcią ustawień fotela kierowcy
- Fotele sportowe
- Gniazdo 12V z przodu konsoli środkowej
- Immobilizer
- Kanapa tylna dzielona 40:20:40, 3-miejscowa
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
- Kierownica sportowa i gałka dźwigni zmiany biegów obszyte skórą techniczną
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
- Kołpaczki między śrubami czarne
- Lakier pastelowy - czerwony (5CA)
- Listwy progowa stylizowana włóknem węglowym
- Lusterka boczne podgrzewane, składane elektrycznie
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
- Łopatki do zmiany biegów w kolumnie kierownicy
- Mapa do nawigacji fabrycznej
- Nakładki na pedały aluminiowe oraz podnóżek kierowcy
- Nawigacja UConnect NAV z wyświetlaczem dotykowym 8.8", radio, MP3, Aux-in, Bluetooth
- Obrazowania głośników chromowane
- Obrazowania szyb bocznych w kolorze czarnym lakierowanym
- Obudowa ciemna lusterek bocznych Dark Glossy
- Ogrzewane fotele przednie
- Otwieranie przednich drzwi bezkluczykowe
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Podświetlenie klamek zewnętrznych
- Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne
- Połączenie alarmowe, inteligentne
- Port USB
- Port USB z tyłu
- Port USB, pod panelem systemu klimatyzacji
- Radio cyfrowe DAB
- Reflektory bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS i DRL
- Siatka na podręczne przedmioty
- Spryskiwacze lamp przednich
- System AEB
- System Alfa DNA z wyborem tryby jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency)
- System Carplay, Android Auto
- System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu
- System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd
- System redukcji hałasu w kabinie
- System Start&Stop
- Szyby tylne, boczne przyciemnione
- Światła tylne LED
- Tapicerka skóra-alcantara
- Tarcze i zaciski hamulcowe - powiększone
- U-Connect Services
- Wykończenie wnętrza elementami z włókna węglowego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz 7 cali, pomiędzy zegarami
- Wyświetlacz dotykowy 8.8" w części środkowej deski rozdzielczej
- Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czarnym
- Zagłówki i pas bezpieczeństwa, trzeci tylny środkowy
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zderzak tylny z dyfuzorem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

• Alarm (V)	PLN	970
• Fotele, deska rozdzielcza oraz panele drzwi obszyte nicią czerwoną lub białą-zieloną (V)	PLN	970
• Kamera cofania (V)	PLN	440
• Kanapa tylna ogrzewana (V)	PLN	750
• Lakier metalik (V)	PLN	1 950
• Ładowarka bezprzewodowa pod podłokietnikiem (V)	PLN	530
• Pakiet Asystent Kierowcy Plus (V)	PLN	5 200
□ Czujnik stref martwego pola		

☐ Lusterka boczne elektrochromatyczne ☐ System asystenta ruchu na autostradzie ☐ System asystenta ruchu w korku ☐ System kontroli prędkości ☐ System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy ☐ System rozpoznawania znaków drogowych ☐ System utrzymania pasa ruchu ☐ Światła mijania, automatyczne	PLN	6 500
● Pakiet Veloce Carbon (V) ☐ Grill w stylizacji włókna węglowego ☐ Obudowy lusterek bocznych pokryta włóknem węglowym ☐ Spoiler tylny z włókna węglowego ☐ Spoilery boczne progowe z włókna węglowego	PLN	2 660
● System Audio Sound Theatre by Harman Kardon (wzmacniacz 900W, 13 głośników, subwoofer) (V)	PLN	1 330
● Tempomat adaptacyjny (V)	PLN	710
● Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym (V)	PLN	

SUMA	PLN	22 010
-------------	------------	---------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

● Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-3%)	PLN	-6 050
● Konieczność naprawy pojazdu (-2%)	PLN	-4 030

SUMA	PLN	-10 080
-------------	------------	----------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 225/40R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 225/40R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 225/40R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 225/40R19	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARPORT przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy perłowy.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- pokrywa komory silnika [260 µm],
- drzwi przednie lewe [175 µm],
- drzwi tylne lewe [185 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – powłoka lakierowa popękana,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNICZCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*













































