

Wycena numer: 26/DOA/11/22

z dnia: 2022/11/10

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A.

Adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa

Sygnatura akt: 4807808

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2022

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2016

Model: Master FWD dCi MR`14 E6 3.5t

Wersja: L3H1 Pack Clim S&S+E

Nr rejestracyjny: LBL38743

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VF1VB000856312361



Nr INFO-EKSPERT pojazdu bazowego	031-08960
Data pierwszej rejestracji	2016/11/30
Data ważności badania technicznego	2021/11/26
Wskazanie drogomierza	294376 km
Okres eksploatacji pojazdu (16/11/30-22/11/10)	71 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow. / Ładowność	3500 kg / 805 kg
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa z opończę
Rodzaj kabiny	krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	4332 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2299 ccm / 125kW (170KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6
Długość / Szerokość / Wysokość	1998 mm / 1998 mm / 1998 mm

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

48100 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna

WYCENA Nr: 26/DOA/11/22

z dnia: 2022/11/10

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A.

Adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa

Sygnatura akt: 4807808

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2022

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2016

Model: Master FWD dCi MR`14 E6 3.5t

Wersja: L3H1 Pack Clim S&S+E

Nr rejestracyjny: LBL38743

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VF1VB000856312361

Nr INFO-EKSPERT pojazdu bazowego	031-08960
Data pierwszej rejestracji	2016/11/30
Data ważności badania technicznego	2021/11/26
Wskazanie drogomierza	294376 km
Okres eksploatacji pojazdu (16/11/30-22/11/10)	71 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow. / Ładowność	3500 kg / 805 kg
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa z opończę
Rodzaj kabiny	krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	4332 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2299 ccm / 125kW (170KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6
Długość / Szerokość / Wysokość	1998 mm / 1998 mm / 1998 mm

RÓŻNICE WZGLĘDEM POJAZDU BAZOWEGO

Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbliżonych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:

Pojazd bazowy	Pojazd wyceniany
Wymiary zabudowy	dług.: 4500 mm / szer.: 2200 mm / wys. burt: 400 mm
Wyposażenie zabudowy:	Stelaż z opończę

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

WINDA ZAŁADOWCZA DHOLLANDIA DHLM.10 5 166 PLN*

POZOSTAŁE ELEMENTY:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Zabudowa sypialna nad dachem kabiny + spoilery boczne	2675
2	Ogrzewanie niezależne kabiny	1873
3	Zsuwany bok lewy opończy	892

4	Poduszki pneumatyczne osi tylnej z kompresorem i manometrem	847
5	Przedłużenie ramy	357

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2017.05-2017.09)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	10	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Fotel pasażera składany typu "ruchome biurko"	11	System Start/Stop
4	Klimatyzacja	12	System wspomagania ruszania pod górę
5	Kolumna kierownicy regulowana	13	Tapicerka "Funiaia"
6	Koło zapasowe	14	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Komputer pokładowy	15	Zamek centralny zdalnie sterowany
8	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	16	Zbiornik paliwa 80l

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
2	Radioodtwarzacz CD MP3 Bluetooth + USB Radioodtwarzacz CD Złącze "USB" System Bluetooth Radioodtwarzacz MP3

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Dywaniki gumowe	17
2	Fartuchy p/błotne 4 szt. Fartuchy p/błotne przednie Fartuchy p/błotne tylne	32
3	+Kołpaki ozdobne kół (oryginalne)	51
4	Lusterka zewnętrzne długich ramionach	57
5	+Osłony boczne p-wjazdowe	134
6	+Skrzynka narzędziowa z tworzywa	79
7	Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym	67
8	+Tempomat z ogranicznikiem prędkości	62
9	+Zbiornik na wodę, z dozownikiem mydła	58
10	Zbiornik paliwa 100l (dopłata)	63

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*BF GOODRICH 225/65 R16C 112R ACTIVAN WINTER TL	8,5	26
Przednie prawe:	*BF GOODRICH 225/65 R16C 112R ACTIVAN WINTER TL	7,5	37
Tylne lewe:	*PIRELLI 225/65 R16C 112/110R CARRIER ALL SEASON	7,5	37
Tylne prawe:	*PIRELLI 225/65 R16C 112/110R CARRIER ALL SEASON	8,5	26
Zapasowe:	*NOKIAN TYRES 225/65 R16C 112R WRC+		75

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) BRUTTO (78 mies.)	50 676 PLN
---	------------

Do wyceny wykorzystano dane pojazdu bazowego zgodnego z pojazdem wycenianym pod względem marki oraz przeznaczenia i podstawowych parametrów podwozia (silnik, układ napędowy, dopuszczalna masa całkowita).

KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY	2 071 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	11 810 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	620 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 168 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 13 914 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	300 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 5 609 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1,0	- 534
Aktualność badań technicznych	-1,0	- 534
Regionalna sytuacja rynkowa	5,0	2 671
Brak pełnej dok. serwis. + serwisowanie	-1,5	- 801
Uszkodzenia, usterki, braki, wady, postój	-12,0	-6 411

KOMENTARZ

Oględzin pojazdu dokonano we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- kartę pojazdu
- książkę serwisową pojazdu
- dokumentację techniczną i UDT do podestu ruchomego („windy” załadowniczej)
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Ostatni zapis w książce serwisowej z dnia 10.08.2017r przy wskazaniach drogomierza 87667 km. Brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania po 08.2017r.

W przedziale mocowania silnika znajduje się kartka z zapisem o ostatniej wymianie oleju, „paska rozrządu” i filtrów - z dnia 13.07.2018r przy wskazaniach drogomierza 173227 km.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza - ostatni z dnia 15.07.2021r przy wskazaniach drogomierza 292202 km.

Pojazd z zabudową skrzyniową - z opończą i stelażem opończy, ze zsuwanym bokiem lewym opończy, z podłogą z płyty antypoślizgowej, bez burty tylnej, z poszyciem dachu częściowo przepuszczającym światło. Wymiary wewnętrzne zabudowy - szer. ok. 220 cm, dł. ok. 450 cm, wys. ok. 230 cm.

W części tylnej zabudowy zamontowana jest „winda załadownicza”/podest ruchomy DHollandia z 2016r (0,750 t). Dołączono dokumentację techniczną i serwisową urządzenia (książkę rewizyjną). Badania UDT ważne były do 03.2022r. Winda załadownicza/podest ruchomy - z uszkodzeniami eksploatacyjnymi płyty platformy. Uszkodzone osłony siłowników oraz ślady przepocon oleju. Uszkodzenia obudowy z tworzywa i podstawy stalowej zespołu roboczego. Urządzenie działa poprawnie z nieznacznie podwyższoną głośnością pompy. Układ do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

Dane dotyczące masy całkowitej pojazdu, masy własnej i ładowności - podaje się na podstawie dostępnych dokumentów (w warunkach parkingowych brak możliwości weryfikacji danych / zgodności ze stanem faktycznym).

Pojazd niesprawny/uszkodzony, z brakami w kompletacji, ze śladami po długotrwałym postoju bez użytkowania.

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono na krótki okres czasu (po podłączeniu dodatkowego źródła zasilania elektrycznego).

Stwierdzono nieznacznie podwyższoną głośność pracy silnika i osprzętu, bez nadmiernego dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Stwierdzono ślady przepocon i przedmuchów oleju oraz paliwa na elementach silnika i osprzętu.

Układy napędowy, przeniesienia napędu, kierowniczy, hamulcowy, wydechowy, osprzęt silnika i pojazdu (w tym elementy układu sprzęgła) - nie można sprawdzić w czasie jazdy próbnej, pojazd uszkodzony, bez akumulatora. Skrzynia biegów - nie można sprawdzić w czasie jazdy próbnej, na postoju wybór przełożeń jest możliwy, na obudowie ślady nieszczelności.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

Jazdy próbnej nie można wykonać. Nie działa kompresor układu pneumatycznych poduszek osi tylnej. Poza tym w wyniku badania organoleptycznego (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Stwierdzono wyczuwalne luzy w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Elementy układu hamulcowego - powiększone zużycie, tarcze pokryte korozją. Elementy podwozia - pokryte korozją. Opony kół - zużyte w nieznacznym stopniu nierównomiernie.

III. Karoseria / nadwozie.

Nie stwierdzono widocznych śladów po wcześniejszych i istotnych naprawach blacharsko-lakierniczych. Grubość powłoki lakierowej rzędu 80 - 110 μm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych) podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu) :

- liczne elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- liczne elementy oblachowania zewnętrznego karoserii pojazdu posiadają uszkodzenia w postaci punktowych wgnieceń i/lub odkształceń powierzchni (o różnym stopniu intensywności występowania)
- akumulator - brak
- płyn układu chłodzenia silnika - brak w zbiorniczku
- olej silnikowy - mała ilość
- zderzak przedni - porysowania, otarcia, uszkodzenia tworzywa
- osłona pod silnikiem - brak
- reflektor przedni lewy - pęknięty klosz
- reflektor przedni prawy - niewielkie zmatowienia klosza
- obudowa i krata wlotu powietrza - z nieznacznymi uszkodzeniami
- wzmocnienie czołowe - nieznaczące uszkodzenia tworzywa
- układ klimatyzacji - nie działa poprawnie, do weryfikacji warsztatowej
- pokrywa komory silnika - uszkodzenia powłoki lakierowej, znaczące wgniecenia i odkształcenia poszycia, odkształcona i zabrudzona mata wygłuszająca
- szyba czołowa - NodGlass, posiada otarcia oraz zarysowania i punktowe uszkodzenia
- zabudowa nad dachem - ze znaczącymi ubytkami powłoki
- spoilery boczne kabiny - liczne i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- błotnik przedni lewy - niewielkie wgniecenie i odkształcenie, miejscowe uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej
- drzwi lewe - niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej, miejscowe i punktowe wgniecenia, brak emblematu
- obudowa zwierciadła zewnętrznego lewego - otarcia i ubytki tworzywa
- próg lewy - wgniecenie/odkształcenie poszycia, uszkodzenia i ubytki powłoki
- nakładka zewnętrzna / listwa słupka tylnego lewego - nieznacznie odkształcona
- spoilery boczne kabiny - liczne i punktowe ubytki powłoki lakierowej, prawy z otarciem w części dolnej
- nakładka zewnętrzna / listwa słupka tylnego prawego - brak
- drzwi prawe - wgniecenia i odkształcenie poszycia, uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, brak listwy ochronnej
- obudowa zwierciadła zewnętrznego prawego - z otarciami i ubytkiem tworzywa
- próg prawy - wgniecenie/odkształcenie poszycia, uszkodzenia i ubytki powłoki

- część łukowa ramy drzwi prawych- wgniecenia i odkształcenia, uszkodzenia i ubytki powłoki
- błotnik przedni prawy - odkształcenie i nieznaczne wgniecenie, uszkodzenie powłoki lakierowej i ognisko korozji, uszkodzone nadkole
- opony - zabrudzenia, porysowania i otarcia eksploatacyjne, uszkodzenie i rozerwanie miejscowe
- słupki zabudowy - z uszkodzeniami powłoki i ogniskami korozji w częściach dolnych
- zawiasy burt - z ogniskami korozji
- burty zabudowy skrzyniowej - posiadają eksploatacyjne otarcia, zabrudzenia i zarysowania od strony wnętrza komory ładunkowej, miejscowe wgniecenia i odkształcenia
- słupki i profile stelaża opony - otarcia, zarysowania, zabrudzenia i odkształcenia eksploatacyjne
- podłoga zabudowy - porysowania, zabrudzenia, uszkodzenia eksploatacyjne
- pas tylny zabudowy - nieznaczne uszkodzenia eksploatacyjne
- poprzeczka tylna i elementy belki p-zderzeniowej, tylnej - nieznaczne wgniecenia
- tylna lewa lampa zespolona - z zarysowaniem klosza
- zbiornik na wodę - otarcia i uszkodzenia tworzywa, brak kranika i dozownika mydła
- wsporniki osłon bocznych - z ogniskami korozji
- osłony boczne p-wjazdowe - nieznaczne zarysowania i odkształcenia
- błotniki tylne - nieznacznie odkształcone
- elementy układu wydechowego - z ogniskami korozji
- elementy podwozia i przedłużenie ramy - z ogniskami korozji
- kołpaki obręczy kół pojazdu - z otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- opony - zużyte w nieznacznym stopniu nierównomiernie (różnice w wysokości bieżnika każdej z opon - ok. 1,0 mm), w wycenie podaje się wartości uśrednione
- wnętrze pojazdu - zabrudzone, z bardzo mocno wyczuwalnym i nieprzyjemnym zapachem
- wykładziny wewnętrzne drzwi - nieznaczne zabrudzenia i otarcia
- poszycia tapicerskie foteli przednich - zabrudzenia, plamy, odkształcenia (większe na fotelach pasażerów), niewielkie i pojedyncze uszkodzenia
- wykładzina ściany tylnej, podsufitka, osłony p-słoneczne, wykładziny słupków dachu, półka pod sufitem - z zabrudzeniami
- koło kierownicy i gałka dźwigni zmiany biegów - niewielkie i eksploatacyjne „wytarcia”
- wnętrze zabudowy sypialnej - eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia, odkształcenia, uszkodzenia podstawy włącznika układu ogrzewania niezależnego
- nie włącza się układ ogrzewania niezależnego - do weryfikacji warsztatowej
- widoczne są ślady po ingerencjach w układ elektryczny pojazdu
- sygnalizowana jest mała ilość paliwa
- sygnalizowana jest mała ilość płynu AdBlue (na 646 km)
- sygnalizowana jest konieczność skontrolowania stanu elementów układu hamulcowego i wydechowego
- sygnalizowana jest konieczność sprawdzenia układu ESC i poduszki bezpieczeństwa
- ciągle świecą się kontrolki układów sterowania pracą silnika, ESC, poduszki bezpieczeństwa, oczyszczania spalin i „kluczyk serwisowy” - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia wszystkich przyczyn świecenia się kontrolki oraz diagnostyka układów
- stwierdzono braki w wyposażeniu podstawowym pojazdu (narzędzia, trójkąt, gaśnica, podnośnik, akumulator, i inne)
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji)

warsztatowej).

3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.

4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

48100 PLN

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2022 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 26/DOA/11/22

z dnia: 2022/11/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2022

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2016

Model: Master FWD dCi MR`14 E6 3.5t

Wersja: L3H1 Pack Clim S&S+E

Nr rejestracyjny: LBL38743

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

























