

OCENA TECHNICZNA nr: 39851/24

z dnia: 2024/03/20

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2024

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2011

Model: Grand Vitara 1.9 Diesel MR`08 E4

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: CT 4756G

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: JSAJTD44V00618037

| | |
|--|--|
| Nr INFO-EKSPERT | 036-00528 |
| Data pierwszej rejestracji | 2011/06/10 |
| Wskazanie drogomierza | 330000 km |
| Okres eksploatacji pojazdu (11/06/10-24/03/20) | 153 mies. |
| Rodzaj nadwozia | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |
| Oznaczenie silnika | F9Q |
| Jednostka napędowa | z zapłonem samoczynnym |
| Pojemność / Moc silnika | 1870 ccm / 95kW (129KM) |
| Rodzaj skrzyni biegów | manualna |
| Rodzaj napędu | AWD (4x4) |

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania powłoki lakierowej
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone

NADWOZIE:

Zarysowania powłoki lakierowej o charakterze eksploatacyjnym, punktowe zagięcia.

WNĘTRZE POJAZDU:

Zabrudzone.

UKŁAD HAMULCOWY:

Hamulec postojowy - niedostateczny.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZAWIESZENIE:

Resory tylne - odkształcone.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

SILNIK:

Praca w trybie awaryjnym (kontrolka check engine).

UKŁAD WYDECHOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

..... pieczęć

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 39851/24

z dnia: 2024/03/20

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2024

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2011

Model: Grand Vitara 1.9 Diesel MR`08 E4

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: CT 4756G

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



IMG_7504




IMG_7505



IMG_7507



IMG_7506



IMG_7522



IMG_7519



IMG_7508



IMG_7509



IMG_7510



IMG_7511



IMG_7512



IMG_7513



IMG_7514



IMG_7515



IMG_7516



IMG_7517



IMG_7518



IMG_7520



IMG_7521



IMG_7523



IMG_7524



IMG_7525



IMG_7526



IMG_7527



IMG_7528



IMG_7529



IMG_7530




IMG_7531



IMG_7532




IMG_7533



IMG_7534



IMG_7535



IMG_7536



IMG_7537