

**OCENA TECHNICZNA nr: 39868/24**

z dnia: 2024/03/20

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] III-2024

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2014

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: XE 140 Double Cab

Nr rejestracyjny: CT 9317K

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t

VIN: VSKCVND40U0549913

Nr INFO-EKSPERT

025-02320

Data pierwszej rejestracji

2014/08/27

Wskazanie drogomierza

257919 km

Okres eksploatacji pojazdu (14/08/27-24/03/20)

115 mies.

Rodzaj nadwozia

pick-up z podwójn kabin 4 drzwiowy 5 osobowy

Liczba osi / Rodzaj nap ędu / Skrzynia biegów

2 / 4WD (4x4) / manualna

Jednostka nap ędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemno / Moc silnika

2488 ccm / 106kW (144KM)

**WYPOSA ENIE (2013.05-2014.07)**

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania	7	Sterowanie radiem w kierownicy
2	Blokada mechanizmu różnicowego	8	System Bluetooth
3	Klimatyzacja	9	Szyby regulowane elektrycznie
4	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	10	Zamek centralny zdalnie sterowany
5	Poduszka powietrzna kierowcy	11	Zderzaki w kolorze nadwozia
6	Poduszka powietrzna pasażera		

**OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU**

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

**NADWOZIE:**

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji. Przedni zderzak - zamontowany prowizorycznie.

**RAMA:**

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

## WN TRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

## UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji.

## UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji.

## ZAWIESZENIE:

Brak możliwości weryfikacji.

## UKŁAD NAPĘDOWY:

Brak możliwości weryfikacji.

## SILNIK:

Brak możliwości uruchomienia.

## UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

---

Wycenę sporządził:

..... pieczęć .....

Dnia ..... r.

**do wyceny nr: 39868/24**

z dnia: 2024/03/20

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2024

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2014

Model: Navara MR`05 E5 3.0t

Wersja: XE 140 Double Cab

Nr rejestracyjny: CT 9317K

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t









