

OCENA TECHNICZNA nr: 39849/24

z dnia: 2024/03/20

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] III-2024

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1989

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 59213

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny*

VIN: 450976

Data pierwszej rejestracji	1994/06/24
Wskazanie drogomierza	87253 km
Okres eksploatacji pojazdu (94/06/24-24/03/20)	357 mies.
Rodzaj zabudowy	podwozie
Liczba osi / Rodzaj nap ędu / Skrzynia biegów	3 / 6x6 / manualna
Jednostka nap ędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	6540 ccm / 110kW (150KM)

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia, zaawansowane ogniska korozji
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Akumulatory - zu yte

KABINA:

Liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej o charakterze eksploatacyjnym, zagi cia. Liczne zagi cia, liczne zaawansowane ogniska korozji.

WN TRZE POJAZDU:

Zabrudzone.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak mo liwo ci zweryfikowania.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak mo liwo ci zweryfikowania.

ZAWIESZENIE:

Brak mo liwo ci zweryfikowania.

UKŁAD NAP DOWY:

Brak możliwości zweryfikowania.

SILNIK:

Brak możliwości uruchomienia.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycen sporz dżi:

.....
piecz
.....

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 39849/24

z dnia: 2024/03/20

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] III-2024

Marka: ZIL

Rok produkcji: 1989

Model: 131

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 59213

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny*



IMG_7432



IMG_7431



IMG_7433



IMG_7435



IMG_7436




IMG_7439



IMG_7434



IMG_7437



IMG_7438



IMG_7440



IMG_7441



IMG_7442



IMG_7443