

# VOLKSWAGEN CRAFTER NGI 00755

Rodzaj pojazdu	Marka	Typ/model	Numer rejestracyjny	Numer identyfikacyjny VIN	Rok produkcji	Stan licznika [km]	Dowód rejestracyjny
samochód ciężarowy	Volkswagen	Crafter TDI brygadówka	NGI 00755	WV1ZZZ2FZ77012817	2006	327 043	DR/BAM 5225496

Masa własna [kg]:	1290	Data pierwszej rejestracji:	21.12.2006
Maksymalna masa całkowita [kg]:	3490	Data ważności badania technicznego:	21.12.2020
Dopuszczalny nacisk osi [kN]:	22,05	Pojemność skokowa silnika [cm <sup>3</sup> ]:	2498
Ilość miejsc:	7	Moc silnika spalinowego [kW / KM]:	120/163
Rodzaj paliwa:	Diesel	Dopuszczalna ładowność [kg]	1302
Skrzynia biegów:	M6	Nr świadectwa homologacji:	PL*3388*00

## O P I S

Wyposażenie standardowe pojazdu: ABS, ESP, SRS, Centralny zamek, Elektryczne szyby przednie, Komputer pokładowy, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Wspomaganie kierownicy, Klimatyzacja manualna, Elektrycznie ustawiane lusterka, Radio Sony Drive S z CD oraz AUX i odpinanym panelem, Obręcze kół stalowe, Hak.

Stan techniczny pojazdu: samochód skrzyniowy typu brygadówka z otwartą aluminiową skrzynią ładunkową i możliwością przewozu 7 osób zdalny do eksploatacji z manualną sześciobiegową skrzynią biegów. Pojazd posiada dowód rejestracyjny i kartę pojazdu. Poszczególne elementy samochodu wykazują zużycie techniczne adekwatne do czasu i rodzaju eksploatacji oraz aktualnego przebiegu.

Silnik: widoczne ślady normalnej eksploatacji elementów i osprzętu silnika. Nie stwierdzono uwag mających wpływ na obniżenie wartości pojazdu.

Nadwozie: elementy nadwozia wykazują liczne uszkodzenia powłok lakierniczych (szczególnie na masce przedniej i progach). Wewnątrz samochodu widać ślady intensywnej eksploatacji, zabrudzona i wyeksploatowana tapicerka oraz rozdarty fotel kierowcy. Skrzynia ładunkowa z niewielkimi uszkodzeniami.

Podwozie: na elementach metalowych widoczne normalne ślady zużycia eksploatacyjnego stosownie do roku produkcji pojazdu. Nie stwierdzono niesprawności działania układów pojazdu. Ogumienie zimowe w średnim stanie technicznym.

Instalacja elektryczna: nie stwierdzono uwag, mogących mieć wpływ na obniżenie wartości pojazdu. akumulator pojazdu - zdalny do eksploatacji.





