

VOLKSWAGEN TRANSPORTER NGI 03828

Rodzaj pojazdu	Marka	Typ/model	Numer rejestracyjny	Numer identyfikacyjny VIN	Rok produkcji	Stan licznika [km]	Dowód rejestracyjny
samochód ciężarowy	Volkswagen	Transporter brygadówka	NGI 03828	WV1ZZZ7JZ8X011462	2007	224 778	DR/BAN 4535495

Masa własna [kg]:	1960	Data pierwszej rejestracji:	23.11.2007
Maksymalna masa całkowita [kg]:	3000	Data ważności badania technicznego:	08.01.2022
Dopuszczalny nacisk osi [kN]:	16,46	Pojemność skokowa silnika [cm ³]:	2461
Ilość miejsc:	6	Moc silnika spalinowego [kW /KM]:	96/130
Rodzaj paliwa:	Diesel	Dopuszczalna ładowność [kg]	840
Skrzynia biegów:	M6	Nr świadectwa homologacji:	PL*2408*08

O P I S

Wyposażenie standardowe pojazdu: ABS, ESP, Centralny zamek, Manualne szyby przednie, Komputer pokładowy, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Wspomaganie kierownicy, Klimatyzacja manualna, Manualnie ustawiane lusterka, Radio Pioneer Mosfet 50 CD/WMA/MP3 i odpinany panel, Obręcze kół stalowe, Hak.

Stan techniczny pojazdu: samochód skrzyniowy typu brygadówka z otwartą aluminiową skrzynią ładunkową i możliwością przewozu 6 osób zdalny do eksploatacji z manualną sześciobiegową skrzynią biegów. Pojazd posiada dowód rejestracyjny i kartę pojazdu. Poszczególne elementy samochodu wykazują zużycie techniczne adekwatne do czasu i rodzaju eksploatacji oraz aktualnego przebiegu.

Silnik: widoczne ślady normalnej eksploatacji elementów i osprzętu silnika. Nie stwierdzono uwag mających wpływ na obniżenie wartości pojazdu.

Nadwozie: elementy nadwozia wykazują uszkodzenia powłok lakierniczych (szczególnie na masce przedniej i progach). Wewnątrz samochodu widać ślady intensywnej eksploatacji, zabrudzona i wyeksploatowana tapicerka. Skrzynia ładunkowa bez większych uszkodzeń.

Podwozie: na elementach metalowych widoczne normalne ślady zużycia eksploatacyjnego stosownie do roku produkcji pojazdu. Nie stwierdzono niesprawności działania układów pojazdu. Ogumienie zimowe w średnim stanie technicznym.

Instalacja elektryczna: nie stwierdzono uwag, mogących mieć wpływ na obniżenie wartości pojazdu. akumulator pojazdu - zdalny do eksploatacji.





