



MK DOLIWA CAR - BIURO RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
tel: +48 536 488 555, +48 501 315 657
e-mail: biuro@doliwa.pl
www.doliwa.pl

OCENA TECHNICZNA nr: 38881/22

z dnia: 2022/04/29

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU S.A.

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] IV-2022

Marka: AUTOSAN

Rok produkcji: 1990

Model: D 633

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 55532

Rodzaj pojazdu: Przyczepa

VIN: 2760

Okres eksploatacji pojazdu (90/05/15-22/04/29)

383 mies.

Rodzaj przyczepy

skrzyniowa wolnobie na

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

ZABUDOWA:

Burty skrzyni ładunkowej odkształcone, skorodowane.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowany tylny zderzak.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Wymaga weryfikacji.

UKŁAD HAMULCOWY:

Wymaga weryfikacji.

ZAWIESZENIE:

Wymaga weryfikacji. Ogumienie - odkształcony w wyniku długotrwałego postoju bez prawidłowego ci nienia.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycen sporz dził:

.....

piecz

.....

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 38881/22

z dnia: 2022/04/29

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] IV-2022

Marka: AUTOSAN

Rok produkcji: 1990

Model: D 633

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 55532

Rodzaj pojazdu: Przyczepa

