



MK DOLIWA CAR - BIURO RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
tel: +48 536 488 555, +48 501 315 657
e-mail: biuro@doliwa.pl
www.doliwa.pl

OCENA TECHNICZNA nr: 38880/22

z dnia: 2022/04/29

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru
Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] IV-2022

Marka: INTERNATIONAL

Rok produkcji: 1992

Model: 4800

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 8233P

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy

VIN: 1HTSEPEN9PH474762

Data pierwszej rejestracji	1993/02/18
Przebieg podany	23030 km
Okres eksploatacji pojazdu (93/02/18-22/04/29)	350 mies.
Rodzaj zabudowy	podwozie
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	5900 ccm / 154kW (209KM)

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd zbadano w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru. Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone
4. Brak możliwości jazdy testowej
5. Ogumienie - zużyte.

NADWOZIE:

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Progi, podłoga, ciany kabiny - liczne ogniska korozji.

RAMA:

Skorodowana,

WNĘTRZE POJAZDU:

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Nie zbadano.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie zbadano.

ZAWIESZENIE:

Nie zbadano.

UKŁAD NAP DOWY:

Zdemontowany wał nap dowy.

SILNIK:

Nie zbadano.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycen sporz dził:

..... piecz

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 38880/22

z dnia: 2022/04/29

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] IV-2022

Marka: INTERNATIONAL

Rok produkcji: 1992

Model: 4800

Wersja:

Nr rejestracyjny: CT 8233P

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy





