

**OCENA TECHNICZNA nr: 39357/23**

z dnia: 2023/04/17

Wykonawca wyceny : mgr in . Franciszek Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [D] IV-2023

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2010

Model: Hilux TDi MR`07 E4 2.7t

Wersja: DLX

Nr rejestracyjny: CT 8451F

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t

VIN: AHTFR22G206031286

Data pierwszej rejestracji	2010/11/19
Przebieg podany	222921 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/11/19-23/04/17)	149 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójn kabin 4 drzwiowy 2 osobowy
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	2494 ccm / 88kW (120KM)

**WYPOSA ENIE**

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	8	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Antena radiowa	9	Poduszka powietrzna pasa era
3	Gło niki 2 szt.	10	Szyba tylna ogrzewana
4	Immobilizer	11	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Klimatyzacja	12	Tarcze kół stalowe
6	Obrotomierz	13	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Opony 205/70 R16	14	Zamek centralny

**OPISY DOTYCZ CE POJAZDU**

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone
4. Pojazd zarejestrowany jako samochód ci arowy 2 osobowy (S.1=2)

**NADWOZIE:**

W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagi cia. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji. Reflektory - zmatowione klosze.

**RAMA:**

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

**WN TRZE POJAZDU:**

Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Zużyty.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Nadmierne luzy.

**ZAWIESZENIE:**

Nadmierne luzy na połączeniach gumowo-metalowych oraz sworzniach, zużyte amortyzatory. Tylnie resory - odkształcone.

**UKŁAD NAPĘDOWY:**

Wyraźnie wyczuwalne luzy, zużyte krzyaki wałów napędowych.

**SILNIK:**

Wg informacji uzyskanych od zleceniodawcy - uszkodzony.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

---

Wycenę sporządził:

.....  
pieczęć.....

Dnia ..... r.



# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 39357/23

z dnia: 2023/04/17

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [D] IV-2023

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2010

Model: Hilux TDi MR'07 E4 2.7t

Wersja: DLX

Nr rejestracyjny: CT 8451F

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t















