

# **OCENA TECHNICZNA nr: 39366/23**

z dnia: 2023/04/17

Wykonawca wyceny : mgr in . Franciszek Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

## **DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] IV-2023

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2015

Model: Passat B8 4MOTION 2.0 BiTDI MR`15 E6

Wersja: Highline DSG

Nr rejestracyjny: CT 4855L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VVWZZZ3CZFP415985

Nr INFO-EKSPERT	040-07704
Data pierwszej rejestracji	2015/04/09
Wskazanie drogomierza	468056 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/04/09-23/04/17)	96 mies.
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	1968 ccm / 176kW (239KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	AWD (4x4)

## **WYPOSA ENIE (2014.08-2015.02)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	34	Reflektory LED Basic
2	Audio System "Composition Colour"	35	Relingi dachowe chromowane
3	Czujniki parkowania - przód/tył	36	Schówek chłodzony
4	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	37	Schówek dodatkowy w konsoli centralnej
5	Dywaniki	38	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka l d wowego elektryczn	39	System "Park Pilot"
7	Fotele przednie podgrzewane	40	System bezkluczykowego dost pu i uruchamiania pojazdu
8	Fotele przednie z regulacją wysoko ci	41	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Gniazdo 12V	42	System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"
10	Gniazdo 12V w bagażniku	43	System ostrzegania o zm czeniu kierowcy
11	Hamulec postojowy automatyczny	44	System p/po lizgowy MSR
12	Hamulec wielokolizyjny	45	System p/po lizgowy przy przyspieszaniu ASR
13	Immobilizer	46	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
14	Kierownica multifunkcyjna	47	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
15	Kierunkowskazy LED	48	System Start/Stop
16	Kieszenie w oparciach foteli przednich	49	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
17	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	50	System XDS
18	Kolumna kierownicy z regulacją wysoko ci i gł boko ci	51	Szyby atermiczne
19	Koło zapasowe z tarcz aluminiow 17"	52	Szyby przednie regulowane elektrycznie
20	Komputer pokładowy MFA Premium	53	Szyby tylne regulowane elektrycznie
21	Ko cówka układu wydechowego chromowana	54	wiatła do jazdy dziennej
22	Kurtyny powietrzne boczne	55	wiatła p/mgielne przednie z do wietlaniem

23	Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie	56	zagr tów
24	Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie	57	wiatła tylne LED z czarnym wyko czeniem
25	Lusterka zewn trzne w kolorze nadwozia	58	Tapicerka ł czona skóra/alcantara
26	Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie	59	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55
27	Lusterko zewn trzne kierowcy ciemniane automatycznie	60	Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist
28	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	61	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
29	Podłokietnik centralny przedni	62	Wyko czenie wn trza "Szczotkowane aluminium"
30	Podłokietnik siedze tylnych	63	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Poduszka powietrzna kierowcy	64	Zawieszenie aktywne DCC
32	Poduszka powietrzna pasa era z mo liwo ci odł czenia	65	Zderzaki w kolorze nadwozia
33	Poduszki powietrzne boczne przednie	66	Zegar analogowy

### OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - zarysowania powłoki lakierowej o charakterze eksploatacyjnym
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone

#### NADWOZIE:

Zarysowania powłoki lakierowej o charakterze eksploatacyjnym. Tylne zderzak - zarysowany, tylny lewy błotnik - zarysowany, Rama dachu, lewy D słupek - zagi te, zarysowane.

#### PODWOZIE:

Uszkodzona osłona podłogi.

#### WN TRZE POJAZDU:

Zabrudzone.

#### UKŁAD HAMULCOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

#### UKŁAD KIEROWNICZY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

#### ZAWIESZENIE:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

#### UKŁAD NAP DOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

#### SILNIK:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

#### UKŁAD WYDECHOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowo ci.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

---

Wycen sporz dził:

..... piecz .....

Dnia ..... r.



# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 39366/23

z dnia: 2023/04/17

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2023

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2015

Model: Passat B8 4MOTION 2.0 BiTDI MR`15 E6

Wersja: Highline DSG

Nr rejestracyjny: CT 4855L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

















